

# AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA -

RESOLUCIÓN No.

(1116) 07 SEP 2015

"Por la cual se modifica la Licencia Ambiental Global otorgada mediante la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, y se toman otras determinaciones"

#### EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

En uso de las facultades legales establecidas mediante la Ley 99 de 1993, y acorde con lo regulado en, et Decreto 1076 de 2015, el Decreto Ley 3573 del 2011, la Resolución 666 del 5 de junio de 2015, y

#### CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante Ministerio), otorgó Licencia Ambiental Global a la empresa BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED, para el proyecto denominado "Área de Desarrollo Pauto" ubicado en jurisdicción del municipio de El Yopal en el departamento del Casanare.

Que mediante Resolución 2139 de 29 de octubre de 2010, esta Autoridad efectúo ajuste vía seguimiento del articulo 4º, numeral 1, literal b) de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, en el sentido de ajustar el caudal de la concesión de aguas subterráneas.

Que mediante Resolución 1796 del 06 de septiembre de 2011, el Ministerio aceptó el cambio de razón social de la empresa BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED, por la de EQUION ENERGÍA LIMITED.

Que mediante Resolución 0054 del 03 de febrero de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA - modificó la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, en el sentido de adicionar actividades de construcción de campamentos de operaciones, autorizar el aumento de captación de aguas superficiales, entre otros.

Que mediante Resolución 472 del 20 de mayo de 2013, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA -, modificó la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, modificada por la Resolución 0054 del 03 de febrero de 2012, en el sentido de adicionar 4 fuentes fijas de emisiones atmosféricas, se imponen unas obligaciones y respecto a la inversión del 1%, entre otros.

Que mediante radicado con número 2015035021-1-000 de 01 de julio de 2015, el apoderado general de la empresa EQUION ENERGIA LIMITED, solicitó la modificación de la Licencia Ambiental Global otorgada mediante Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, modificada por las Resoluciones 2139 de 29 de octubre de 2010, 0054 del 03 de febrero de 2012 y 472 del 20 de mayo de 2013

Que con el escrito antes mencionado, la empresa allegó el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental acompañado de la documentación enunciada a continuación:

- Formato Aprobado de Verificación de requisitos de fecha 07 de julio de 2015.
- Formato Único de Solicitud de Modificación de Licencia Ambiental suscrito por el apoderado general de la empresa EQUION ENERGÍA LIMITED.
- Certificado de existencia y representación legal de la empresa EQUION ENERGIA LIMITED.
- Constancia del pago realizado el 13 de abril de 2015 por concepto de evaluación para la modificación, con número de referencia 154002915.
- Copia del oficio mediante el cual se radicó el 30 de junio de 2015, ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía CORPORINOQUIA, copia del Estudio de Impacto Ambiental Complementario para la modificación de la Licencia Ambiental Global otorgada mediante Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, modificada por las Resoluciones 0054 del 03 de febrero de 2012 y 472 del 20 de mayo de 2013.

Que mediante el Auto 2649 del 7 de julio de 2015, esta Autoridad dio inicio al trámite administrativo de de solicitud de modificación presentada por la empresa EQUION ENERGIA LIMITED, de la Licencia Ambiental Global otorgada mediante Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, modificada por las Resoluciones 2139 de 29 de octubre de 2010, 0054 del 03 de febrero de 2012 y 472 del 20 de mayo de 2013, para el proyecto denominado "Área de Desarrollo Pauto", localizado en jurisdicción del municipio de El Yopal en el departamento del Casanare, en el sentido de autorizar la construcción de nuevas obras y/o actividades, y la inclusión y/o modificación de permisos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables; acto administrativo que fue publicado en la Gaceta Ambiental de esta entidad, la cual se encuentra disponible en la página web <a href="https://www.anla.gov.co">www.anla.gov.co</a>

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, llevó a cabo la respectiva visita técnico ambiental durante los días 21 y 22 de julio de 2015, con el fin de evaluar la modificación solicitada a la Licencia Ambiental Global en comento.

Que como consecuencia de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental Global enunciada, presentada por la empresa EQUION ENERGÍA LIMITED, y una vez evaluado el Complemento al Estudio de impacto Ambiental, además de efectuada la visita correspondiente al área del proyecto, el grupo técnico evaluador expidió el Concepto Técnico 4277 del 24 de agosto de 2015.

Que esta Autoridad mediante Auto 3682 del 3 de septiembre de 2015, declaró reunida la información en relación con la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental Global otorgada a la empresa EQUION ENERGÍA LIMITED mediante Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, para el proyecto denominado "Área de Desarrollo Pauto", en el trámite iniciado mediante Auto 2649 del 7 de julio de 2015.

# **FUNDAMENTOS LEGALES**

# De la Protección del Derecho al Medio Ambiente como deber Social del Estado

Que el artículo 8 de la Constitución Política determinó como obligación del Estado y las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. A su vez el artículo 79 ibidem estableció el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y que la Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Que el artículo 80 de la Constitución Política le impuso al Estado la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los fimites del bien común", y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano:

"(...) Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. El deber de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación de los impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias ambientales (...)".

#### De la Competencia de esta Autoridad

Que el numeral 15 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, estableció como función del entonces Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la de evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el Título VIII de la mencionada ley.

Que la competencia general para el otorgamiento de las licencias ambientales tiene su fundamento en el articulo 51 de la Ley 99 de 1993 que reza:

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonlo ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva."

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 3 "Licencias Ambientales", Sección 1 "Disposiciones Generales", Artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA tiene competencia privativa para otorgar o negar licencias del sector hidrocarburos.

Que mediante el Decreto Ley 3570 del 27 de septiembre de 2011 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tomó el nombre de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se estableció la estructura orgánica ysus funciones..

Que mediante el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y se estableció que dentro de sus funciones está la de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de conformidad con la ley y los reglamentos.

Que el Decreto 3578 del 27 de septiembre de 2011 estableció la Planta de Personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

Que según lo establecido en la Resolución 666 del 5 de junio de 2015 "Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA" le corresponde al Director de esta Autoridad suscribir el presente Acto Administrativo.

#### Del procedimiento

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de caràcter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo.

Que en el capitulo 3 "Licencias Ambientales", sección 7 "Modificación, Cesión, Integración, Pérdida de Vigencia de la Licencia Ambiental y Cesación del Trámite de Licenciamiento Ambiental", articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, se estableció que la licencia ambiental podrá ser modificada en los siguientes casos:

"Articulo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:

- Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental;
- Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o
  afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen
  desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad;
- Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental;
- Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto;
- Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autorided ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto;
- Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios.
- Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y éstas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular;
- 8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
- 9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área

ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto.

(...)"

Que en atención a lo establecido en los numerales 1°y 3° del citado articulo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta que las condiciones iniciales en que se otorgó la licencia ambiental varian (nuevas obras y/o actividades, y el uso y aprovechamiento de recursos naturales), es procedente por parte de esta Autoridad modificar el mencionado instrumento de manejo ambiental.

Que el mencionado Decreto en el artículo 2.2.2.3.8.1 estableció el procedimiento requisitos para adelantar el trámite de modificación de la Licencia Ambiental.

De los Permisos, Autorizaciones y/o Concesiones, Aprovechamiento y/o Afectación de los Recursos Naturales Renovables

Que en relación con la modificación de las Licencias en el Capítulo 3 "Licencias Ambientales", sección 7, articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, se ha establecido como una de las obligaciones del interesado, la radicación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental ante la autoridad ambiental con jurisdicción en el área de desarrollo del proyecto, obra o actividad, a fin de que esta emita el respectivo pronunciamiento.

"Artículo 2.2.2.3.8.1. Trámite para modificación de la Licencia Ambiental (...)

Parágrafo 1º. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, cuya solicitud de modificación esté relacionada con al uso y/o aprovechamiento los recursos naturales renovables las autoridades ambientales regionales con jurisdicción en el área de influencia del proyecto contará con un término máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir la radicación complemento estudio de impacto ambiental, para pronunciarse sobre la modificación solicitada si a ellos hay lugar, para lo cual el peticionarlo allegará la constancia de radicación con destino a la mencionada entidad.

Parágrafo 2°. Cuando la ANLA requiera información adicional relacionada con el uso y/o aprovechamiento recursos naturales renovables, la autoridad o autoridades ambientales con jurisdicción en el área del proyecto deberán emitir el correspondiente concepto técnico sobre los mismos, en un término máximo de siete (7) días hábiles contados a partir de la radicación de la información adicional por parte del solicitante.

Cuando las autoridades ambientales de las que el presente parágrafo no se hayan pronunciado una vez vencido el término antes indicado, la ANLA procederá a pronunciarse en modificación de la licencia ambiental sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables.(...)\*

Que de acuerdo con las anteriores disposiciones reglamentarias, esta Autoridad está facultada para emitir este pronunciamiento, en el evento de que la autoridad ambiental regional no haya proferido el respectivo concepto técnico en relación al proyecto y principalmente con los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales renovables, o no lo haya remitido dentro del término establecido legalmente.

Que teniendo en cuenta que a la fecha de elaboración de la presente Resolución la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia- CORPORINOQUIA no ha remitido a esta entidad el pronunciamiento relacionado con el complemento al Estudio de Impacto Ambiental referente a la modificación de la Licencia Ambiental Global que nos ocupa, y el término de diez (10) días hábiles establecido en el

parágrafo 1° del articulo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015 para la remisión del concepto de la autoridad ambiental regional, se encuentra superado, esta Autoridad continuará con el trámite establecido en el Decreto mencionado, pronunciándose en relación con la demanda de recursos naturales renovables para la modificación en trámite.

#### **CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD**

Que como consecuencia de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental realizada, y una vez evaluados los estudios y la información presentada por la empresa EQUION ENERGIA LIMITED, esta Autoridad expidió el Concepto Técnico 4277 del 24 de agosto de 2015, el cual sintetiza de la información presentada lo referente a la descripción del proyecto en los siguientes términos:

#### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


A continuación, se presentan los aspectos generales del proyecto "Área de Desarrollo Paulo" de conformidad con le información presentada por la Empresa, para el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental.

#### Objetivo

Modificar la Resolución No. 1583 del 11 de septiembre de 2008 en el sentido de autorizar la instalación y operación de la planta de secado de gas Floreña: Facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Floreña.

#### Localización


Las áreas objeto de estudio se encuentran dentro del CPF Floreña, en el Área de Desarrollo Pauto, sobre el Piedemonte Llanero del departamento del Casanare, en la zona rural del municipio El Yopal, en jurisdicción del corregimiento El Morro. El principal acceso al CPF Floreña lo constituye la carretera departamental que conduce desde el casco urbano de El Yopal al casco urbano del Corregimiento El Morro, vía pavimentada en buenas condiciones para la operación.



Fuente: Sigweb ANLA - 2015


El área donde se proyecta la instalación de la Planta de Secado de Gas Floreña limita en el costado norte con la base Militar, al oriente con la via principal de acceso al Corregimiento El Morro, al sur con la fase II de la expansión del CPF y al occidente con Termoyopal y área de proceso de la fase I de la expansión del CPF

# Localización Área de Influencia Directa del Proyecto Planta de Gas y Llenadero



Fuente: Sigweb - ANLA 2015

# Localización Planta de Secado de Gas Floreña



Fuente: "Instaleción y operación de la planta de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Floreña" pera la modificación — Equión — 2015

En la siguiente tabla se detallan las coordenadas de la Planta de Secado de Gas Floreña.

# Coordenadas Planta de Secado de Gas Floreña

|         | Coordenadas Magna Sirgas origen Bogolá |              |         |              |              |  |  |  |  |
|---------|--|--------------|---------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Vértice | Este                                   | Norte        | Vértice | Este         | Norte        |  |  |  |  |
| 1       | 1.180.154,11                           | 1,094.290,40 | 17      | 1.180.097,24 | 1.093.983,55 |  |  |  |  |
| 2       | 1.180.168,55                           | 1.094.158,42 | 18      | 1.180.059,56 | 1.094.038,80 |  |  |  |  |
| 3       | 1.180.191,24                           | 1.094.093,21 | 19      | 1.180.006,40 | 1,094.099,41 |  |  |  |  |
| 4       | 1.180.230,64                           | 1.094.057,98 | 20      | 1.179.969,38 | 1.094.134,84 |  |  |  |  |
| 5       | 1.180.261,58                           | 1.093.992,10 | 21      | 1,179,946,14 | 1.094.150,43 |  |  |  |  |
| 6       | 1.180.301,60                           | 1.093.949,30 | 22      | 1.179.948,73 | 1.094.163,77 |  |  |  |  |
| 7       | 1.180.295,90                           | 1.093.898,18 | 23      | 1.179.946,37 | 1.094,172,35 |  |  |  |  |
| 8       | 1.180.308,82                           | 1.093.846,03 | 24      | 1.179.947,62 | 1,094,196,32 |  |  |  |  |
| 9       | 1.180.253,25                           | 1.093.829,13 | 25      | 1.179.943,98 | 1.094.202,26 |  |  |  |  |
| 10      | 1.180.229,41                           | 1.093.821,89 | 26      | 1.179.945,28 | 1.094.209,48 |  |  |  |  |
| 11      | 1.180.195,81                           | 1.093.808,48 | 27      | 1.179.960,61 | 1.094.234,48 |  |  |  |  |
| 12      | 1.180.183,10                           | 1.093.793,34 | 28      | 1.179.965,64 | 1.094.236,73 |  |  |  |  |
| 13      | 1,180,158,93                           | 1.093.779,39 | 29      | 1.179.981,26 | 1.094.252,10 |  |  |  |  |
| 14      | 1.180.128,08                           | 1,093,778,22 | 30      | 1.180.023,35 | 1.094.277,63 |  |  |  |  |
| 15      | 1,180,117,29                           | 1.093.923,12 | 31      | 1.180.099,36 | 1.094.285,05 |  |  |  |  |

|         | Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá |              |       |   |  |  |  |  |  |
|---------|--|--------------|-------|---|--|--|--|--|--|
| Vértice | Este                                   | Este         | Norte |   |  |  |  |  |  |
| 16      | 1.180.098.31                           | 1,093,980,34 |       | - |  |  |  |  |  |

Fuente: "Instalación y operación de la planta de secado de gas florena: facilidades de tratamiento, elmacenemiento y cargue en el CPF Florena" para la modificación – Equión – 2015

Es importante mencionar que el área donde se proyecta la Planta de secado de gas Floreña corresponde a una zona ya intervenida previamente por la operación, pues en ella se encuentran instaladas las antiguas teas del CPF Floreña junto con sus áreas de aislamiento para protección y seguridad de las personas; así como la barrera de aislamiento de ruido.

### Componentes y Actividades

El proyecto "Área de Desarrollo Pauto", cuenta de manera generalizada con las siguientes actividades autorizadas:

Infraestructura existente en el Área de Desarrollo Pauto"

|             | 1111140   | Estado Extensión |            |                      |                  |       |   |  |
|-------------|---|------------------|------------|----------------------|------------------|-------|---|--|
| Consecutivo | infraestructura   | Existente        | Proyectada | Área tofal<br>(Ha)   | Longitud<br>(km) | Punto | Comentarios   |  |
| 1           | Construcción, adecuación y<br>operación de plataformas<br>multipozo | ×                |            | 6 Ha por<br>locación |                  |       | Corresponde e los pozos productores los cuales tienen una profundidad máxima de 19000 pies.   |  |
| 2           | Operación de la infraestructura<br>petrolera existente              | x                |            |                      |                  |       | Actualmente el CPF Floreña cuenta con los siguientes sistemas e infraestructura para su funcionamiento:  *Recibo y distribución de fluidos  *Tren de separación de crudo  *Deshidratación y compresión del gas  *Almacenamiento y bombeo de crudo  *Almacenamiento y bombeo de agua  *Sistema de alivio  *Sistemas auxiliares   |  |
| 3           | Infræstructura viel   | x                | ×          |                      | 60               |       | Corresponde a las vías de acceso que conducen al área de pozos inyectores de gas, pozos productores existentes y equellas que conducen a las áreas de meyor interés. Se encuentran autorizadas vías perimetrales del área de equipos con un ancho promedio de 4 a 8 metros, vía de acceso al helipuerto de 170 metros, con un ancho aproximado de 6 metros, sobre un terraplán no menor a 0.25 metros; dos vías de acceso a las teas con longitudas de 50 metros y 300 metros, con un ancho aproximado de 6 metros cada una, con un terraplán de aproximadamente 0.25 metros; dos vías para la zona sur del EPF con una longitud no mayor a 40 metros y un ancho de 6 metros; adecuación sobre le vía antigue al Morro sobre un área de 500 m2. |  |
| 4           | Pruebes de producción y<br>transporte del crudo                     | x                |            |                      |                  |       | Autorizado mediante Resolución No. 1583 de 2008.  |  |
| 5           | Lineas de flujo   | x                |            |                      |                  |       | Corresponden a las lineas de flujos existentes<br>para el trensporte de fluidos desde los pozos<br>productores existentes hasta el EPF Floreña, así<br>como los autorizadas para el Área de Desarrollo<br>Pauto.  |  |
| 6           | Nuevo campamento EPF<br>Florente                                    | x                |            | 4                    |                  |       | Para la ampliación del EPF se autorizó la<br>construcción de campamentos de operaciones con<br>un área aproximada de 14.943 m2.   |  |

Fuente: "Instalación y operación de la planta de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cergue en el CPF Floreña" para la modificación — Equión — 2015

En el documento remitido por la Empresa para la modificación del PMA establecido para la instalación de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña se relacionan las actividades genéricas previstas para el desarrollo del proyecto, las cuales se relacionan listan a continuación:

### Actividades genéricas previstas para la instalación de la planta de secado de gas y llenadero del EPF Floreña

| ETAPA                                   | ACTIVIDADES   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| DOCADEDATIVA                            | Información a la comunidad  |  |  |  |  |  |
| PREOPERATIVA                            | Contratación de personal, adquisición de bienes y servicios                     |  |  |  |  |  |
|   | Aprovechamiento forestal  |  |  |  |  |  |
|   | Movilización de maquinaria, equipos y vehiculos y transporte de personal        |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN PLANTA                      | Instalación de equipos y montajas electromecánicos.                             |  |  |  |  |  |
| SECADO DE GAS CPF                       | Obras civiles complementarias   |  |  |  |  |  |
| FLOREÑA                                 | Tratemiento y disposición de aguas residuales domésticas.                       |  |  |  |  |  |
|   | Tratamiento y disposición de residuos sólidos domésticos.                       |  |  |  |  |  |
|   | Manejo de residuos sólidos industriales (soldaduras, tarros de pinturas, etc.). |  |  |  |  |  |
|   | Prueba de arranque y pueste en marcha de equipos                                |  |  |  |  |  |
|   | Tratamiento de gas  |  |  |  |  |  |
| 075040104174                            | Generación de energia   |  |  |  |  |  |
| OPERACIÓN PLANTA<br>SECADO DE GAS - CPF | Tratamiento y disposición de residuos sólidos industriales                      |  |  |  |  |  |
| FLOREÑA                                 | Tratamiento y disposición de residuos sólidos domésticos                        |  |  |  |  |  |
| FLOKENA                                 | Tratamiento y disposición de agues residuales industriales                      |  |  |  |  |  |
|   | Tratamiento y disposición de eguas residuales domésticas.                       |  |  |  |  |  |
|   | Trasporte de productos obtenidos en Carrotenques.                               |  |  |  |  |  |
|   | Movilización da maquinaria, equipos   |  |  |  |  |  |
|   | Retiro de infraestructure y treslado de equipos                                 |  |  |  |  |  |
| DESMANTELAMIENTO Y                      | Demolición de estructuras   |  |  |  |  |  |
| RESTAURACIÓN FINAL                      | Recuperación y reconformación de Áreas.   |  |  |  |  |  |
|   | Revegetalización  |  |  |  |  |  |
|   | Actividades de Cierre   |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaborado por el grupo evaluador e partir del documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas floraña: lacilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Floraña" para la modificación — Equión — 2015

Que el Grupo Evaluador presentó en el Concepto Técnico en comento, las siguientes consideraciones con respecto a la descripción del proyecto, y a las actividades propuestas por EQUION ENERGIA LIMITED:

"A continuación se describen las principales actividades que comprende la instalación de la planta de secado de gas y llenadero del EPF Floreña:

Actividades principales que que comprende la instalación y operación de la planta de secado de gas y

|   | ACTIVIDADES  | DESCRIPCIÓN  |
|---|--|--|
| 1 | Insteleción y operación de una planta de<br>secado de gas para recuperación de gas<br>licuado de patróleo y sus componentes puros<br>(propano y bulano) compacta (paquetizada) | assa tos cahanidoses da las toras da francionamiento. Esta sistema vienu   |
| 2 | Instalación de bales y esferes para<br>almacenamiento operativo  | Pere una capacidad total instalada de almacenamiento de 25.000 barriles o producto. Incluye el transporte de equipos el área, instalación y montaja o equipos. |



| No. | ACTIVIDADES   | DESCRIPCIÓN   |
|-----|---|---|
|     | de sus productos puros (propano y butano)   | que se proyecta la adecuación de 2 islas para un total de 4 bahías, cade una con<br>su respectivo brazo de flenedo y medición de transferencia para cargar hasta 4<br>carros cisterna simultáneamente.  |
|     |   | Cada brazo podrà carger hesta 300 berriles en 45 minutos, es decir, un flujo de 280 gpm aproximadamente. Cada brazo tendrà una línea de recuperación de vapores para liberar cualquier sobrepresión que se pueda presentar en el proceso de llenado. Estos venteos se liberarán al sistema de alivio existente del CPF Floraña.   |
|     |   | Antes de pasar a los brazos de llenado, el producto sale de las balas o esferas de almacenamiento y pasa por el sistema de odorización. Este sistema inyecta odorizante para que el producto cumpla con los requarimientos de seguridad para su venta y transporte.   |
|     |   | Los componentes principales de las facilidades de cargue son los que se enuncian e continuación;  Porteria de ingreso y salida de vehículos cistema da transporte de GLP.  Islas de cargue de GLP.  |
|     |   | <ul> <li>Åreas administrativas.</li> <li>Årea de descanso de conductores de vehículos cistema de GLP.</li> <li>Vías internas de acceso a las islas de cargue de GLP.</li> <li>Vía perimetral alrededor del llenadero de GLP.</li> <li>Líneas de despacho desde la Planta de secado de gas hasta el ilenadero y líneas de retomo hacia las facilidades de relevo.</li> </ul> |
|     |   | Incluye el transporte de equipos al área, instalación y montaje de equipos.   |
| 4   | Construcción de obres civiles complementaries   | Corresponden al sistema de drenaje de aguas lluvias y aceitosas, porteria, adecuación de via interna (llenadero), señalización, etc.  |
| 5   | Mantenimiento de equipos, instrumentos y<br>accesorios instalados en la Ptanta y flenadero.<br>Así como de las éreas donde se ubican. |   |
| 6   | Recuperación de áreas intervenidas  | No aplica   |
| 7   | Desmantelamiento y abandono de las áreas intervenidas   | Cuando se determine que ya no continuará la recuperación de GLP o de sus<br>productos puros (propano y butano). Incluirá inventario de áreas, retiro de<br>equipos, demolición de pisos de concreto, reparación de áreas intervenidas, etc.   |

Fuente: Elaborado por el grupo evaluador a partir del documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Floreña" para la modificación – Equión – 2015

# Consideraciones sobre la descripción del proyecto

Respecto a las actividades genéricas previstas para la instalación de la planta de secado de gas y llenadero del EPF Floreña, es pertinente señalar que las relacionadas con Contratación de personal, adquisición de bienes y servicios y Trasporte de productos obtenidos en Carrotanques no aplican dentro de la presente evaluación, puesto que no son competencia de esta Autoridad ambiental.

Respecto al acceso al sector de la futura planta de sacado y llenadero:

La empresa señala que no existirá ningún cambio en el uso de vias o infraestructura asociada ya descrita y autorizada en la licencia ambiental global del área de desarrollo Pauto y sus posteriores modificaciones. El principal acceso al CPF Floreña lo constituye la vía secundaria de orden departamental que conduce desde la ciudad del Yopal (Puante La Cabuya — Cravo Sur) al casco urbano del corregimiento El Morro, hasta el kilómetro 11+500, la cual se encuentra pavimentada en buenas condiciones, con sus correspondientes obras de drenaje y señalización.

Por estrategia y manejo del tráfico, se propone el ingreso al área de la Planta de secado de gas y llenadero sobre la vía principal Yopal-El Morro por la entrada Oriental al CPF (el cual se habilitará teniendo en cuenta los radios de giro necesarios para los carrotanques), de tal forma que el tránsito de vehículos (carrotanques) lleguen hasta unos metros antes de le Base Militar y no requieran tomar la via allema de ingreso al Morro ni al CPF.

La operación de la Planta de secado de gas tiene proyectado un volumen máximo de 30 vehículos (carrotangues) a emplear diariamente para transportar el producto de la Planta de secado de pas: los

cuales realizarán el cargue y transporte en horario diumo, y según la empresa se dará cumplimiento a los protocolos y procedimientos técnicos y de seguridad que sean establecidos para esta actividad de cargue y transporte.

Respecto al sitio de ubicación de la planta de secado:

Tal como se mencionó anteriormente, la Planta de secado de gas se ubicará en un área ya intervenida por la operación, sitio donde aún están ubicadas las antiguas teas del CPF con sus aislamientos de protección; y barrera de aislamiento de ruido.

Este sitío fue seleccionado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Cercania a las áreas de operación.
- Facilidad de acceso vehícular.
- Årea ya intervenida.
- Disminución de impactos ambientales.

Proceso de producción y manejo de fluidos:

La empresa describe el proceso de producción y manejo de fluidos indicando que el gas a tratar en la Planta de secado de gas proviene de los pozos productores del Piedemonte, es decir, corresponde al mismo gas producido hoy en dia en el CPF. El objetivo de la Planta de secado de gas es recuperar las fracciones de hidrocarburo pesados, antes de inyectar el gas.

La corriente que alimentará la plenta es el gas de salida del proceso de deshidratación (unidades de deshidratación) y aguas arriba del turbocompresor de inyección del CPF. Una vez el gas pasa por la Planta de secado de gas, éste vuelve al mismo punto para entrar a la succión del turbocompresor y ser inyectado. El Gas Licuado de Petróleo (GLP) o los productos recuperados se enviarán a los tanques de almacenamiento y despacho final en las facilidades de cargue.

En el estudio se enuncia que para dicho proceso se tiene previsto la instalación de hasta tres columnas de fraccionamiento para separar las diferentes fracciones de hidrocarburos. Los componentes más livianos salen por la cima de las torres y los pesados por los fondos, a diferentes condiciones de presión y temperatura dependiendo de la torre y de cada componente. De la primera torre se recupera el gas metano y etano por la cima para redireccionado al sistema de inyección de donde se tomó inicialmente. La corriente que sala por el fondo, tiene las demás fracciones de hidrocarburos de donde se recuperará el GLP en la siguiente torre y las naftas. Si se requiere separar los productos puros del GLP, propano y butano, el GLP entra a la tercera torre donde se hará el fraccionamiento adicional. Los productos obtenidos de este proceso se enviarán a las balas y esferas de almacenamiento, donde finalmente serán entregados a los carrotanques a través de las facilidades de cargue, pasando antes por el sistema de odorización y medición. Las naftas recuperadas serán enviadas a los tanques de almacenamiento det CPF donde se mezclarán con el crudo estabilizado.

# Respecto al llenadero:

El estudio describe los equipos a utilizar y el proceso de llenado correspondiente, indicando los controles para sobrepresiones por medio de líneas de recuperación de vapores que irán al sistema de alivio del EPF Floreña, así como el sistema de medición y odorización para el cargue de gas.

Equipos y/o sistemas de la plante de gas:

En la Tabla 2.4 del estudio evaluado se presenta un tistado preliminar de los equipos de la Planta de secado de gas, pues pueden llegar a variar una vez se desarrolle la ingeniería básica y detallada de la planta: Deshidratadores, Scrubber de gas de Regeneración, Separador frio, Acumulador de reflujo, Vasija de reflujo de depropanizadora, Vastja de reflujo de debutanizadora, Hot Oil Expansion Tank, Balas mezcla GLP/producto fuera de especificaciones, Absorbedora, Detanizadora, Depropanizadora, Debutanizadora, Filtro coalescente gas de entrada, Filtro coalescente gas residual, Filtro coaslescente deshidratación, Filtro gas deshidratado, Filtro de aceite caliente, Esfera de almacenamiento propano, Esfera de

almacenamiento butano, entre otros. La empresa destaca que estos equipos requieren de una menor área para su ubicación, pues corresponden a equipos más pequeños y paquetizados; es decir son unidades o procesos compactos por módulos que no requieren grandes obras para su instalación.

Todos los equipos mayores (balas de GLP, torres, vasijas de almacenamiento, etc.) estarán preensamblados, y serán transportados por módulos completos hasta la zona de la Planta de secado de gas en el CPF Floreña y se instalarán sobre las bases y pedestales de concreto que serán construidos.

### Consideraciones generales:

El documento "Instalación y operación de le planta de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Floreña" presentado por la empresa Equión para la modificación de la licencia ambiental describe de manera suficiente y adecuada todas las actividades que se van a llevar a cabo para las fases de construcción y operación de la planta de secado y del llenadero, así como describe con suficiente detalle los elementos necesarias para llevar a cabo dichas actividades".

Que el Grupo Evaluador presentó en el Concepto Técnico en comento, la siguiente consideración con respecto a los conceptos técnicos relacionados y al área de influencia directa del proyecto:

#### "CONSIDERACIONES TÉCNICAS

#### Conceptos Técnicos Relacionados

No se encuentran conceptos relacionados de otras entidades ambientales para la presente evaluación de modificación de licencia ambiental.

# Áreas de Influencia Directa y de Manejo (Zonificación de Áreas)

El área de influencia directa para la Planta de Secado de Gas está conformada por el poligono que limita al Norte con la via de acceso alterna al centro poblado del corregimiento El Morro y CPF Floreña, al Oriente con la via de acceso principal Yopal-El Morro, al Occidente con la via de acceso al CPF Floreña y Termoyopal, y al Sur con el área de procesos fase II.

La Empresa ellega en el complemento del Estudio de Impacto Ambientel (radicado ANLA número 2015035021-1-000 del 01 de julio de 2015), el AID para cada uno de los componentes socioambientales, tal como se relaciona en la siguiente tabla:

### Área de influencia directa

| MEDIO                     | ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA   |
|---------------------------|--|
|                           | Unidad geológica, de suelo y geomorfológica, del área donde se desarrollará la Plante de Secado de Gas, teniendo en cuenta que la intervención a realizar es muy especifica y obedece a un área puntual.   |
| Ab <del>iôtico</del>      | En el tema de aire y ruido, al área directa está delimitada hasta donde las emisiones de los conteminantes: MP10, SOx y NOx; y los niveles de ruido pueden llegar a generar riesgo para la comunidad y operadoras del CPF Florefia; limites definidos por la modelación de aire y ruido realizada para el proyecto y solo por les actividades de la planta de secado de gas. |
|                           | Para el recurso egua, los impactos a generarse por la instalación y operación de la Planta de Secado de Gas, no son significativos.  |
| Biótico                   | Area donde se contempla la instalación de la Planta de Secado de Gas, actualmente corresponde a<br>la unidad de cobertura vegetal denominada zona industrial o comercial según la clasificación de<br>Corine Land; elli se ubican algunos individuos torestales que serán objeto de aprovechamiento.   |
|                           | Por ser una zona ya intervenida y en uso, la presencia de especies faunisticas es casi nula.   |
| Socioeconómico y cultural | El área de influencia directa del Componente Socioeconómico, corresponde puntualmente e la<br>Verede El Morro – centro poblado El Morro donde se instalará y operare la planta de secado de Ges<br>y donde se manifestará los siguientes impactos significativos: Presión sobre la infraestructura vial.   |

| MEDIO    | ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  |
|----------|---|
|          | Aumento del flujo vehicular en la zona, Generación de expectatives y Generación de conflictos |
| <u> </u> | sociales.   |

Fuente: Elaborado por el grupo evaluador a partir del documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, atmacenemiento y cargue en el CPF Floreña" para la modificación — Equión — 2015

## CONSIDERACIONES DE LA ANLA

Una vez realizada la evaluación del área de influencia esta Autoridad encuentra que no se registran cambios al respecto con la presente modificación, dado que su objeto -dirigido a la instalación y operación de la Planta de Secado de Gas- se realizará al interior del área del EPF Floreña, actividad ésta que ya se encuentra aprobada y la cual se encuentra intervenida; de acuerdo a la información presentada en el documento de modificación y lo verificado por el grupo evaluador no generará impactos adicionales a los ya identificados y por otra parte las actividades no requieren intervenir nuevas áreas que impliquen la redefinición del AID. Para el componente socloeconómico en esta modificación el área de influencia indirecta corresponde al municipio de Yopal y el área de influencia puntual corresponde a la vereda El Morro ubicada en el corregimiento del mismo nombre\*.

Que el Grupo Evaluador presentó en el Concepto Técnico en comento, la siguiente consideración con respecto caracterización del medio abiótico:

#### "Caracterización del medio abiótico

Para el área de influencia directa, la Empresa allega en el complemento del EIA la información presentada en la anterior tabla(Área de influencia directa). Así mismo allega la siguiente información:

# Geologia

El CPF Floreña y las respectivas zonas de intervención se encuentran sobre una terraza de origen Fluviotorrencial (Qta), la cual está conformada por bloques y fragmentos subangulares de arenisca, embebidos en una matriz limo-arcillosa, formando una ladera inclinada con pendiente cercana al 6% - 8%. Las terrazas aluviales ocupan pequeñas extensiones en inmediaciones del cauce.

A nivel regional, el área de estudio se ubica en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, en una region tectónicamente compleja y activa con un estilo estructural de tipo comprensivo, el cual se evidencia por la presencia de fallas inversas y pliegues sinclinales y anticlinales apretados de dirección preferencial SW-NE; por otra parte se destaca en el área la presencia de fallas transversales a los sistemas predominantes de Guaicáramo y Yopal, como las Fallas Floreña, Aguazul y los lineamlentos observados a lo largo del cauce del rio Cravo Sur y en el extremo occidental del área. En el área se identifican dos provincias estructurales: la Provincia de Piedemonte dominada por pliegue sinclinal ampllo y fallas de cabalgamiento, Ilmitada al noroeste por la Falla de Guaicaramo y al sureste por la Falla de Yopal; y la Provincia Occidental comprendida por el Anticlinal de Monterralo y parte del Sistema de Fallas de Guaicaramo.

Dentro de las amenazas naturales consideradas para el área, se encuentra la problemática asociada con la sismicidad.

### Geomorfología

La zona de interés corresponde a un paisaje de piedemonte perteneciente a una franja de terreno ondulado a montañoso-escarpado, localizado en la base de la Cordillera. Esta unidad corresponde a un relieve de transición en el que predomina la topografía plana que caracteriza los llanos orientales del Casanare.

Dentro de las unidades geomorfològicas presentes en el área del proyecto, se encuentra la terraza postglacial de origen aluvial, la cual se caracteriza por ester conformada por fragmentos y bloques subangulares de arenisca en matriz limo-arciliosa, formando un relieve plano a ligeramente inclinado, con pendientes cercanas al 6% y 8%.

#### Suelos

Las unidades de suelos existentes en la zona se encuentran dentro del paisaje de lomerio y de valle, y se identifican con los símbolos VVAbx y VAEf1. En la siguiente tabla, la Empresa presenta las unidades de suelo identificadas para el CPF Floreña:

Suelos Área de influencia del proyecto

| Obbios Area de minaciona del profecto |   |                 |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|-----------------|---|--|--|--|--|
| CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA              |   |                 |   |  |  |  |  |
| Paisaje                               | Conjunto  | Unidad De Suelo | Descripción y Clasificación Agrológica  |  |  |  |  |
| Suelos de<br>Attiplanici <del>a</del> | Consociación VAE.<br>Typic Ustorthents                                  | VAEH            | El material parental corresponde a sedimentos aluviales haterométricos antiguos, compuestos básicamente de cantos rodados muy alterados, los suelos son excesivamente drenados, muy superficiales y de textura france, esqueláticos y de colores pardos. Suelos deserrollados en relieva escarpado, con pendientes 25-50% y erosión hidrica y muy baja fertilidad. Corresponde a la clase VIII por su capacidad de uso y no poseer ningún potencial agricola o pecuarlo |  |  |  |  |
| Suelos de los<br>Valles               | Grupo indiferenciado<br>VVA Typic<br>Tropothents y Typic<br>Dystropepts | VVAbx           | El malerial parental corresponde a material de origen coluvial<br>heterométricos, son suelos muy superficiales a moderadamente<br>profundos, limitados por pedregosidad, texturas franco arenosas y la<br>tertilidad es baja a muy baja. Suelos desarrollados en relieve<br>ligeramente ondulado, con pendientes 3-7%; están utilizados en<br>rastrojos y pertenecen a la clase VII por aptitud de uso  |  |  |  |  |

Fuente: Documento "Instalación y operación de la piente de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Floreña" para la modificación – Equión – 2015

## Hidrología

La zona de interés se caracteriza por presentar una densa red de drenajes, el área de estudio se encuentra enmarcada en la subcuenca del río Cravo Sur perteneciente a la cuenca del Río Meta, que a la vez, hace parte de la gran cuenca del río Orinoco. Los drenajes de primer orden que se presentan en el área son: la Quebrada la Veranera, la Quebrada Morreña y la Quebrada Aguablanca.

En el área del CPF se encuentran ubicados sistemas loticos; según el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del Río Cravo Sur aprobado mediante la resolución No.200.15.07-01332 del 31-12-07 de CORPORINOQUÍA, el río Cravo Sur presenta un moderado control estructural con cauces rectos, las corrientes de primer y segundo orden drenan en dirección suroeste y el drenaje principal del río Caja en dirección noroeste hasta desembocar en el río Meta.

Las principal fuente de contaminación del recurso hídrico identificada, corresponde al vertimiento directo de las aguas residuales de las viviendas localizadas en el casco urbano del corregimiento El Morro y las veredas que colindan con el río Cravo Sur, pues no cuenten con sistemas de alcantarillado, ni con ningún tipo de tratamiento.

### Calidad de agua

Los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos entregados por la empresa se presentan en las siguientes tablas:

Resultados obtenidos análisis fisico-químicos cuerpos de agua

| _ |                 | PRUISON ODIE | (((CO2 #((#))2)2   (3                           | rco-quiniicos cuer                            | pus us agua                                       |  |
|---|-----------------|--------------|---|---|---|--|
| Γ |                 |              | 12-Nov-2014                                     | 12-Nov-2014                                   | 12-Nov-2014                                       | 12-Nov-2014                                      |
|   | Parámetros .    | Unidades     | Caño<br>Tranquitandia<br>Aguas Abajo del<br>CPF | Caño Tranquilandia<br>Aguas Arriba del<br>CPF | Qda. Aguablanca<br>Aguas Arriba de<br>la locación | Qda. Aguatoca<br>Aguas Abajo de la l<br>locación |
| L |                 |              | 130962  | 130961  | 130959  | 130958   |
|   | A-Acidez Totel® | mg /L CaCO3  | 45  | 56  | 16  | < 2  |

|  |            | 12-Nov-2014                                     | 12-Nov-2014                            | 12-Nov-2014                                       | 12-Nov-2014                                      |
|--|------------|---|--|---|--|
| Perámetros                               | Unidades   | Caño<br>Tranquilandia<br>Aguas Abajo del<br>CPF | Caño Trenquilandia<br>Aguas Arriba del | Qda. Aguablanca<br>Aguas Arriba de<br>la locación | - Qda. Aguatoca<br>Aguas Abajo de la<br>locación |
|  |            | 130962  | 6 - 1 130961                           | 130959 CYTLES                                     | 130958   |
| A-Alcalinidad Total ®                    | mg/L CaCO3 | 6.03  | < 0.42                                 | 2.01  | 18.49  |
| A-Caudal Molinele                        | L/seg      | 10.6  |  | 1490.2  | 2564.6   |
| A-Caudal Volumètrico                     | L/seg      |   | 6.50                                   |   |  |
| A-Claruras (IC)                          | mg/L       | 1,14  | 1.02                                   | 0.96  | 0.97   |
| A-Conductividad (Campo) ®                | µS/cm      | 14.2  | 30.6                                   | 13.3  | 51.0   |
| A-DBO5 (LBOD) ®                          | mg/L O 2   | 8   | 8                                      | 8   | 8  |
| A-Dureza Total ®                         | mg/L CeCO3 | 12.4  | 10.4                                   | 11.8  | 16.4   |
| A-Hidrocarburos Totales<br>(TPH (R)      | mg/L       | < 0.1   | < 0.1                                  | < 0.1   | < 0.1  |
| A-Nitratos (IC)                          | mg/L NO3-N | 0.145   | 0.132                                  | 0.142   | 0.119  |
| A-Nitritos (IC)                          | mg/L NO2-N | < 0.001   | < 0.001                                | < 0.001   | < 0.001  |
| A-Oxigeno Disuelto (LDO)                 | mg/L O2    | 7.22  | 2.06                                   | 7.98  | 7.95   |
| A-pH (Campo) ®                           | Unidades   | 6.0   | 5.5                                    | 7.0   | 7.3  |
| A-Sólidos Suspendidos<br>Totales ®       | rng/L      | 8.00  | 6.00                                   | 6.00  | 18.00  |
| A-Sólidos Totales 3                      | mg/L       | 18.00   | 26.00                                  | 15.33   | 54.00  |
| A-Temperatura Muestra                    | *C         | 23.4  | 25.2                                   | 21.2  | 22.9   |
| A-Tensoactivos Aniónicos<br>(S.A.A.M.) ® | mg/L       | 0.102   | 0.083                                  | 0.083   | 0.121  |
| A-Turbiedad ®                            | NTU        | 3.980   | 2.450                                  | 2.450   | 16.800   |
| M-Coliformes Fecales<br>(NMP)            | NMP /100mL | < 2   | < 2                                    | < 2   | < 2  |
| M-Coliformes Totales (NMP)               | NMP/100mL  | 6   | 6                                      | 6   | 20   |

Fuente: Documento "Instalación y operación da la planta de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF
Floreña" para la modificación — Equión — 2015

Resultados obtenidos análisis fisico-químicos cuerpos de aqua

|  |             | 12-Nov-2014                                    | 12-Nov-2014            | 12-Nov-2014         |  |
|--|-------------|--|------------------------|---------------------|--|
| Parámetros                               | Unidades    | Qda: Aguatoca Aguas  <br>Arriba de la locación | Qda la Morreña Aguas & | Rio Cravo Sur Punto |  |
| ·  |             |  | <b>新校年3130960</b>      | 130963              |  |
| A-Acidez Total ®                         | mg /L CaCO3 | < 2  | 18                     | 3                   |  |
| A-Alcalinidad Total ®                    | mg/L CaCO3  | 14,27  | 2,01                   | 42,01               |  |
| A-Caudai Molinete                        | L/seg       | 575,2  | 636,3                  | 49912,6             |  |
| A-Caudal Volumétrico                     | L/seg       |  |                        |                     |  |
| A-Cloruros (IC)                          | mg/L        | 0,92   | 0,99                   | 6,87                |  |
| A-Conductividad (Campo) ®                | µS/cm       | 46,2   | 15,4                   | 102,6               |  |
| A-DBO5 (LBOD) ®                          | mg/L O 2    | 6  | 12                     | 22                  |  |
| A-Dureza Total ®                         | mg/L CaCO3  | 14,2   | 14                     | 45,2                |  |
| A-Hidrocerburos Totales (TPH IR)         | mg/L        | < 0,1  | < 0,1                  | < 0,1               |  |
| A-Nitratos (IC)                          | mg/L NO3-N  | 0,114  | 0,149                  | 0,912               |  |
| A-Nitritos (IC)                          | mg/L NO2-N  | < 0,001  | < 0,001                | 0,024               |  |
| A-Oxigeno Disuello (LDO)                 | mg/L O2     | 7,82   | 8                      | 7,98                |  |
| A-pH (Campo) ®                           | Unidades    | 7.2  | 7,4                    | 7,6                 |  |
| A-Sólidos Suspendidos Totales ®          | mg/L        | 6  | 15,33                  | 105,33              |  |
| A-Sólidos Totales ®                      | mg/L        | 38   | 26                     | 177,33              |  |
| A-Temperatura Muestre                    | °C          | 22,5   | 22                     | 23,5                |  |
| A-Tensgactivos Aniónicos<br>(S.A.A.M.) ® | mg/L        | 0,083  | 0,121                  | 0,345               |  |
| A-Turbiedad ®                            | NTU         | 5,45   | 10,6                   | 95,2                |  |
| M-Coliformes Fecales (NMP)               | NMP /100mL  | < 2  | 2                      | 20                  |  |
| M-Coliformes Totales (NMP)               | NMP/100mL   | 8  | 20                     | 60                  |  |

Fuente: Documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas floreña: lacilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF
Floreña" para la modificación — Equión — 2015

Del análisis de calidad de agua, la empresa concluye que el río Cravo Sur es uno de los cuerpos de agua que tiene alta presencia de turbiedad, sólidos totales, sólidos suspendidos, DBO5, debido al arrastre de material por fuertes lluvias, carga de materia orgánica generada posiblemente por la actividad de ganaderia extensa presente en la zona, así como por la presencia de hidrocarburos, grasas y aceites por

diferentes actividades petroleras de empresas aguas arribas. Estos valores en los cuerpos de agua tienen un grado de contaminación que no superan los limites establecidos en el Decreto 1076 de 2015.

Para los parámetros Nitritos, Nitratos, cloruros, tensoactivos, y coliformes fecales, de acuerdo a la norma, los cuerpos de agua monitoreados se encuentran dentro de los límites establecidos en los artículos por los artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4. y 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 de 2015, indicando que el agua de las fuentes hídricas analizadas pueden ser aptas para consumo humano y doméstico con tratamiento convencional para su potabilización, además pueden ser aptan para usos agrícolas y pecuarios.

Por otro lado y para la caracterización de la calidad de las aguas subterrâneas, la Empresa presenta el monitoreo del pozo SEV-1 del CPF Floreña, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

Resultados monitoreo de pozo profundo CPF Floreña SEV-1

| Nombre análisis                       | Unidad Análisis | CPF Floreña - Pozo<br>Profundo SEV 1 | Dec. 1594/84<br>Art 38 | Dec. 1594/84<br>Art 39 | Dec.<br>2115/2007                                |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| A-Acidez Total 6                      | mg /L CaCO3     | 6                                    | -                      | -                      |  |
| A-Alcalinidad Total ®                 | mg/L CeCO3      | 48,44                                | •                      |                        | 200  |
| A-Aluminio ICP                        | mg/L Ai         | 0,012                                | -                      |                        | 0,2  |
| A-Arsénico ICP                        | mg/L As         | < 0.005                              | 0,05                   | 0,05                   | 0,01   |
| A-Bario ICP                           | mg/L Ba         | 0,226                                | 1                      | 1                      | 0,7  |
| A-Bicarbonatos HCO3                   | meg/L HCO3      | 0.48                                 |                        |                        |  |
| A-Bifenil Policiorados (PCB's)        | µg/L Total      | < 0,1                                |                        | <del></del>            | <u> </u>   |
| A-Cadmio ICP                          | mg/L Cd         | < 0,0005                             | 0,01                   | 0.01                   | 0,003  |
| A-Calcio ICP                          | mg/L Ca         | 26,23                                |                        |                        | 60   |
| A-Cerbonatos CO3                      | meg/L CO3       | < 0,42                               | -                      |                        |  |
| A-Cloruros (IC)                       | mg/L.           | 1,45                                 | 250                    | 250                    | 250  |
| A-CN Total (IC)                       | mg/L CN-        | < 0.05                               |                        |                        |  |
| A-Cobre ICP                           | mg/L Cu         | < 0.01                               | 1                      | 1                      | 1  |
| A-Color Verdadero ®                   | APHA / Pt-Co    | 14                                   | 75                     | 20                     | 15   |
| A-Conductividad (Campo) ®             | µS/cm           | 253                                  |                        | •                      | 1000   |
| A-Cromo ICP                           | mg/L Cr         | < 0,003                              | 0,05                   | 0,05                   | 0.05   |
| A-DBO5 (LBOD) ®                       | mg/L O 2        | 10                                   |                        |                        |  |
| A-Dureza Total ®                      | mg/L CeCO3      | 102,4                                | -                      |                        | 300  |
| A-Fenoles (Bajo Rango) ®              | mg/L Fenol      | < 0,0002                             | 0,002                  | 0,002                  |  |
| A-Foslatos (IC)                       | mg/L PO4-P      | 0,112                                |                        |                        | 0,5  |
| A-Hierro ICP                          | mg/L Fe         | 0,845                                | <del></del>            | <del></del>            | 0,3  |
| A-Magnesio ICP                        | mg/L Mg         | 8,96                                 | _                      |                        | 36   |
| A-Manganeso ICP                       | mg/L Mn         | 0,412                                |                        |                        | 0,1  |
| A-Mercurio ICP                        | mg/L Hg         | < 0,0019                             | 0,002                  | 0,002                  | 0,001  |
| A-Nitratos (IC)                       | mg/L NO3-N      | 0,189                                | 10                     | 10                     | 10   |
| A-Nitritos (IC)                       | mg/L NO2-N      | < 0,001                              | 10                     | 10                     | 0,1  |
| A-Nitrogeno Amoniacal ISE ®           | mg/L NH3-N      | 0,2                                  |                        |                        | <del></del>                                      |
| A-Nivel Dinémico                      | m               | 66,21                                |                        |                        | <del>                                     </del> |
| A-Nivel Estético                      | <u></u>         | 61,68                                |                        |                        |  |
| A-pH (Campo) ®                        | Unidadas        | 7,3                                  | 5.9                    | 6,5 - 8,5              | 6,5-9  |
| A-Plata ICP                           | mg/L Ag         | < 0,001                              | 0,05                   | 0,05                   | - 5,5 5  |
| A-Plomo ICP                           | mg/L Pb         | < 0,001                              | 0,05                   | 0,05                   | 0,01   |
| A-Potasio ICP                         | mg/L K          | 2,23                                 |                        | - 0,00                 |  |
| A-Selenio ICP                         | mg/L Se         | < 0,005                              | 0,01                   | 0,01                   | 0,01   |
| A-Sodio ICP                           | mg/L Na         | 14,56                                |                        | ,,,,                   |  |
| A-Sólidos Disueltos Totales (TDS) ⊗   | mg∕L.           | 177,33                               | <del></del>            |                        |  |
| A-Sólidos Suspendidos Totales ®       | mg/L            | 28                                   |                        |                        |  |
| A-Sólidos Totales ®                   | mg/L            | 205                                  |                        |                        | _  |
| A-Sulletos (IC)                       | mg/L            | 9,125                                | 400                    | 400                    | 250  |
| A-Temperature Muestra                 | *c              | 27,2                                 | -                      |                        | <del>                                     </del> |
| A-Tensoactivos Aniônicos (S.A.A.M.) ® | mg/L            | 0,115                                | 0,5                    | 0.5                    | <del> </del>                                     |
| A-Turbiedad ®                         | NTU             | 16,8                                 |                        | 10                     | 2  |
| A-Zinc ICP                            | mg/L Zn         | 0,053                                | 15                     | 15                     | 3  |
| M-Coliformes Fecales (NMP)            | NMP /100mL      | < 2                                  | 2000                   | 1000                   | 0  |
| M-Coliformes Totales (NMP)            | NMP/100mL       | <2                                   | 20000                  | -                      | 0  |

Fuente: Documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, elmacenemiento y cargue en el CPF Floreña" para la modificación — Equión - 2015

Los valores obtenidos para los parámetros de referencia indicados en los articulos 2.2.3.3.9.3 y 2.2.3.3.9.4, del Decreto 1076 de 2015; y Resolución 2115/2007, se encuentran conformes a la norma, indicando que para su consumo debe realizarse el respectivo tratamiento del aqua.

# Usos del agua

Los usos del agua en el área de influencia directa del proyecto se centran principalmente en el uso doméstico, prácticas agropecuarias, piscicolas, uso recreativo e industrial, como fuente de captación para la actividad petrolera. En la siguiente tabla se relacionan los usos identificados por fuentes:

Uso del agua de fuentes superficiales

| CUERPO DE AGUA   | USOS       | UBICACIÓN   | VEREDAS    |  |
|------------------|------------|---|------------|--|
| О. La Моггаña    | Doméstico  | Assess with dat CDC Florida   | Morro      |  |
| Q. La Molfana    | Agricola   | Aguas arriba del CPF Floreña  | MUITO      |  |
|                  | Domástico  | Assess and a COE Classic  | - Малодиіл |  |
| O Aswahlanan     | Agricota   | Agues arriba del CPF Florefla   |            |  |
| Q. Aguablanca    | Piscicola  | Aguas Arriba del punto de Captación   |            |  |
|                  | Recreativo | (1'096.621N 1'180.649E)   |            |  |
|                  | Agricola   | Aguas arriba del CPF Floraña  |            |  |
| Q. Aguatoca      | Piscicola  | Aguas arrios del Cer Piorana  | La Cabaña  |  |
|                  | Recreativo | Agues Abajo del Punto de Captación  | La Cabana  |  |
|                  | Domestico  | (1'093.250N 1'180.425E)   |            |  |
|                  | Domestico  | Aguas arriba del CPF Floreña  |            |  |
| Q. Tranquilandia | Recreativo | Aguas arriba del CPF Floreña en cruce con la via al<br>Morro                  | Morro      |  |
|                  | Pecuario   | Aguas Abajo del CPF Florefia  | La Cabaña  |  |
|                  | Pesca      | Aguas arriba del Punto de Captación<br>(1'095.393N 1'178.247E)                | Morro      |  |
| Cravo Sur        | Pecuario   | Asuno shois del COS Fiernite y del Proje de Castacida                         |            |  |
|                  | Recrealivo | Aguas abajo del CPF Florella y del Punto de Captación (1'091.853N 1'180.425E) | Guarnalera |  |
|                  | Pecuano    | (1031.000H 1100.425E)   |            |  |

Fuente: Documento "Instalación y oparación de la planta de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Floreña" para la modificación – Equión – 2015

## Hidrogeología

La unided hidrogeológica para el proyecto es la Unidad I2 (H3), la cual se describe a continuación:

Unidad I2 (H3): Catalogede como sedimentos poco permeables, está conformada por depósitos de ladera (Qc) y depósitos de origen fluvio-torrencial, que integran diferentes niveles de terrazas, identificadas como Qtm-Qte-Qtb, integrados por fragmentos a bloques heterométricos y angulares de areniscas y arcillolitas, cantos, guijos y guijarros de areniscas, inmersos en una matriz limo arcillosa; ocupan el área de estudio y cerca del techo de las corrientes principales. Esta unidad hidrogeológica conforma en el subsuelo acuiferos pobres y acuitardos de tipo fibre-semiconfinado, en razón a su heterogeneidad, inmadurez, y la abundancia de arcilla en la matriz.

La litología predominante de las unidades hidrogeológicas identificadas para el área de estudio está compuesta por fragmentos de bloques heterométricos y angulares de areniscas y arcillolitas, cantos, guijos y guijarros de areniscas, inmersos en una matriz limo arcillosa, que pertenecen a los depósitos fluvio-torrenciales (Qta).

### Geotecnia

La unidad geotécnica al que pertenece el área a ser intervenida está constituida por sectores de pendiente plana a ligeramente ondulada, formando planicies casi horizontales, con bordes de escarpes pronunciados. En la parte central del área de estudio, la unidad está asociada al cauce del río Cravo Sur. La estabilidad general del área de estudio está condicionada por factores como, las fuertes precipitaciones características, así como la historia tectónica y estructural.

#### Atmósfera

El clima en la zona, se caracteriza por presentar una temporada de bajas lluvias bien marcada con precipitaciones mensuales del mes más seco inferiores a 60,0 mm. La lluvia total anual oscila entre 2363 mm en los alrededores de Yopal y 3810,8 mm en los alrededores del CPF de Floreña, distribuidos en un régimen de tipo Unimodal.

Los parámetros presentados para el área de influencia del proyecto, fueron tomados según lo manifestados por la Empresa del Estudio de Impacto Ambiental pera modificación de la licencia 1583 de 11 septiembre de 2008 para la ampliación del CPF Floreña y se relacionan a continuación:

- Altitud: 190 msnm a 1.000 msnm
- Temperatura: 25,1°C a 28,9°C
- Precipitación: 559 mm 19,4 mm (unimodal)
- Humedad relativa: 75% anual
   Vientos: 1,76 m/s promedio anual
- Brillo solar: 1.788 horas de sol al año
- Nubosidad: 3 a 6 Octas/dias
- Presión atmosférica: 535,2 551,5mmHq
- Radiación solar: valor promedio entre 4,06 5,42Kwh/m2/dla

#### Calidad del aire

En la actualidad, en el área del proyecto, se encuentran las Facilidades del CPF Floreña y la Planta de Generación de Energia de la Compañía TERMOYOPAL, como principales fuentes de emisiones atmosféricas.

El EFP Floreña incluye fuentes fijas instaladas, las cuales cuentan con permiso de emisiones atmosféricas, autorizado mediante la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, modificada por la Resolución 0054 de 3 de febrero de 2012.

La licencia ambiental para la Planta Termoyopal fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - Corporloquia mediante Resolución No 200.15.03-0481 del 4 de noviembre de 2003 a Termoyopal y también cuenta con permiso de emisiones atmosféricas.

En la siguiente se presentan los resultados de las concentraciones obtenidas en los monitoreos de calidad de aire realizados para el CPF Floreña durante el mes de octubre del 2014:

| Contaminante                          | Limite Maximo<br>Permisible |       | Tiempo de<br>Exposición | Centro<br>Poblado el<br>Morro | ciiidades<br>CPF.<br>Floreña | Floreda -N | La<br>amafera | Conformidad |  |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
|                                       | ppm                         | µg/m³ | 7.8<br>Exp              | - 8                           | F                            | Fk         |               |             |  |
| Particules suspendida TSP             | -                           | 300   | 24 Horas                | 62*                           | •                            | 74         | 64            | CUMPLE      |  |
| Material Particulado PM10             | -                           | 100   | 24 Horas                | 24                            | 81                           | 35         |               | CUMPLE      |  |
| Dióxidos de azufre (SO <sub>2</sub> ) | 0.096                       | 250   | 24 Horas                | 15                            | 39                           | 15         | 17            | CUMPLE      |  |
| Dióxidos Nitrógeno (NO2)              | 0.08                        | 150   | 24 Hores                | 20                            | 52                           | 28         | 25            | CUMPLE      |  |
| Oxidantes Fotoquímicos O3             | 0.041                       | 80    | 8 Hores                 | 67                            | 81                           | 70         | 69            | CUMPLE      |  |
| Monóxido de Carbono CO                | 8.8                         | 10000 | 8 Horas                 | 0,39                          | 1,52                         | 0,35       | 0,36          | CUMPLE      |  |
| BETEXs como Benceno                   |                             | 5     | Anual                   | 0,006                         | 0,116                        | 0,028      | 0,027         | CUMPLE      |  |
| BETEXs como Tolueno                   |                             | 260   | 1 semana                | 0,002                         | 0,036                        | 0,006      | 0.008         | CUMPLE      |  |

Fuente: Documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas floraña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF
Floreña" para la modificación — Equión — 2015

La Empresa concluye que los resultados obtenidos de los monitoreos de calidad de aire realizados en el mes de octubre en el área de influencia de las facilidades del CPF Floreña, respecto a las particulas

suspendidas totales en la zona, muestran valores que no producen impacto significativo sobre la calidad del aire de la zona. Los mayores valores se presentan en la estación de control Floreña.

Se puede afirmar que las concentraciones de particulas suspendidas totales encontradas aunque son mayores a las encontradas en el mismo mes del año anterior y similares a las encontradas en marzo de 2014, no deben afectar la salud humane, ya que la máxima diaria hallada en la estación Floreña y las otras tres estaciones de monitoreo, evidencian cumplimiento en relación con el nivel máximo permisible para una exposición de 24 horas establecido por la Resolución 610 de 2010 del MADS. En cuanto al material particulado PM-10 los valores se encuentran dentro de los límites permisibles establecidos en la Resolución 610 de 2010.

Se puede afirmar que los promedios de concentración para material particulado PM-10 encontrados en la zona durante el periodo de octubre de 2014, no sobrepasan los limites de afectación para la salud humana. Por otra parte las otras concentraciones encontradas para las restantes tres Estaciones de Monitoreo, evidencian cumplimiento en relación con el nivel máximo permisible.

En cuanto a las concentraciones de Dióxidos de azufre (SO2), en las estaciones monitoreadas se encuentran entre 11 y 40µg/m3, valores inferiores al límite de 250 µg/m3 establecido por la Resolución 610 de 2010 del MADS. Los valores reportados para el dióxido de Nitrógeno NO2 se reportaron entre 14 a 55µg/m3 a condiciones de referencia en las cuatro estaciones de monitoreo, valores inferiores a los establecidos en la Resolución 610 de 2010 del MADS.

Los valores de Betex como Benceno y tolueno en las estaciones de monitoreo CPF Floreña muestran concentraciones muy bajas, cumpliendo con el nivel máximo permisible de 260µg/m3 para el Tolueno y 5µg/m3 para el benceno, valores establecidos por la Resolución 610 de 2010 del MADS.

#### Ruido

Las principales fuentes generadoras de ruido en el área corresponden a las Facilidades de operación del CPF Floreña y a Termoyopal, debido a los equipos que en cada una se operan. Seguidamente, se encuentran los vehículos que transitan por la via de acceso al CPF de Floreña y vía Yopal-Morro y los ruidos generados por la fauna asociada al sector.

En la siguiente tabla se presentan los valores de ruido monitoreados en el mes de agosto de 2014:

Resultados de Ruido para la ampliación el CPF Floreña

| P | unto de Monitoreo                         | Periodo  | LAeq | Eventos  |
|---|---|----------|------|--|
| 1 | Entrada Oriental del<br>CPF Florefia      | Diumo    | 66   | En el horerio diumo se percibe ruido ocasionedo por el paso de vehículos pesados, peso de vehículos livianos (carrionetas, motocicleta, bus), ruido leve ocasionedo por el funcionamiento de generadores y compresores de Fase I del CPF Floreña, ruido de fauna nativa (pájaros cantendo, grillos).   |
|   |   | Nocturno | 51   | En el periodo Noctumo se percibe ruido intenso de la fauna nativa (grillo, rana, cigarra), ruido proveniente del CPF Floreña.  |
| 2 | Y via el Morro-<br>Marroquin –la          | Diumo    | .53  | En el horario diumo se percibe paso de vehículos livianos (camionetas, motocicletas), ruido de fauna nativa (pájaros cantendo, grillos), paso de vehículos livianos (motos), paso de vehículos pasados, se detecta percepción de ruido moderado proveniente de Termoyopal. Es importante mancionar que en este punto de medición predomina el ruido proveniente del tráfico vehícular. |
|   | virgen                                    | Noclumo  | 53   | En el periodo noclumo se percibe ruido de fauna nativa (grillos, sapos, ranas, cigarras), se detecta percapción de ruido leve proveniente de la operación de Termoyopal, paso de vehículo liviano (camioneta, motocicleta), ruido de fauna doméstica (perro ladrando)  |
| 3 | Punto de la Y a le<br>salida de Marroquin | Diumo    | 58   | En el horario diurno se perciba ruido de faune native (aves y grillos), ruido de fauna doméstica (cardo de gallo), peso de vehículos livianos (carnionetas, motocicletas), peso de vehículos pesados (volquetas, carrotanque, carnión grúe), personas hablando   |
|   |   | Noctumo  | 53   | En el periodo noctumo se percibe ruldo de fauna nativa (pájaros cantando, grillos, ranes, sapos. cigarras), ruldo de fauna doméstica (perros ladrando).  |

| PL | into de Monitoreo   | Periodo  | LAeq | Eventos   |
|----|---|----------|------|---|
|    |   | _        |      | ruido proveniente de Termoyopal   |
| 4  | Parque el Morro   | Diumo    | 56   | En el periodo diumo se percibe ruido de fauna nativa (pajaros cantand grillos), ruido de fauna domestica (perro ladrendo), paso de vehiculo livianos (camionetas, taxi, motocicletas), sonido de bacina vehiculo compactador de residuos, sonido fuerte de música en establecimiento eledaños al parque                                       |
|    |   | Noclumo  | 52   | En el horario noclurno se percibe ruido de fauna nativa (grillos, rana sepos, cigarras), ruido de fauna doméstica (perros tadrando, gas maultando), paso de vahiculos livianos (motocicletas)   |
| 5  | Malla perimetral colegio Antonio  | Diumo    | 57   | En el horario diurno se percibe ruido leve a moderado proveniente o Termoyopal, ruido de fauna nativa (pàjaros cantando, grillos), ruido de fauna doméstica (mugido de vacas), paso de vehículos tíviano (camionetas, campero, motocicleta) y pesados.  |
|    | Nariño en dirección<br>CPF Floreña.   | Noctumo  | 48   | En el horario noctumo se detecta percepción de ruido leve a moderar<br>proveniente de la operación de Termoyopal y ruido intenso de faul<br>noctuma (grillos, ranes, sapos, cigarres)   |
| 6  | Via al cementerio<br>frente al  | Diumo    | 61   | En el periodo diumo se percibe ruido de fauna nativa (aves), se detec<br>percepción de ruido leve proveniente de Termoyapal, ruido ocasionado p<br>el paso de vehículos livianos (especialmente motos), en este punto<br>medición predomina el ruido proveniente del tráfico vehícular  |
|    | polideportivo   | Noctumo  | 48   | En el periodo noctumo se percibe ruido leve proveniente de Termoyop, ruido de feuna noctuma (grillos, renes, sepos, cigarras, ladrido de perre sonido de pito de moto, peso de motocicleta  |
| 7  | Via CPF el Morro,<br>Frente a la granja   | Diumo    | 67   | En el horario diumo se percibe ruido moderado a leve proveniente de<br>operación de Termoyopal, ruido de fauna nativa (pájaros cantando, grillo<br>ruido moderado a leve ocasionado por el funcionamiento del generador<br>energia del área de expansión del CPF Floreña, paso de vehículos livien<br>(carrionatas, automóvil, motocicletas). |
|    | Experimental  | Noctumo  | 49   | En el periodo nocturno se percibe ruido moderado a leve proveniente de<br>opereción de Termoyopal, ruido intenso de fauna nativa (grillos, sapo<br>renas, cigarras), paso de vehículo fluíano (camioneta)   |
|    | Identificación de<br>fuenta   | Diumo    | 72   | En el periodo diumo se detecta principalmente los generadores<br>Termoyopal.  |
| 8  | TERMOYOPAL<br>(Aprox a 20 metros<br>del generador área<br>externa de la malla<br>perimetral | Noctumo  | 77   | En el periodo nocturno se percibe ruido moderado ocasionado por funcionamiento de equipos de Termoyopal, ruido de feuna nativa ( gril sapos, cigarras)  |
|    | Idantificación de<br>fuente   | Diuma    | 77   | En el periodo diumo se delecta principalmente los generadores<br>Termoyopal.  |
| 9  | TERMOYOPAL (Aprox a 60 metros del generador área externa de la malia perimetral             | Noctumo  | 69   | En el periodo nocturno se perciba ruido moderado y continuo ocasiona por el funcionamiento de equipos de Termoyopal, ruido de fauna nativa grillo, cigarra)   |
|    | Estando Oscidantal  | Diumo    | 84   | En el horano diumo sa perciben fuentes de ruido de generadores y tea c<br>CPF, fauna del área (aves, grillos), vehiculos livianos (carros y motos),   |
| 10 | Entrada Occidental<br>del CPF Florefia  | Nocturno | 62   | En el periodo noctumo se percibe ruido moderado a fuerte ocasionado p<br>el funcionamiento de generadores y Tees del CPF Floreñe, ruido de fau<br>noctuma (grillos).  |
| 11 | Entrade Principal   | Diumo    | 59   | En el horario diurno se percibe ruido de fauna local (chicharras y ave vehículos livianos (carnionetas y molos) y pesados (grúa).   |
| '' | Ena <b>sua Finicipa</b>   | Noctumo  | 51   | En el periodo noctumo se percibe ruido asociedo a los generadores compresores del CPF, fauna de hábitos noctumos (grillos y ranas).   |
| 12 | Vie CPF Yopel<br>sector Escuele   | Diumo    | 59   | En el horario diumo se percibe ruido de vehículos (buses, camiona<br>camionetes y motos), feune de la zona (eves,) y ruido generado por<br>Quebrada Guamatera.  |
|    | Guernalera  | Noctumo  | 53   | En el horario noclumo se percibe ruido de vehículos (camionetes), fau<br>de la zona (aves y grillos) y ruido generado por la Quebrada Guemalera.  |
| 13 | Sector Escuela<br>Guamalera, Margen   | Diumo    | 59   | En el horario diurno se percibe ruido de faune (eves, grillos y marrano paso de vehiculos livianos (carrionetas, molos), paso de vehiculo pesados (carrotenque).  |
|    | Izquierdo del Rio<br>Cravo Sur.   | Noctumo  | 53   | En el periodo nocturno se percibe ruido proveniente del agua que discu<br>del Rio Cravo sur, ruido de feuna (grillos, ranas, sapos, cigenas), y paso<br>vehículos livianos (camioneta, motocicleta)   |

Fuente: Documento "Instalación y operación de la planta da secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Floreña" para la modificación — Equión — 2015

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se concluye que:

- En el punto N°1, punto N°10 y punto N°11, los niveles de presión sonora durante los dos periodos (diumo y Noctumo), se encuentran dentro de los rangos máximos de tolerancia de exposición de ruido regidos por la Resolución 627 de 2006 Sector C (Ruido Intermedio Restringido).
- Los puntos N°2, punto N°3, punto N°4, punto N°6 y punto N°7, no cumplen con los estándares que establece la Resolución 627 de 2006, Sector D (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), pues los niveles de presión sonora sobrepasan los indices de tolerancia de exposición de ruido; con excepción a los niveles de presión obtenidos en el periodo diumo en el punto N°2 cuyo valor se encuentra cerca el limite máximo permisible.
- Para el punto N° 12 y el punto N°13 los valores durante el periodo diurno cumplen con lo establecido en normatividad aplicable al sector B. tranquilidad y ruido moderado según la Resolución 627 de 2006; sin embargo para el periodo nocturno los valores superaron 3dB a la norma, ruido asociado a la fauna y quebrada Guarnalera, fuentes de emisión ajenas a las actividades propias de la operación el CPF Floreña.
- En el Punto N°8 solo para el periodo noctumo los valores sobrepasan los limites máximos de tolerancia de la Resolución 627 de 2006 para Sector C.

#### CONSIDERACIONES DE LA ANLA

La información presentada en el Documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Floreña" objeto de la presente modificación, se considera acorde a los lineamientos establecidos en los términos de referencia HI-TER-1-03; teniendo en cuenta la información presentada en la línea base y la información allegada para la solicitud del permiso de emisiones atmosféricas, se considera que el área de influencia directa propuesta por la empresa corresponde con las actividades que se presentan para la instalación de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña.

No obstante, es importante aclarar que dentro del capítulo 3 "Línea Base Ambiental", la Empresa describe componentes como geología, hidrología, geotecnia, suelos, aire, entre otros dentro del numeral de "Área de influencia indirecta" y una vez hecha la revisión de la cartografía allegada, así como las características del proyecto observadas en campo, se considera que éstas hacen parte del área de influencia directa en donde se llevará a cabo la instalación de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña.

Una vez revisada la información presentada por la Empresa y los permisos de aprovechamiento solicitados a nivel abiótico se considera que el Área de Influencia Directa propuesta por la empresa corresponde con las actividades que se presentan para la instalación de la planta de secado de gas y lienadero de Floreña, asimismo, se considera que la información es suficiente para que esta Autoridad realice el pronunciamiento correspondiente y declare la viabilidad o no del proyecto".

Que el Grupo Evaluador presentó en el Concepto Técnico en comento, la siguiente consideración con respecto caracterización del medio biótico:

### "Caracterización del medio biótico

# Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas

En el área de influencia del proyecto existen áreas especiales declaradas mediante el acuerdo 012 de 2007 "por lo cual revisa y ajusta el plan básico de Ordenemiento Territorial de Yopal acuerdo Municipal 027 de 2003 y se dictan otras disposiciones "En el Articulo 151 y 152 del acuerdo, se establecen áreas para la protección, reserva y conservación de recursos naturales y del medio ambiente.

Dentro de estas categorles se encuentran las áreas estratégicas ambientales de interés público como las microcuencas abastecedoras de acueductos rurales y urbanos que corresponden a La Aguatoca, La

Tabiona, La Calaboza, Aguablanca, La Chaparrera, La Aguablanca (Volcanera), La Aguazula, La Niata y La Jarama.

El área donde se pretende construir la Planta de Secado de Gas Floreña, no se superpone y se encuentra distante de las categorias estratégicas ambientales mencionadas anteriormente.

#### Ecosistemas terrestres

#### a. Gran bioma del Bosque Húmedo Tropical

De acuerdo a la distribución de biomas en la Orinoquia Colombiana el área de influencia directa, se encuentra dentro el Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte Arauca – Casanare (Ecosistemas de la cuenca del Orinoco Colombiano, 2004), donde se destacan en su extensión los ecosistemas de bosque alto denso húmedo en lomerio estructural, de montaña estructural erosionada y del piedemonte antiguo tectonizado.

Los ecosistemas se ubican en clima cálido húmedo con una humedad relativa del 85% en inviemo y 78% en épocas secas, con períodos de duración de 8 meses el primero y 4 en el segundo.

#### b. Zonas de vida

De acuerdo al sistema de clasificación del clima basado en los factores bioclimáticos del medio ambiente: temperatura, precipitación, humedad y pisos altitudinales como factores determinantes en el desarrollo de la vegetación, en el área de influencia indirecta del proyecto se cuenta con las siguientes zonas de vida:

- Zone de Vida bosque húmedo Tropical (bh-T).
- Zona de Vida bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM).

### Flora

De acuerdo a la clasificación de la vegetación por zonas bioclimáticas, la zona de influencia se localiza en el piso bioclimático Ecuatorial o piso altitudinal Basal Tropical, el cual se encuentra entre los 190 y 1000 msnm, con biotemperatura media superior a los 24°C presentado dos fisionomías claramente diferenciades: bosque ecuatorial umbrófilo y bosque ecuatorial subhigrófilo, junto con un porte arbóreo entre 30 y 40 m de altura. En general se cuenta con una cobertura muy baja de briófitas y otras epifitas; localmente se presentan variaciones en cuanto a la abundancia de palmas que sobrepasan en altura el dosel de los árboles.

A continuación, exponen las principales unidades de cobertura vegetal presentes en el área de influencia:

- Tejido urbano contínuo.
- Tejido urbano discontinuo.
- Zona industrial o comercial.
- Red vial y terrenos asociados.
- Pastos limpios.
- Pastos arbolados.
- Bosque de galería y ripario.
- Vegetación secundaria alta.
- Vegetación secundaria baja.

Parte del área objeto de esta modificación corresponde a áreas construidas (área actuales de facilidades dentro del CPF Floreña), y en el restante sector se registra rastrojos altos (que según la metodologia de Corine Land Cover corresponde a vegetación secundaria alta), para cual se realizó un inventario al 100% de los individuos arbóreos (mayores de 10 cm de DAP), dicha información se presenta en el numeral de Especies existentes en la zona (plenta de secado de gas del CPF Floreña, del presente acto administrativo.

A pesar que los factores que inciden en la explotación y su consecuente pérdida de la cobertura forestal en esta zona, tales como la expansión de la frontera pecuaria y la tala de selectiva de individuos del bosque, no se registran especies que según la UICN o CITES se encuentren en peligro de extinción, solamente el Cedro (Cedrela odorata) está registrado en el Apéndice III de las listas del CITES.

#### Fauna

Teniendo en cuenta la información secundaria y estudios adelantados en el área del CPF Floreña, en la siguiente tabla se presentan de manera consolidada el número de especies de fauna (anfibios, repliles, aves y mamíferos) con probable ocurrencia en el área de influencia de dicho CPF.

Número de especies en el AID del CPF Floreña

| COMUNIDAD | No. DE ESPECIES A<br>NIVEL NACIONAL | No. DE ESPECIES POTENCIALES PIEDEMONTE | % DE ESPECIES CON RESPECTO A NIVEL NACIONAL |
|-----------|-------------------------------------|--|---|
| Anfibios  | 733                                 | 57                                     | 7,8   |
| Reptiles  | 520                                 | 67                                     | 13  |
| Aves      | 1865                                | 163                                    | 8,7   |
| Memileros | 471                                 | 169                                    | 36  |

Fuente: ElA Modificación licancia 1583 de 11 de septiembre 2008, para la empliación del CPF Floreña - Geoinganieria (2010 y 2011).

De las especies de fauna silvestre reportades en este estudio, y detectadas directamente en campo no se reportan especies endémicas ni en ninguna categoría de amenaza.

#### Ecosistemas acuáticos

Se presentan las funciones ecológicas y la caracterización hidrobiológica de los cuerpos de agua loticos que hacen parte del área de influencia directa del área de CPF Floreña, a través de la caracterización de las comunidades de algas periticas, macroinvertebrados, macrófitas y peces; para el periodo hidroclimático de diciembre de 2013 (temporada seca). Con esta información se determina la modelación de la calidad del agua, descripción del estado ecológico e identificación de especies bioíndicadoras.

# CONSIDERACIONES DE LA ANLA

La información presentada en el complemento al Estudio de Impacto Ambiental, se considera acorde a los lineamientos establecidos en los términos de referencia HI-TER-1-03; asimismo, en relación con las metodologías de captura de información primaria y secundaria, cartografía y caracterización de los componentes de flora, fauna y ecosistemas acuáticos, es congruente con lo evidenciado en el área de interés durante la visita de evaluación".

Que el Grupo Evaluador presentó en el Concepto Técnico en comento, la siguiente consideración con respecto Caracterización del componente socioeconómico:

# "Caracterización del componente socioeconómico

# Respecto a los Lineamientos de Participación

Una vez revisado el documento de modificación de licencia para la construcción y operación de la Planta de Secado de Gas a ubicarse dentro de le CPF Floreña, esta Autoridad encuentra que la empresa allegó copia de la presentación de la modificación, de la convocatoria de fecha 9 de junio del 2015, enviada al Presidente de Asojuntas del Corregimiento el Morro y según la cual también fue recibida por funcionerios de la Alcaldía de Yopal, mediante la cual se invita a la reunión informativa de construcción de la Planta de Secado de Gas, a realizarse el 10 de junio de 2015; de igual manera dentro de los anexos Equión allega copia del acta de reunión "Complemento Resolución 54 del 3 de febrero de 2012", y cuyo objetivo según el anexo fue "informar e los asistentes sobre el proyecto denominado Planta de Secado de Gas y conocer su retroalimentación sobre los impactos ambientales y sociales y medidas de manejo planteadas"

De acuerdo al soporte anexo se informó a cerca de la ubicación de la planta, aclarando según este documento que esta será ubicada dentro de la CPF Floreña y se comunicó respecto a las diferentes actividades propuestas.

(...)

Conforme a lo anteriormente expuesto, la Empresa manifiesta en el EIA Complementano que la reunión informativa se realizó con los directivos de la JAC del Centro Poblado El Morro para informar sobre la modificación de licencia: proyecto de instalación y operación de la planta de GLP en el CPF Floreña, incluyó información sobre los aspectos más relevantes relacionados con las adecuaciones a realizar en el área. Además, menciona en el EIA Complementario que se actualizó la información de la Institución Educativa Antonio Nariño y del Centro de Atención en Salud que se encuentran en la junsdicción del Centro Poblado de El Morro para complementar la línea base del componente socioeconómico.

De acuerdo a lo reportado en el documento de modificación se trataron los siguientes temas:

- 1. Objetivos de la reunión
- 2. ¿Qué necesita saber?
- 3. Ubicación del proyecto
- 4. Etapas y alcances del proyecto
- 5. Uso y aprovechamiento de recursos naturales
- 6. Impactos ambientales y sociales
- 7. Medidas de manejo
- 8. Conclusiones

En este encuentro se enfatizó en los impactos que se generarán por la instalación y operación de la ptanta de GLP y las respectivas medidas para su manejo puntualmente lo concerniente a los impactos negativos. Cabe aclarar que la mayoría de la comunidad de El Morro asistente a la reunión no firmó la asistencia, pero se tiene el registro de entrada de dicha comunidad al CPF de Floreña como soporte de la asistencia.

Durante la visita efectuada por el grupo evaluador el 21 y 22 de junio al área de influencia del proyecto aunque no fue posible hacer reunión con líderas o Autoridades de la vereda El Morro , si se realizó reunión con la profesional en asuntos petroleros de la Alcaldía municipal de Yopal, quien manifestó que la Empresa en dies anteriores a la visita de evaluación había realizado la reunión de socialización del proyecto con la Alcaldía, informando a su vez que a ésta también había asistido el Secretario de Gobierno de Yopal. Por lo anteriormente expuesto, dada la información reportada en el documento y los anexos presentados respecto a la información suministrada a líderes y comunidad de El Morro y a lo informado por la funcionaria de la Alcaldía de Yopal esta Autoridad ambiental considera que la Empresa surtió el proceso de información de la presente modificación de licencia.

### Área de Influencia Indirecta

La Empresa define en el EIA Complementario al municipio de El Yopal como su Área de Influencia Indirecta, ya que es en este municipio donde se abastecerá de los bienes y servicios que se utilizarán en el desarrollo del proyecto objeto de modificación.

# Área de Influencia Directa

Como fue mencionado con anterioridad la Vereda El Morro se constituye en el Área de Influencia Directa puntual del proyecto dado que es en esa unidad territorial donde se encuentra ubicada la CPF Floreña en cuyo interior la empresa proyecta la construcción y operación ce la Planta de secado de gas y actividades propias del proyecto en cuestión. Por tanto la caracterización presentada para el componente socioeconómico dentro del documento de modificación corresponde a esta unidad territorial para lo cual la empresa presenta datos actualizados, con base entre otras, de la información del SISBEN 2014.

de

#### Caracterización de grupos poblacionales

En la vereda El Morro, reside población campesina y familias dedicadas a la ganadería extensiva cuyo fin es la comercialización, la agricultura para el autoconsumo, además, complementan estas actividades con la crianza de especies menores y eves con fines de autoconsumo.

#### Dimensión demográfica

#### a. Dinámica poblacional

Población total y composición por edad y sexo: Como lo señala la anterior tabla en la vereda El Morro para el 2014 los datos señalan que los grupos etáreos con mayor población se encuentran en los grupos de 0-5 años y de 16-20 años con una tendencia al aumento, de acuerdo a los últimos censos realizados por el SISBEN en la vereda, tal como se aprecia en la siguiente tabla; asimismo, se evidencia que los grupos de población en los rangos de población económicamente activa también sobresalen.

Distribución de grupos etareos. Área de influencia directa.

| Vereda        | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 25-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 65+ | Total |
|---------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| El Morro 2012 | 106 | 91   | 93    | 108   | 81    | 55    | 58    | 51    | 37    | 40    | 33    | 38    | 16    | 51  | 858   |
| El Morro 2014 | 121 | 117  | 115   | 121   | 136   | 98    | 78    | 71    | 51    | 61    | 43    | 44    | 41    | 78  | 1.175 |

Fuente: Complemento del EIA para la modificación - Equión - 2015

Respecto a la distribución de la población por sexo en la vereda El Morro el 51% son hombres y 49% son mujeres.

Tendencia de crecimiento poblacional: Para este análisis la empresa hace un análisis comparativo de los años 2012 y 2014 (base de datos del SISBEN de Yopal). En la vereda el Morro los datos muestran un incremento en todos los grupos etareos, lo cual puede estar relacionado con el desarrollo de la actividad petrolera, generando migración hacia esta unidad territorial, tendencia esta que tiende a aumentar.

Población Económicamente activa: Al respecto en el documento de modificación se indica que la PET (población en edad de trabajar) corresponde al 73% y la PEA (población económicamente activa) corresponde al 74 % en la vereda El Morro.

Patrones de asentamiento: La distribución especial de la población residente en El Morro es nucleada, dado que la vereda cuenta con un centro poblado; por otra parte también se encuentra en menor proporción viviendas distribuidas de manera dispersa.

Condiciones de vida e índice NBI:¹ Cada encuesta del SISBEN se diligencia con la información de un grupo familiar. La información alli recolectada se relaciona con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) definido por el DANE, al respecto el documento de modificación señala que en la zona rural las NBI corresponden. En la siguiente se presenta el total de familias con NBI con respecto al total.

Necesidades Básicas Insatisfechas. Área de Influencia Directa.

| VEREDA   | TOTAL DE FAMILIAS | CANTIDAD DE FAMILIAS CON NBI |
|----------|-------------------|------------------------------|
| El Morro | 379               | 181 viviendes                |

Fuente: Complemento del EIA para la modificación - Equión - 2015

# Dimensión espacial

# a. Servicios públicos

A nivel de servicios públicos se cuenta con energia eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural y recolección de basuras.

Las necesidades básicas están relacionadas con las condiciones de la construcción y distribución de la vivienda, el acceso a los servicios sanitarios, la asistencia de los niflos a la escuela y la dependencia económica.

#### b. Servicios sociales

Salud: En el área de influencia directa del proyecto se cuenta con Centro de Atención en Salud El Morro (primer nivel) que presenta una infraestructura adecuada pero en regular estado. Entre los servicios que presta el centro de salud se encuentran: primeros auxilios, consulta médica externa, consulta odontológica, brigadas de salud y programas de prevención y promoción (vacunación), en promedio se atienden de 120 a 150 personas a la semana. Para otros servicios como exámenes de laboratorio, autorizaciones y despacho de medicamentos, la población se tiene que desplazar a Yopal a 25 minutos en carro del centro poblado.

Educación: En el centro poblado de El Morro se encuentra la Institución Técnica Agropecuaria Antonio Nariño que cuenta con 840 estudiantes aproximadamente entre seccionales (sedes de primaria, secundaria, sabatina), 35 docentes, un coordinador, un orientador y un rector. Entre los servicios complementarios que presta la institución se cuenta con: restaurante escolar, biblioteca, sala de sistemas, internado, cafetería, cancha múltiple, mobiliario deportivo en regular estado, laboratorios (aún no están en operación) y la granja agrícola (ya se reubicó por parte de Equión, pero aún no está en funcionamiento). Se cuenta con los siguientes modelos educativos: programa para jóvenes en extraedad y adultos, a crecer, escuela nueva, educación tradicional, SAT.

En el centro poblado se cuenta con un jardín del ICBF, el CDI (Centro de Desarrollo Integral), para niños menores de 5 años (primera infancia).

La distribución del grado de escolaridad en El Morro según el SISBEN corresponde en primer lugar al nivel de primaria con el 48%, lo que manifiesta que una importante proporción de la población alcanza dicho nivel; secundaria el 27%. Por su parte, el 24% restante corresponde a la población que no tiene ningún nivel educativo, lo cuel no significa que dicha proporción corresponda a población analfabeta, porque en este grupo se encuentra inmerso el segmento de población infantil que aún no está en edad escolar.

Vivienda: De acuerdo con los datos del SISBEN de 2014, en El Morro el 93% de la población reside en casas con paredes de bloque, ladrillo, piedra, material prefabricado y madera pulida; en cuanto a los pisos el 68% habita viviendas cuyo piso son de cemento o gravilla y el 28% de baldosa, vinilo, tableta o ladrillo. El estado general de las viviendas según observación es bueno.

Recreación: En el centro poblado de El Morro se dispone de une cancha de fútbol y a la entrada del caserlo se encuentra ubicada una manga de coleo. Estos espacios representan los sitios de encuentro e integración para la comunidad.

Medios de comunicación: La vereda cuenta con acceso a emisoras siendo las más escuchadas La voz de Yopal y la Emisora del Ejército Nacional y Violeta Estéreo; la prensa no hace parte de los medios de comunicación utilizados; y el acceso televiso se realiza a través de los canales nacionales.

infraestructura de transporte: En la Vereda El Morro se tiene la via de acceso "Yopal – El Morro" la cual es una ruta municipal, tiene aproximadamente 15 km de longitud, està pavimentada paro buen estado, con problemas de erosión y deslizamientos en invierno. La población utiliza como medios de transporte las busetas, carros, camiones, motos, bicicletas y caballos.

### Dimensión económica

Estructura de la propiedad, formas de tenencia, titularidad de los predios y conflictos importantes asociados a la misma²

En el área de influencia directa el 100% de los predios están ocupados por sus propieterios, aunque por lo menos el 20% son sucesiones o herencias dedas en vida que no se han legalizado ante notaria. En

<sup>2</sup> Trabelo de campo Grades Ingerneria S.A., julio de 2012 y EIA Modificación de La Licencia 1583 del 11 de Septiembre de 2008 para la

promedio, el 28% de los predios presentan extensiones de 50 ha, el 58% entre 51 a 100 ha y el restante 14% superan las 101 ha. El área puntual de las actividades objeto de la modificación, corresponde a predios adquiridos por EQUION.

#### a. Procesos productivos y tecnológicos

Actividad agrícola: En el área de influencia directa del proyecto se presenta una actividad agrícola de pancoger basada en los cultivos de maiz, plátano, arroz, yuca, café, frijol, caña, ñame, citricos (naranja, mandarina) y frutales (mango, guayaba, banano, zapote). En algunas fincas se logran pequeños excedentes que se comercializan en Yopal, sin embargo, esta comercialización se dificulta por la falta de vías de acceso, falta de recursos económicos y de asesorta técnica.

Actividad pecuaria: Debido a que esta actividad es una de las cadenas productivas más importantes del departamento, la empresa EQUION apoyó las 18 veredas del Corregimiento de El Morro con 1.304 novillas, entregadas a 629 familias para fortalecer la producción.

Actividad piscicola: Otra actividad pecuaria desarrollada en el AID es la piscicultura, que no se realiza con fines comerciales sino como estrategia para complementar la dieta alimentaria de las familias: los estaques son construidos y mantenidos con recursos propios.

Especies menores: El resto de actividad pecuaria se restringe a la producción de especies menores como cerdos, ovejas y aves de corral, destinados usualmente al autoconsumo. Animales como mulas o caballos son empleados básicamente para silla y el transporte de carga.

Hidrocarburos: En el área directa, se encuentran el CPF Floreña ubicado en inmediaciones del casco urbano del Corregimiento El Morro, los pozos Floreña A, C y N y sus respectivas lineas de flujo, todos operados por EQUION.

Comercio: Sólo se presenta en el centro poblado del Corregimiento de El Morro y se limita a venta de alimentos básicos, refrescos y licores, restaurantes, discotecas.

Servicios: En cuanto a servicios prestados en El Morro, se encuentra la oficina de Construcciones Floreña, la Base del Ejército Nacional que opere desda año 2000 y la empresa Termoyopal, encargada de generar energía eléctrica al municipio.

Turismo: A nivel del turismo en la Quebrada La Aguatoca se encuentra un pozo de agua, ubicado a 1.5 km del centro poblado de El Morro, sitlo de encuentro de personas los fines de semana.

### b. Características del mercado laboral actual

El salario promedio rural se encuentra entre \$12.000 a \$15.000 día libre de alimentación para actividades como limpiar cultivos, desyerbar, cercar y entre \$20.000 a \$25.000 díarios con guadaña (rocería de potreros). En el área de influencia directa la principal ocupación da la población es la actividad ganadera y ocasionalmente, la agricultura genera algunos trabajos.

La actividad petrolera se constituye en una de las fuentes más importantes de trabajo en la zona. Para manejar adecuada y equitativamente el empleo generado por la industria petrolera, las 18 veredas del Corregimiento El Morro crearon la Oficina de Empleo que es manejada por ASOJUNTAS y representantes de cada una de las Juntas de Acción Comunal de las veredas. Esta oficina tiene los listados del personal masculino y femenino que está dispuesto a trabajar y por orden proporciona los trabajadores de acuerdo a los requerimientos que las empresas van haciendo. La oportunidad se da por igual a todas las veredas, independientemente de que en su área se están desarrollando o no las obras objeto de la contratación, esto como una estrategia para beneficiar a toda la población trabajadora del corregimiento.

#### Programas o proyectos privados, públicos y/o comunitarios

En la comunidad de El Morro se han ejecutado proyectos de mejoramiento de viviendas con el apoyo de Equión, mejoramiento del colegio y centro de salud, manejo de aguas lluvias y la construcción de la menga de coleo con recursos propios de la comunidad.

En relación con los proyectos que se esperan ejecutar los líderes evidencian la necesidad de la pavimentación de las calles del centro poblado, la construcción del Centro Administrativo (Corregimiento, Asojuntas, JAC), mejoramiento del centro de salud (mantenimiento y nevera para vacunación) y seguimiento en la construcción del internado del colegio.

#### d. Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas

En el casco urbano del Morro se comercializa la producción de los cinco Trapiches con que cuenta la Vereda Marroquin y dos en La Reforma. Como una estrategia para mejorar las condiciones y los niveles de producción, seis productores se asociaron en tomo a una Empresa Asociativa de Trabajo.

#### e. Población cuya base económica depende del área de Influencia del proyecto

El tema de ingresos de la población residente en el AID tlene dos fuentes; en primer lugar, la base de datos del SISBEN la cual refiere que la mayor proporción (67%) de PEA genera ingresos inferiores a \$100.000, la razón de esta cifra puede deberse e que la explotación agropecuaria no genera ganancias a corto plazo, por cuanto depende de la época de cosecha para los cultivos o el tiempo de cria, engorde y reproducción para el caso del ganado, por tanto, el nivel de los ingresos corresponde a la comercialización de algunos productos agrícolas que corresponden a excedentes de los cultivos de pan coger o cultivos de ciclo corto, lo cual se realiza con el objeto de comprar otros artículos para la manutención de las familias y que no se producen en el predio.

## Dimensión político organizativa

### a. Aspectos políticos

En el área de Influencia directa exista ASOJUNTAS que actualmente está realizando un trabajo activo con las Juntas de Acción Comunal de las 18 veredas del Corregimiento El Morro. La vereda del área directa del proyecto mantiene activa su Junta de Acción Comunal que está atenta para lograr concretar proyectos encaminados a mejorar tas condiciones de vida de sus habitantes, en especial en el área de los servicios públicos, socialas (educación y salud), vías y actividades productivas. Los lideres de las JAC se convierten en los intermediarios entre las estructuras gubernamentales, empresas privadas y la comunidad.

La Junta de Acción Comunal de la Vereda El Morro cuenta con 538 afiliados. Como organización comunitaria han gestionado proyectos como: el mejoramiento de viviendas (Programa de Vivienda Digna de Equión), mejoramiento del colegio (jornadas de aseo) y el manejo de aguas fluvias; se esperan ejecutar tos siguientes proyectos: continuar con los mejoramientos de vivienda por parte de Equión, la pavimentación de las callas del centro poblado en convenio con la Gobernación de Casanare y la Alcaldia de Yopal, construcción del Centro Administrativo (Corregimiento, Asojuntas, JAC) en convenio con la Gobernación, Alcaldía y Equión, mejoramiento del Centro de Salud (mantenimiento y nevera para vacunación) y seguimiento en la construcción del internado del colegio. Existen además de la Junta de Acción Comunal, la asociación de padres de familia del colegio y grupos de oración de la iglesia católica.

# b. Presencia Institucional y Organización Comunitaria

La presencia institucional en el AID está dada por las dependencias de la administración municipal, la iglesia y por Equión.

Acción Social tiene familias beneficiarias de sus programas, mediante subsidios escolares y apoyo a madres cabeza de hogar.

#### c. Espacios de participación con la comunidad e interiocutores

La Junta de Acción Comunal es la organización más importante al interior de las comunidades del AID, tienen un buen nivel de convocatoria dedo que son socialmente reconocidas por la comunidad de base por la labor de gestión que realizan.

La vereda se cuenta con dos interlocutores importantes: La Junta de Acción Comunal y los docentes de las instituciones educativas. Como espacios de reunión pueden utilizarse las reuniones de la JAC y de la escuela, maximizando recursos en procesos de información.

#### d. Tendencias de desarrollo

Las lineas de acción para mejorar las condiciones de vida de la población residente en el área de influencia directa, deben encaminarse a las siguientes áreas de acuerdo con la observación realizada, información obtenida y percepción de los líderes comunitarios:

- Servicios públicos y sociales: Majorando coberturas, en pro aumento de la calidad de vida de los pobladores. Las lineas de acción de la administración gubernamental deben encaminarse a las iniciativas que faciliten el manejo adecuado de los residuos sólidos (recolección), gasificación del 100% del centro poblado, el mejoramiento de viviendas y el acceso a los servicios de salud de una manera más democrática, entre otros.
- Área económica: Programas de capacitación para mejoramiento de habilidades y destrezas de la población, en actividades alternativas que les permitan tener otras fuentes de ingresos y apoyo en iniciativas productivas.
- Fortalecimiento organizativo: Apoyo a la gestión de la Junta de Acción Comunal en la organización de veedurías ciudadanas y seguimiento a la gestión pública, entre otros.

# CONSIDERACIONES DE LA ANLA

De acuerdo a la información presentada por la Empresa en el EIA Complementario, la caracterización del AID e considera a adecuada ye que brinda información necesaria, suficiente y actualizada sobre la vereda El Morro en la cual se proyecta la instalación y operación de la plante de secado de gas propuesta en la presente modificación; cabe señalar, que la modificación solicitada se encuentra deritro de un área licenciada e intervenida, y que la vereda El Morro lugar donde se encuentra localizada la Planta de Gas, hace parte de las veredas del AID del proyecto Área de Desarrollo Pauto".

Que el Grupo Evaluador presentó en el Concepto Técnico en comento, la siguiente consideración con respecto de la Zonificación ambiental:

### "Definición de zonificación ambiental

Para la zonificación ambiental del AID de la Planta de Secado de Gas y Llenadero, se tuvo en cuenta la información existente, tanto EIA anteriores presentados por Equión (documentos de licenciamiento ambiental) como la establecida en el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Cravo Sur, adoptado por Corporinoquia mediente la Resolución 200.15.07-01333 del 31 de diciembre de 2007.

En el sector donde se ubicará la Planta de Secado de Gas y Llenadero dentro del CPF Floreña, se identificaron y establecieron las siguientes unidades de zonificación de manejo ambiental:

 - Áreas de Intervención con Restricciones Mayores: Corresponden a aquellas zonas donde es necesario implementar medidas ambientales especiales, dada su importancia y sensibilidad fisica, biótica o sociocultural alta.

Dentro de esta categoria se hallaron las áreas de intervención con restricciones mayores por susceptibilidad a la erosión (AIRMse), las cuales corresponde a las unidades ambientales UA4, UA11 y UA8, que hacen referencia de manera general a zonas en altas pendientes y estabilidad media a baja, donde hidrogeológicamente presentan un comportamiento de escorrentla y/o de descarga de acuiferos y con presencia dominante de rastrojos bajos. Su intervención requiere un manejo especial, puesto que el desarrollo de actividades podría inducir procesos de remoción en masa y acentuar la erosión superficial.

 Áreas de Intervención con Restricciones Menores: Comprende aquellas zonas donde es necesario adoptar medidas de manejo menos exigentes que las anteriores, pero que son necesarias para lograr el mantenimiento de una adecuada calidad ambiental en el área de influencia directa del proyecto.

Dentro de esta categoria se encontraron las áreas de posible intervención con restricciones menores por escorrentía superficial (AIRmes), las cuales corresponden a las unidades UA2, UA6 y UA10, que comprende zonas de alta estabilidad, con pendientes bajas en terrenos planos a ondulados, con baja o nula permeabilidad.

Es importante señalar que las actividades objeto de esta modificación, se ubican dentro de áreas ya intervenidas y construidas, por lo cual no se llevarán a cabo intervenciones en las áreas con restricciones mayores, las cuales están localizadas en el extrerno Sureste de la zona seleccionada.

#### CONSIDERACIONES DE LA ANLA

Una vez evaluada la metodología presentada en el EIA para la definición de la zonificación ambiental de manejo, ésta se considera adecuada, teniendo en cuenta que la Empresa estableció 2 niveles de sensibilidad de acuerdo con la evaluación y análisis de los diferentes componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico (Áreas de Intervención con Restricciones Mayores y Áreas de Intervención con Restricciones Menores); lo anterior es de gran importancia, dado qua así lo establece el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambientel de la Cuenca Hidrográfica del Río Cravo Sur.

Es importante aclarar que con las actividades propuestas para desarrollar durante las etapas preoperativa, de instalación, operación, desmantelamiento y restauración final de la planta de secado de gas y llenadero de Florefia, no se modifica la zonificación de manejo ambiental aprobada mediante la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008 y modificada por la Resolución 0054 del 3 de febrero de 2012, pues dichas actividades las cuales son objeto de esta modificación se ubican dentro de áreas ya intervenidas y construidas en el Área de Desarrollo Pauto\*.

Que el Grupo Evaluador presentó en el Concepto Técnico en comento, la siguiente consideración con respecto de los impactos significativos:

# "Impactos Significativos

De acuerdo con lo allegado en el complemento del EIA, (radicado ANLA número 2015035021-1-000 del 01 de julio de 2015), le Empresa realizó la evaluación ambiental del proyecto, utilizando una metodología cualitativa y cuantitativa mediante el cálculo de la importancia ambiental de cada uno de los impactos identificados para las diferentes etapas de la planta de secado de gas Floreña.

Asimismo, en el complemento del EIA remitido por la Empresa, se realiza un anàlisis de impactos contemplando dos escenarios: los impactos generados por las actividades propias del área (SIN PROYECTO) y los impactos que podrían generarse con la ejecución del proyecto (CON PROYECTO).

#### Situación sin proyecto

#### Medio abiótico

Para la identificación de los impactos sin proyecto se determinaron y evaluaron los impactos que se presentan en el área de influencia de la Planta de secado de gas de Floreña.

Para el componente atmosférico se considera el impacto ocasionado por la generación de ruido durante el funcionamiento de maquinaria y equipos del área de procesos, así como la generación de radiación e iluminación y la dispersión de contaminantes a la atmósfera. De igual forma, se consideran las emisiones generadas por la Planta de Termoyopal, así como las intervenciones antrópicas relacionadas con el tránsito vehicular y algunas emisiones de las viviendas aledañas en donde se utiliza leña para la preparación de alimentos.

La Empresa concluye que la calidad de aire en el área de influencia directa del CPF Floreña se haya en un limite permisible, pues los parámetros evaluados por las emisiones generadas en la infraestructura ya existente se encuentran por debajo de los máximos permisibles en la normatividad ambiental.

Otro de los impactos considerados sin proyecto, se relaciona con el ruido, pues la Empresa reporta que los sitios como Punto de la Y, a la salida de Marroquín; Parque El Morro; Vía al cementerio, frente al polideportivo y vía CPF El Morro, frente a la Granja Experimental, no cumplen con los estándares de calidad que establece la Resolución 627 de 2006, Sector D (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), pues los niveles de presión sonora reportados en cada uno de eslos puntos sobrepasan los Indices de tolerancia de exposición de ruido pera el periodo diumo. Asimismo, uno de los puntos ubicados en Termoyopal, sobrepasa los limites de tolerancia de la Resolución 627 de 2006 para Sector C, lo anterior generando un impacto moderado con tendencia a bajo.

En relación a la calidad de aguas superficiales, se encuentra el impacto asociado a la contaminación por mineralización en el caño Tranquilandia, quebrada Aguablanca, Aguatoca, Morreña y Río Cravo Sur, así como la contaminación por materia orgánica y por sólidos en suspensión. No obstante, se reportaron unos indices de contaminación aceptables, razón por la cual astos cuerpos de agua no representan amenazas representativas. El río Cravo Sur presente un indice de contaminación regular.

# CONSIDERACIONES DE LA ANLA

Se considera que la matriz utilizada por la Empresa es adecuada y que los impactos identificados fueron valorados efectivamente para el escenario sin proyecto, siendo el componente atmosférico el más impactado, información que pudo varificarse en ta visita de evaluación.

# Medio biótico

La actividad agrícola y pecuaria del área de influencia del CPF Floreña ha generado por el cambio en la cobertura vegetal provocados por la tala y mejoramiento de pastos con el fin abrir fronteras para el desarrollo de la ganadería, consecuencias que se observa en el cambio climático (microclima de la región) y la oferta hidrica de la zona.

Así mismo, la expansión del centro poblado el El Morro, ubicado dentro de la vereda El Morro, donde el crecimiento de la población y la cercanía al CPF Floreña, ha demandado mayor oferta de servicios y por lo tanto, el crecimiento de la infraestructura, lo cual conlleva a intervenir nuevas zonas para su ampliación; así como requenr más recursos para satisfacer las necesidades.

En relación a la fauna, las especies han asimilado naturalmente el impacto generado todos estos años las actividades antrópicas, incluidas las del CPF Floreña y Planta Termoyopal. Es importante mencionar que las campañas de sensibilización y conservación realizadas por Equión en el área de influencia de su operación, han contribuido en el mejoramiento de la cultura ambiental y en la conservación de especies por parte de los habitantes y trabajadores.

#### CONSIDERACIONES DE LA ANLA

La metodología utilizada para la identificación y valoración de los impactos se considera adecuada, ya que se tuvieron en cuenta las actividades, elementos e impactos causados en el área sin proyecto.

Para este escenario sin proyecto, el análisis de impactos establece que la actividad que actualmente está generando la mayor cantidad de impactos sobre las coberturas arbóreas y arbustivas, es la actividad agrícola y pecuaria; las cuales se han disminuido por la ampliación de la frontera agropecuaria, y donde igualmente se ha impactado la fauna de la zona, generando sobre ésta su desplazamiento y ahuyentamiento hacia sitios más cercanos, afectando los hábitats naturales y los corredores biológicos del área.

En un segundo lugar se encuentra la construcción de viviendas y nuevos asentamientos donde los impactos son similares a los anteriores.

Cabe señalar que durante la visita de evaluación al área objeto de modificación del proyecto, se evidenciaron algunos parches de rastrojo alto, los cuales son contemplados en la presente modificación, específicamente en el permiso de aprovechamiento forestal.

#### Medio socioeconómico

La Empresa en el EIA complementario para el proyecto Planta de Secado de Gas y Llenadero, relaciona los impactos identificados para el componente social sin proyecto se ven reflejados en el desarrollo económico del àrea de influencia directa debido al crecimiento del sector petrolero en la zona, el cual ha generado ofertas laborales las cuales han afectado las actividades económicas tradicionales, y a su vez ha facilitado la organización comunitaria, existiendo mayor oferta de servicios por parte de éstas, tales como restaurantes, hospedajes, entre otros; asimismo, el cambio en el valor de la tierra ha presentado cambios significativos, al aumentar su valor comercial.

Por otra parte, la Empresa identifica como un impacto sin proyecto el mejoramiento de la infraestructura vial; sin embargo, se observó durante la visita de evaluación realizada que aunque se han presentado inconvenientes debido a la creciente del río Cravo Sur, las reparaciones y mantenimiento se mantienen de manera permanente

# CONSIDERACIONES DE LA ANLA

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad considera que los Impactos identificados por la Empresa en el escenario sin proyecto han sido valorados de manera correcta para el presente medio, situación que se comprobó por el grupo evaluador durante la visita de evaluación para la modificación de licencia ambiental del érea solicitada.

# Situación con proyecto

De acuerdo con las condiciones abióticas, bióticas y sociales, la descripción del proyecto presentada en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental y lo observado durante la visita de modificación del 21 y 22 de julio de 2015; se considera que la metodología aplicada en la identificación y evaluación de impactos es adecuada.

### Medio abiótico

Para el medio abiótico, la Empresa identifica los impactos relacionados a continuación:

Impactos ambientales medio físico

COMPONENTE ELEMENTO AMBIENTAL IMPACTO

Activación o generación de procesos erosivos

| COMPONENTÉ  | ELEMENTO AMBIENTAL | IMPACTO   |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|---|--|--|--|--|
|             | Geolecnia          | Aftereción de las condiciones<br>geolécnicas del suelo  |  |  |  |  |
|             | Suelo              | Cambios en les Propiedades<br>Fisicoquímicas del Suelo  |  |  |  |  |
|             | Paisaje            | Cambio en la calidad del escenario<br>nelural   |  |  |  |  |
|             |                    | Cambio en la calidad visual   |  |  |  |  |
|             |                    | Cambios en la escorrentia superficial   |  |  |  |  |
| Hidrico     | Hidrologla         | Incremento o disminución en las<br>concentraciones de sustancias químicas,<br>características físicas y bacteriológicas<br>del agua superficial |  |  |  |  |
|             |                    | Alteración de la calidad del aire por<br>aumento en la concentración de gases   |  |  |  |  |
| Almosférico | Aire               | Alteración de la calidad del aire por<br>aumento en la concentración de material<br>particulado suspendido                                      |  |  |  |  |
|             |                    | Alteración en los niveles de radiación<br>térmica   |  |  |  |  |
|             | Ruido              | Cambio en los níveles de ruido  |  |  |  |  |

Fuente: Grupo evaluador ANLA 2015

La Empresa presenta la matriz de evaluación de los impactos para las etapas: preoperativa, de instalación, de operación, de desmantelamiento y restauración final, en la cual identifica impactos negativos en su mayorla moderados e irrelevantes e impactos positivos evaluados en su mayorla como importantes.

Teniendo en cuenta la valoración dada a los impactos, a continuación se relacionan para el medio fisico los impactos más significativos valorados como moderados con importancia, para la instalación, operación y desmantelamiento de la planta de secado de gas:

- Cambio en la calidad visual: generado por la instalación de nuevos equipos, visibles para los locales que transiten la vía existente entre Yopal y el Morro.
- Alteración de la calidad del aire por aumento en la concentración de gases y material suspendido: asociado a las emisiones de gases y material particulado que corresponden a los escapes de equipos, maquinaria y vehículos empleados durante las labores de instalación de equipos, tratamiento del gas y generación de energia para la operación de la planta.
- Cambio en los níveles de ruido: genarado por la alteración significativa en la intensidad del ruido durante la instalación de equipos, montaje, tratamiento de gas y generación de energía para la operación de la Planta.

### Medio biótico

La evaluación está dirigida al dimensionamiento cualitativo y cuantitativo de los siguientes impactos ambientales que pueden generarse durante el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades (constructivas y operativas) del proyecto objeto de la presente modificación, sobre el medio biótico:

- Disminución de las coberturas vegetales arbóreas.
- Aumento de la regeneración natural.
- Alteración en la calidad de hábitats.
- Cambio en la composición de la fauna.
- Aumento de vectores y especies generalistas.

#### Medio socioeconómico

La identificación de los impactos con proyecto, se realizó teniendo en cuenta las actividades a desarrollarse para la Planta de Secado de Gas y Llenadero, para las etapas pre operativa, instalación, operación y, desmantelamiento y restauración final, en la cual se tuvo en cuenta a las unidades territoriales presentes en el AID del proyecto, para este caso particular a la comunidad de la vereda El Morro, lugar donde se encuentra localizado el proyecto objeto de la presente evaluación ambiental.

En el EIA complementario la Empresa manifiesta que durante la reunión de información de la modificación de la licencia ambiental global (Resolución 0054 del 03 de febrero de 2012), a la cual asistieron representantes de Asojuntas del corregimiento El Morro, comunidad en general y, representantes de las Autoridades municipales se realizó también una actividad de identificación de los impactos generados por el proyecto.

Es así como, la Empresa identifico los siguientes impactos en el escenario con proyecto para el medio socioeconómico. Presión sobre la infraestructura vial, el cual fue calificado como moderado en la etapa de operación; Aumento del flujo vehicular en la zona, este impacto fue considerado como moderado para la etapa de operación; Generación de expectativas, considerado como moderado para todas las etapas del proyecto, aclarando que estos impactos no son impactos adicionales a los ya identificados para el proyecto Área de Desarrollo Pauto.

Otros de los impactos identificados por la Empresa son los siguientes: Cambio en la oferta de empleo y Cambio en el nivel de ingresos, los cuales fueron calificados como poco importante; y Dependencia de la empresa petrolera, el cual se calificó como moderado. Cabe señalar, que los anteriores impactos no hacen parte de las competencias de esta Autoridad, por lo tanto no serán abordados para la presente evaluación de modificación, ni en los seguimientos ambientales (en caso de viabilidad al proyecto) a realizarse por la ANLA.

### CONSIDERACIONES DE LA ANLA

Para el escenario con proyecto la metodología empleada para la identificación y calificación de impactos se desarrolló de manera acertada, toda vez que se tuvieron en cuenta las características ambientales presentadas en la zonificación ambiental y de manejo del proyecto, y las actividades objeto de la presente modificación, donde el análisis realizado responde a las condiciones abióticas, bióticas y socioeconómicas registradas durante la visita de evaluación.

La Empresa concluye que en la etapa de instalación y operación de la Planta de Secado de Gas y Llenadero de Floreña, se generarán la mayoría de los impactos identificados y evaluados como negativos (29 y 24 respectivamente), seguidas de la etapa de desmantelamiento y abandono con 14 impactos negativos. Sin embargo, esta última etapa presenta la mayoría de los impactos positivos (22).

En total se identificaron 96 impactos, de los cuales el 34% de los impactos son negativos y valorados tanto como irrelevantes y otro 39% como moderados.

Por otro lado, se identificaron impactos de carácter positivo, siendo el 19% de rango importante, 4% muy importante y 4% como poco importante.

En el medio fisico, los impactos significativos valorados como moderados con importancia, están asociados a la afectación de la calidad del aire y de la generación de ruido, ocasionados por la Instalación de nuevos equipos para la planta de secado de gas y lienadero Floreña, no obstante la Empresa allega la modelación realizada tanto para calidad de aire como para ruido, en donde tuvo en cuenta tres escenarios. En el ascenario tuvo en cuenta las fuentes fijas de emisión que se encuentran operando actualmente, las relacionadas con Ternoyopal y las proyectadas para la planta de secado de gas y llenadero de Floreña, evidenciándose que los valores tanto de los contaminantes analizados (PM10, SOx, Nox) para el caso de la calidad del aire, como los valores de ruido generados, se encuentran dentro de los niveles permisibles por la normatividad ambiental. No obstante lo anterior, la Empresa deberá realizar

monitoreos de calidad de aire y de ruido una vez inicie le operación, con el fin de garantizar que se dé cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

Para el impacto asociado a la generación del ruido, es importante tener en cuenta que la presencia del dique de tierra de 11 metros de altura, actúa como una barrera acústica que intercepta la propagación sonora pues abarca el área de operación del EPF.

Para el medio biótico, en lo que corresponde a "disminución coberturas vegetales arbóreas", este impacto se calificó como moderado (-47) ya que el desarrollo de la planta de secado de gas en el CPF Floreña, requiere del aprovechamiento forestal de los árboles que aún se encuentran en pie, ubicados dentro del área seleccionada para la instalación de dicha planta.

Para el medio socioeconómico, se considera que los impactos presentados por la Empresa en el escenario con proyecto, son los adecuados, asimismo la evaluación de modificación de licencia, se encuentra en un área ya intervenida, lo cual no generará a las comunidades del AID del proyecto impactos que no hayan sido previsto en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Resolución 0054 de 3 de febrero de 2012 para la ampliación del CPF Floreña; por otra parte,

#### Conflictos ambientales identificados

No se identifican conflictos ambientales esociados para el proyecto Ptanta de Secado de Gas y Llenadero".

Que el Grupo Evaluador presentó en el Concepto Técnico en comento, la siguiente consideración con respecto de la Demanda de Recursos:

# "DEMANDA DE RECURSOS

Para llevar a cabo la construcción de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña, se requiere del uso y aprovechamiento de recursos naturales, los cuales se describen a continuación:

# Concesión de Aguas

## Aguas superficiales

Actualmente la Empresa cuenta con permiso de concesión de agues superficieles para uso industrial y doméstico autorizado mediante Resolución No. 1583 de 2008 (licencia global Paulo) y Resolución 0054 de 2012 (ampliación Floreñe).

La Empresa manifiesta que el volumen estimado a utilizar para la ejecución de las obras civiles complementarias y la unidad sanitaria que va a instalar es de 0.24 l/s, volumen menor a lo autorizado en la Resolución 1583 de 2008 el cual es de 5 l/s.

Por lo expuesto anteriormente, la Empresa no solicita modificación en los volúmenes ni sitios de captación previamente autorizados.

### Aguas subterraneas

Actualmente la Empresa cuenta con permiso de concesión de aguas subterráneas autorizado mediante Resolución No. 1583 de 2008 (licencia global Pauto), Resolución 0054 de 2012 (ampliación Floreña) y Resolución 2139 del 29 de octubre de 2010 a través de la cual el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ajustó el caudal de la concesión de las aguas en mención.

La Empresa manifiesta que utilizará el agua proveniente del pozo profundo ubicado al interior de la facilidad para la unidad sanitaria, razón por la cual no requiere aumento en el volumen de agua que se encuentra ectualmente autorizado por la Resolución 1583 de 2015 (2,2 L/s) y su correspondiente modificación Resolución 2139 del 29 de octubre de 2010 (1.5 L/s).

Por lo expuesto anteriormente, la Empresa no solicita modificación en el volumen de captación del pozo de agua subterránea.

#### Permiso de Vertimiento

Para las fases de instalación, operación y desmantelamiento de la Planta de Secado de Gas y Llenedero de Floreña, la empresa no requiere ningún cambio en las condiciones de los permisos de vertimiento autorizados mediante la Resolución 1583 de 2008 y Resolución 0054 de 2012.

Según el complemento del Estudio de Impacto Ambiental para la presente modificación, el volumen estimado de agua residual que puede generar la unidad sanitaria a instalar es de 0.0012 l/s, volumen menor a lo autorizado en la Resolución 0054 del 3 de febrero de 2012 el cual es de 90 m3/dia (1.042 L/s).

Por lo expuesto anteriormente, la Empresa no solicita modificación en el volumen de vertimiento autorizado.

#### Aprovechamiento Forestal

Para determinar el volumen de aprovechamiento forestal, se realizó un inventario el 100% de los individuos forestales presentes en el área a intervenir.

A los árboles objeto de aprovechamiento, se les efectuó su respectiva medición (DAP, altura total, altura comercial, etc.), identificación numérica, estado fitosaniterio y georreferenciación.

La cobertura donde se ubica la planta corresponde a zonas de rastrojo alto de acuerdo a lo establecido en la licencia global.

El sitio de intervención forestal corresponde a la zona actual de teas y barrera de aislamiento de ruido del CPF Floreña, la cual limita en el costado Norte con la base Militer, al Oriente con la via principal de acceso al Corregimiento El Morro, al Sur con la Fase I del CPF y al Occidente con Termoyopal y área de proceso del CPF; sitio donde se tiene proyectado instalar la Planta y Llenadero de GLP del CPF Floreña.

### Especies existentes en la zona (planta de secado de gas del CPF Floreña)

El volumen total obtenido en el inventario forestal en la zona de la Planta de Secado Gas es de 298,89 m³ y el volumen comercial es de 244,72 m³ pertenecientes a 177 individuos, representados en 54 especies de la categoria tamaño fustal (DAP ≥10 cm).

Las especies con mayor volumen son **Simarouba amara** con un volumen de 59,25 m³ de volumen total y 43,99 m³ de comercial y representado con 7 especies; seguida por **Vochysia lehmannli** con 41,79 m³ de volumen total y 41,59 m³ de comercial y 11 especies.

Del inventario al 100% (177 individuos) presentado por la Empresa, el volumen a remover requerido para la instalación de la Planta de Secado de Gas y Llenadero Floreña será de 108 árboles correspondientes a 65,05 m³ de volumen comercial y 74,21 m³ de volumen total.

# Especies amenazadas

Del total de individuos arbóreos inventariado, se reportaron algunas especies consideradas en el Libro Rojo para Colombia – Vol. 4 (Categorias UICN) y en la Resolución 192 del 10 de febrero de 2014 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como es el caso del Cedro (Cedrela odorata) en peligro (EN), y Algarrobo (Hymenaea courbaril) casi amenazada (NT)

Especies amenazadas en la zona donde se ubicará la Planta de Secado de Gas del CPF Floreña

| Códig | Nombre    | DAP   | Aitura<br>comercial | Aitura    | Área basal | Volumen<br>comercial | Volumen<br>total | Coordenad<br>Sirg | •         | Observaci       |
|-------|-----------|-------|---------------------|-----------|------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 0     | Común     | (cm)  | (m)                 | total (m) | (m²)       | (m²)                 | (m²)             | Este              | Norte     | 6n              |
| 18    | Cedro     | 25,50 | 7,00                | 10,00     | 0,0511     | 0,250                | 0,204            | 1.180.185         | 1.093.906 | Con<br>etiquete |
| 102   | Algarrobo | 63,20 | 8,00                | 11,00     | 0,3137     | 1,757                | 1,390            | 1.180.001         | 1.094.274 | Con<br>etiqueta |
| 16    | Cedro     | 114   | 8.00                | 15,00     | 1,02       | 5,72                 | 6,12             | 1.180.072         | 1.094.015 | Con<br>Pintura  |

Fuente: ElA Complementario (Equion, 2015)

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea no realizar aprovechamiento forestal de estas especies amenazadas, y por el contrario mantenerlas.

#### Especies en veda epífitas

A través de la Resolución 0445 del 11 de abril del 2012 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, autorizó a Equión efectuar el levantamiento temporal y parcial de la veda de especies de epifitas vasculares y no vasculares presentes en el Área de Desarrollo Pauto.

#### Compensación

La compensación forestal propuesta para el aprovechamiento forestal a realizar para la instalación de la planta de secado de gas Floreña, será la estipulada en la Resolución 0054 de 2012, por una (1) hectárea de área intervenida se compensará cinco (5) hectáreas.

Relaciones de Compensación Vs Tipo de cobertura

| COBERTURA VEGETAL Y/O USO DE | PI                    | ROPORCIÓN            |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| SUELO                        | Área intervenida (Ha) | Área Compensada (Ha) |
| Restrojo Alto (Re)           | 1                     | 5                    |

Fuente: ElA Complementario Equion 2015

# CONSIDERACIONES DE LA ANLA

Durante la visita de evaluación realizada los días 21 al 22 de julio de 2015, en el área solicitada para la construcción de la planta de secado de gas se apreció una superficie plana desprovista de vegetación con suelo muy compactado de uso industrial y algunos parches de rastrojo alto en los cuales se realizará el aprovechamiento forestal.

Dentro del EIA, la Empresa solicita el permiso de aprovechamiento forestal de 108 érboles correspondientes a la unidad de cobertura de rastrojo alto, que correspondiente a 65,05 m³ y 74,21 m³ de volumen comercial y total respectivamente, como lo señala la siguiente table.

Especies a remover y cálculo de su volumen

|                 |                   |              |                       | 1 44                       | 1 44                    | I data                       | T                     |               |                     | id ()     |
|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------|
| No.<br>Antoi    | Nombra Común      | OAP<br>(CPR) | Aroa<br>Basal<br>(m²) | Altura<br>Comercial<br>(m) | Aitura<br>Total<br>((0) | Volumen<br>Comercial<br>(m²) | Volumen<br>Total (m²) | Observaciones | Coordenades<br>Esto | Norte     |
| <del>-,  </del> | Yopo              | 36,50        | 0,1046                | 8.00                       | 14.00                   | 0,588                        | 0,586                 |               | 1,180,224           | 1,093,893 |
| 2               | Yope              | 32,80        | 0,0845                | 10,00                      | 16,50                   | 0,591                        | 0,558                 |               | 1.180,208           | 1,093,889 |
| 3               | Yopo              | 21,60        | 0.0386                | 8,00                       | 12.00                   | 0,205                        | 0,176                 |               | 1,180,212           | 1,093,898 |
| 7               | Celba Majumba     | 26,30        | 0.0543                | 4,00                       | 13,00                   | 0.152                        | 0.282                 |               | 1.180.214           | 1.093,897 |
| 5               | Chicusco          | 12,55        | 0.0124                | 9,00                       | 11,00                   | 0,078                        | 0.054                 | Biturcado     | 1.180.208           | 1.093.692 |
| 6               | Уоро              | 27,00        | 0,0573                | 8,00                       | 12,00                   | 0,321                        | 0.275                 | Bifurçado     | 1,180,192           | 1.093.899 |
| 7               | Chicuaco          | 16,65        | 0,0218                | 5,00                       | 7,50                    | 0,078                        | 0,065                 |               | 1,180,205           | 1,093,899 |
| 6               | Chicuaco          | 15,50        | 0,0189                | 3,50                       | 6,50                    | 0,048                        | 0,049                 | Inclinado     | 1.160.205           | 1.093.898 |
| .9              | Chicpago          | 27,00        | 0,0573                | 3,50                       | 8,10                    | 0,140                        | 0,186                 |               | 1,180.205           | 1,093,904 |
| 10              | Chicusco          | 14,00        | 0,0154                | 6,00                       | 9,50                    | 0,065                        | 0,058                 | inclinado     | 1,180,205           | 1.093 908 |
| 11              | Flor Amerillo     | 67,90        | 0,3621                | 8,00                       | 14,00                   | 2,028                        | 2,028                 |               | 1.180.207           | 1,093,906 |
| 12              | Laurel Blanco     | 13,80        | 0,0150                | 4,00                       | 7,00                    | 0,042                        | 0,042                 |               | 1.180,214           | 1.093.906 |
| 33              | Chiquaga          | 15,70        | 0,0194                | 5,50                       | 8,00                    | 0,075                        | 0,065                 | Bifurcado     | 1,180,223           | 1.093.906 |
| 14              | Chicusco          | 18,30        | 0.0263                | 3,50                       | 6,00                    | 0,064                        | 0.084                 | inclinado     | 1.180.195           | 1,093.907 |
| 15              | Quincedias        | 42,00        | 0,1385                | 8,00                       | 13,00                   | 0.778                        | 0,720                 |               | 1,180,195           | 1,093,906 |
| 15              | Abejon            | 27,30        | 0,0585                | 13,00                      | 26,00                   | 0,533                        | 0,609                 |               | 1,180,196           | 1.093,906 |
| 17              | Carazo Monta/lero | 46,60        | 0,1870                | 9,00                       | 22,00                   | 1,178                        | 1,646                 |               | 1.180.186           | 1.093.906 |
| 19              | Yopo              | 28,00        | 0,0616                | 4,00                       | 9,00                    | 0,172                        | 0,222                 | Inclinado     | 1.180.188           | 1.093.903 |
| 20              | Chicusco          | 19,10        | 0,0287                | 3,00                       | 6,00                    | 0,060                        | 0,092                 | Inclinado     | 1.180.182           | 1.093.903 |
| 21              | Chicusco          | 21,85        | 0,0375                | 3,00                       | 18,00                   | 0,079                        | 0,270                 | Bifurcado     | 1, 180, 181         | 1.093.905 |
| 22              | Leurei Bianco     | 14,00        | 0,0154                | 18,00                      | 20,00                   | 0,194                        | 0,123                 |               | 1.180,180           | 1,093,907 |
| 23              | Chicusco          | 23.50        | 0,0434                | 4,00                       | 12,00                   | 0,121                        | 0,208                 | Inclinada     | 1.180.174           | 1.093.905 |

|               |                                      |                | Arte             | Altura       | Altura        | Volumen        |                       | · — · · · –  | Coordenadas A          | Janua Simne            |
|---------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|
| No.<br>Artici | Nombre Común                         | DAP<br>(cm)    | Basel            | Comercial    | Total         | Comercial      | Volumen<br>Total (m²) | Observaciones  | Eur                    | Morte                  |
|               |                                      |                | (itr')           | (m)          | (m)           | (117)          |                       |  |                        |                        |
| 24            | Arrayan<br>Chicusoo                  | 42,00<br>16,30 | 0,1385           | 4,00         | 15,00         | 0,194          | 0,831                 |  | 1.180.171              | 1.093.908              |
| 26            | Chicusco                             | 17,30          | 0,0235           | 4,00         | 8,50          | 0,056          | 0,080                 |  | 1,180,168              | 1.093.812              |
| 27            | Torcazo                              | 13,30          | 0,0139           | 0,50         | 4,00          | 0,005          | 0,022                 |  | 1.180.165              | 1.093.911              |
| 28            | Higuerón                             | 41,00          | 0,1320           | 6,00         | 17,00         | 0,555          | 0,898                 |  | 1.180.183              | 1,093,902              |
| 30            | Arrayari                             | 26,00<br>12,80 | 0,0531           | 5,00<br>8,00 | 12,00         | 0,186          | 0,255                 |  | 1.180,187              | 1,093,909              |
| 37            | Yopo                                 | 64,50          | 0,3267           | 1,70         | 21,00         | 0,389          | 2,745                 |  | 1, 180, 193            | 1.093.907              |
| 32            | Chicueco                             | 14,40          | 0,0163           | 8,00         | 14,00         | 0,091          | 0,091                 | Inclinado  | 1,180,200              | 1.093.911              |
| 33            | Chloueco                             | 15,60          | 0,0191           | 5,00         | 12,00         | 0,067          | 0,092                 |  | 1,180,198              | 1 093,914              |
| 34            | Torcezo                              | 10,40          | 0,0085           | 5,00         | 8,00          | 0,030          | 0,027                 |  | 1.180.195              | 1,093,916              |
| 35<br>36      | Chicusco<br>Berbesquilio             | 13,30          | 0,0139           | 3,50         | 9,00          | 0,058          | 0,072                 |  | 1,180,194              | 1.093.916              |
| 37            | Chicueco                             | 17,00          | 0,0227           | 2,00         | 5,00          | 0,032          | 0.045                 | Muy Inclinado  | 1.180.191              | 7 093.918              |
| 38            | Quincedlas                           | 15,60          | 0,0191           | 12,00        | 15,00         | 0,161          | 0,115                 |  | 1,180 190              | 1.093.818              |
| 39            | Tuno Blanco                          | 11,75          | 0,0108           | 0,50         | 10,00         | 0,004          | 0,043                 | Biturcedo  | 7 180 197              | 1.093 918              |
| 40            | Chicuaco<br>Chicuaco                 | 12,40          | 0,0121           | 3,00         | 10,50         | 0,034          | 0,034                 |  | 1,180 202              | 1 093 911              |
| $\overline{}$ |                                      |                | 0,0082           |              |               |                |                       | Remiticaciones   |                        |                        |
| 42            | Chicusco                             | 15,66          | 0,0193           | 2,00         | 9,00          | 0,027          | 0,069                 | basalas  | 1.180,206              | 1.093.913              |
| 43            | Chicunco                             | 13,80          | 0,0150           | 2,80         | 16,00         | 0,029          | 0,096                 |  | 1.180.207              | 1 093.914              |
| 44            | Yarumo                               | 24,20          | 0,0450           | 6,00         | 74,00         | 0,193          | 0,258                 |  | 1.180 220              | 1 093 914              |
| 45            | Yarumo                               | 14,80<br>25,50 | 0,0172           | 5,00<br>8,00 | 10,50         | 0,050          | 0,072                 |  | 1.180 219<br>1 180,226 | 1 093 914              |
| 47            | Laurel Blanco                        | 24.60          | 0.0475           | 8,00         | 11,00         | 0,200          | 0,209                 |  | 1.180 225              | 1.093 920              |
| 48            | Laurel Blanco                        | 14.50          | 0,0165           | 1,50         | 7,00          | 0.017          | 0,046                 |  | 1.160.224              | 1 093 929              |
| 51            | Vara Santa                           | 13,00          | 0,0133           | 7,00         | 12,00         | 0,065          | 0,064                 |  | 7 180,219              | 1 093.928              |
| 52            | Balso                                | 15.60          | 0,0196           | 8,00         | 11,00         | 0,110          | 0,085                 |  | 1 180.219              | 1 093 929              |
| 53            | Chicuaco                             | 18,60          | 0,0222           | 1,80         | 8,00<br>14,00 | 0,028          | 0,149                 | Tarcido<br>Inclinada   | 1.180.218              | 1 093.929              |
| 55            | Yarumo<br>Yarumo                     | 19,60          | 0,0308           | 11,00        | 13,00         | 0,237          | 0,160                 | INGRIPAGO  | 1,180,214              | 1 093,933              |
| 56            | Chicuaco                             | 19,30          | 0,0293           | 3,50         | 8,00          | 0,072          | 0,794                 |  | 1.180.208              | 1 093.933              |
| 57            | Cucharo                              | 17,20          | 0,0232           | 1,60         | 6,00          | 0,029          | 0,058                 |  | 1.180 216              | 1 093 937              |
| 58            | Gaque                                | 75,00          | 0,0177           | 1,30         | 6,00          | 0.016          | 0.042                 |  | 1,180,220              | 1 093 935              |
| 59            | Geque                                | 18,40          | 0,0211           | 1,20         | 6,00          | 0,018          | 0,051                 |  | 1.180.221              | 1 093.934              |
| 60<br>81      | Balso<br>Quincadias                  | 13,00<br>21,90 | 0,0133           | 4,50         | 10,00         | 0,042          | 0,045                 |  | 1 180 215              | 1 093 942              |
| _             |                                      |                |                  |              |               |                |                       | Remiticaciones   |                        |                        |
| 62            | Higuerán                             | 22,20          | 0,0397           | 4,00         | 12,00         | 0,108          | O, 188                | basales  | 1 180.206              | 1.093.934              |
| 63            | Lechero                              | 13,00          | 0,0133           | 4,00         | 11,00         | 0,037          | 0,058                 | Ramilicaciones   | 1 180 206              | 1 093 937              |
| 64            | Chicusco                             | 11,30          | 0,0100           | 4,00         | 9,50          | 0,028          | 0,038                 | basales  | 1.180.204              | 1 093 930              |
| 65            | Chiqueco                             | 12,10          | 0,0115           | 2,30         | 7,50          | 0.019          | 0,034                 |  | 1.180.204              | 1,092,933              |
| 88            | Chicueou                             | 25,20          | 0,0499           | 4,50         | 10,00         | 0,157          | 0,200                 |  | 1,180,204              | 1.093 B35              |
| 67            | Arrayan                              | 10,35          | 0,0084           | 0,70         | 3,00          | 0,004          | 0,010                 | Bifurcado  | 1.180,202              | 1.093.940              |
| 68            | Yarumo                               | 25,80          | 0,0523           | 12,00        | 16,00         | 0,439          | 0,335                 |  | 1.180.202              | 1.093.939              |
| - 69<br>70    | Arrayan                              | 11,20          | 0,0099           | 7,00         | 12,00         | 0,017          | 0,032                 |  | 1,180.210              | 1.093.948              |
| 71            | Yarumo<br>Balso                      | 25.10<br>13.20 | 0,0137           | 3,00         | 5,00          | 0,029          | 0,033                 |  | 1, 180, 202            | 1,093,954              |
| 72            | Caracaro                             | 23,60          | 0,0437           | 7,00         | 12,00         | 0,214          | 0,210                 |  | 1.180.200              | 1.093.959              |
| 73            | Laurel Blanco                        | 17,50          | 0,0241           | 6,00         | 13,00         | 0,101          | 0,125                 |  | 1.160.213              | 1.093.954              |
| 74            | Batso                                | 11,10          | 0,0097           | 3,00         | 8,00          | 0,020          | 0,031                 | - AV   | 1.180.211              | 1.093.953              |
| 75<br>78      | Chicusco<br>Leurei Biango            | 18,65          | 0,0273           | 2,50<br>2,50 | 7,00          | 0.048          | 0,120                 | Bilurçado  | 1,180,209              | 1.093.963              |
| 77            | Simarru                              | 13,00          | 0,0162           | 2,10         | 5,00          | 0,022          | 0,030                 |  | 1,180.189              | 1,094,008              |
| 78            | Yerump                               | 18,30          | 0,0263           | 8,00         | 11,50         | 0,147          | 0,121                 |  | 1.180,198              | 1.094.006              |
| 79            | Chicunou                             | 12.60          | 0,0125           | 7,00         | 10,00         | 0,061          | 0,050                 |  | 1,180,198              | 1,094,005              |
| 83            | Cerezo Montañero                     | 34,70<br>23,80 | 0,0946           | 1,70         | 8.00          | 0,113          | 0,227                 |  | 1.180.096              | 1.094.275              |
| 84            | Laurei                               | 23,80          | 0,0145           | 8,00<br>3,00 | 12,00         | 0,187<br>0,155 | 0,214                 |  | 1,180,064              | 1.094,278              |
| 85<br>86      | Abeján<br>Gueretero                  | 39,90          | 0.1250           | 3,50         | 12,00         | 0,155          | 0,800                 |  | 1.180.058              | 1.094.279              |
| 87            | Metepala                             | 85,50          | 0,5741           | 4.50         | 18,00         | 1,809          | 4,134                 |  | 1.180.040              | 1.094.280              |
| 32            | Gasunga                              | 37.10          | 0 1011           | 200          | 27.00         | 0.141          | 0.988                 | Findles  | 1 180,013              | 1.094.269              |
| 93            | Layrel                               | 49,50          | 0,1924           | 3,00         | 21,00         | 0,404          | 1,617                 |  | 1.180,018              | 1.094 264              |
| 94<br>95      | Laurel Blanco                        | 23,00          | 0.0415           | 7,00         | 17,00         | 0,204          | 6,283<br>U.568        | Epiléh.  | 1.180.013              | 1.094.261              |
| 96            | Synerry                              | 27,50          | 0,0594           |              | 6,00          |                | 0,190                 |  | 1.180.004              | 1 094 264              |
| 97            | Guarataro                            | 22.20          | 0,0387           | 3,00         | 2,00          | 0,083          | 0,139                 |  | 1.179.996              | 1 094 260              |
| 1.14          | Gaque                                | 34,00          | 0,0906           | 4,00         | 9,00          | 0,254          | 0,327                 |  | 1.180.113              | 1 093 984              |
| 115           | Chicusop                             | 31,40          | 0,0774           | 3,00         | 10,00         | 0,163          | 0,310                 | (Namel Constitution of the | 1.180.112              | 1.093.983              |
| 716           | Chicuses                             | 12,76          | 0,0728           | 3,00         | 5.00          | 0,027          | 0,026                 | Remificaciones<br>basales  | T 180 101              | 1 093 98:              |
| 400           | 0                                    | 44.55          | 0.000            |              | 1             |                | 45:5                  | Ramificaciones   | 4 492                  | 4.005.333              |
| 117           | Drego                                | 11,90          | 0,0111           | 6,00         | 9,00          | 0,047          | 0,040                 | besales  | 1, 180, 117            | 1.093.953              |
| 118           | Quincedias                           | 12,55          | 0,0124           | 6,00         | 8,00          | 0,052          | 0,040                 | Biturceción basel  | 1,180,121              | 1 093.929              |
| 119           | Caffafistola                         | 10,50<br>96,00 | 0,0087           | 3,00         | 11,00         | 0,036<br>1,520 | 0,028<br>3,185        | Inclinado  | 1 180 122              | 1 093 926<br>1 094 0c5 |
| 27            | Gocesivestre                         | 59,00          | 0,7236           | 3,00         | 9,00          | 0.574          | 0,984                 |  | 1.180 068              | 1.094.037              |
|               | Torcaro                              | 57,00          | 0.7552           | 4,00         | 9.00          | 0,714          | 0,919                 |  | 1,180 067              | 1 094.036              |
| 28<br>29      | Gaque                                | 120,00         | 1,1310           | 4,00         | 10,00         | 3,167          | 4,524                 |  | 1 180 061              | 1 094 036              |
| 35            | Samura                               | 86,00          | 0,5809           | 6,00         | 13,00         | 2,440          | 3,021                 |  | 1,180,036              | 1 094 055              |
| 62            | Algodón<br>Safadilis Rianon          | 68,00          | 0,1257           | 5,00         | 14,00         | 2,542          | 2,034                 | <del></del>  | 1 180.017              | 1,094,097              |
| 63            | Şəfədiliq Blanco<br>Səfədiliq Blanco | 63,00          | 0,3032           | 9,00         | 14,00         | 1,964          | 1,748                 |  | 7 160.041              | 1 094 071              |
| 86            | Saledillo Blanco                     | 53,00          | 0,2206           | 10,00        | 13.00         | 1,544          | 1,147                 |  | 7 180 040              | 1.094.079              |
| 67            | Saladvilo Blanco                     | 62,00          | 0.3019           | 10,00        | 13,00         | 2,113          | 1,570                 |  | 1 180.041              | 1.094.080              |
| €8            | Salad No Blanco                      | 119,00         | 1,1122           | 10,00        | 15,00         | 7,785          | 6,673                 |  | 1 180 040              | 1 094,073              |
| 70            | Quincedies                           | 57.00          | 0,3632           | 8,00         | 16,00         | 2,034<br>7,859 | 2,324<br>1,225        |  | 1.180,051              | 1.094.067              |
| 72            | Majegūilio Blanco<br>Simaru          | 163,00         | 0,2552<br>2,0867 | 8,00         | 12,00         | 11,686         | 15.024                |  | 1.180.047<br>1.180.065 | 1 094,061              |
| 73            | Quincedies                           | 78,00          | 0,4778           | 2,00         | 8,00          | 0,669          | 1,529                 |  | 1.180.062              | 1 094 084              |
|               | TOTAL                                |                | 4,94             |              |               | 85,05          | 74,21                 |  |                        |                        |
|               | Nota: Las fil                        | ne mealt:      | ados en or       | ie necum co  | menna         | don a ine on   | holes /forti          | os) que registra   | mn enifitae            |                        |

Nota: Las files reseltadas en gris oscuro corresponden a los árboles (forófilos) que registraron epititas.

Con el fin de verificar datos, se compararon con los presentados en el Anexo LPGFFCF31HSE00435.4-9.0 (Anexo Fiora) del EIA, y la tabla denominada Especies a remover del Capítulo 4, los cuales resultaron coincidentes.

Los datos de campo se corroboraron con los presentados en el EIA, los cuales relacionan las mismas especies y dimensiones, por lo cual el volumen se considera correcto.

Sin embargo, bajo la revisión del inventario forestal se encontró que los individuos 92 Chicuaco (Xylopla aromatica) y 95 Guarataro (Vitex orinocensis), son hospedadores de epífitas. Cabe señalar que la Empresa informa dentro del complemento del Estudio de Impacto Ambiental que en caso de requerirse la reubicación de especies epifitas, se cuenta con el correspondiente permiso del MADS otorgado mediante Resolución 0445 del 11 de abril del 2012.

En consecuencia esta Autoridad determina que se otorgará dicho permiso para 108 individuos, equivalentes a 65,05 m³ y 74,21 m³ de volumen comercial y total respectivamente, teniendo en cuenta lo señalado en la Tabla Especies a remover y cálculo de su volumen del presente acto administrativo.

En cuanto a las especies en amenaza, una vez revisada la Resolución 192 del 10 de febrero de 2014 emitida por el MADS; y el Libro Rojo Vol. 4 de Especies Maderables Amenazadas en Colombia, se encontró que el Cedro (Cedrela odorata) y el Algarrobo (Hymenase courbarti) se encuentran en las categorías en peligro (EN) y casi amenazada (NT), respectivamente. Por lo anterior, dichas especies no podrán ser objeto de aprovechamiento forestal para el proyecto de construcción y operación de la planta de secado de gas CPF Floreña, las cuales no fueron incluidas por la Empresa dentro de los cálculos de volúmenes de aprovechamiento forestal.

Cabe señalar que con el propósito de asegurar un adecuado manejo de los recursos naturales, especialmente del recurso forestal aprovechado, la Empresa deberá adelantar las acciones de manejo previstas en las fichas PH-1: Manejo y conservación de hábitats, PH-2: Manejo y protección de la launa silvestre, PH-3: Programa de conservación de especies vegelales y faunisticas, endémicas, con alguna categoría de amenaza en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas, PMS-1: Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote, PMS-2: Manejo de la flora, PMS-3: Revegetalización de àreas intervenidas por el Proyecto, y PMS-4: Manejo del aprovechamiento forestal, aprobadas y acogidas en la Resolución 0054 de 3 de febrero de 2012.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la compensación se realizará por la remoción de la cobertura vegetal y la afectación del uso del suelo por la construcción de la actividad objeto de la presente modificación, la propuesta presentada por la Empresa es viable, ratificando lo ya establecido en el Numeral 3 del Articulo Cuarto de la Resolución 1583 del 11 de septiembre del 2008, donde se establece que por una (1) hectárea Rastrojo Alto (Ra) se compensará cinco (5) hectáreas.

Por lo anterior y para cuentificar el área total intervenida de rastrojos altos en el área de la planta de secado de gas CPF Floreña, se deberán incluir en el respectivo ICA, los diseños definitivos y fotografías actuales donde se identifiquen los sectores donde se registra dicha cobertura vegetal, de manera tal que se permita verificar el área real intervenida".

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas presentadas por el Grupo Evaluador, esta Autoridad procederá en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo, a otorgar el permiso de aprovechamiento forestal en los volúmenes máximos y para las actividades previstas de conformidad con las especificaciones, condiciones y obligaciones que alti se establezcan.

Que en relación al permiso de aprovechamiento forestal y teniendo que el proyecto es de utilidad pública éste se enmarca en lo dispuesto en el literal a) del artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015Clases de aprovechamiento forestal que al tenor literal expresa:

"Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los eprovechamientos foréstales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque; (...)"

#### Ocupación de Cauce

No existirá ningún tipo de ocupación de cauces para la instalación de la Planta de Secado de Gas y Llenadero del CPF Floreña.

## Permiso de Emisiones

Actualmente el EPF Floreña cuenta con veintidós (22) fuentes fijas instaladas, diecisiete (17) fuentes fijas en proceso de instalación por la ampliación del CPF y proyecta diez (10) fuentes de la futura Planta de Secado de Gas y ilenadero del CPF Floreña; Por otro lado existen cinco (5) fuentes de emisión en operación en tas instalaciones de Termoyopal las cuales no hacen parte del proyecto pero fueron tenidas en cuenta por la Empresa para la evaluación de impactos y la modelación realizada. En total, con las fuentes de emisión de Termoyopal, son cincuenta y cuatro (54) fuentes de emisión.

La Empresa solicita permiso de emisiones para las 10 fuentes fijas adicionales constituidas por homos, motor generador y motores compresores en la instalación de la Planta de Secado de Gas y Lienadero del CPF Floreña. Las emisiones de los equipos tanto actuales como a futuro se presentan en las siguientes tablas:

Fuentes fijas que actualmente operan en el CPF Floreña

|        |                 | Fuentes f | jas que actu | almente oper | an en el CPF | Florena                |           |           |
|--------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|
| Número | Tipo            | H(m)      | T(K)         | D(m)         | V(m/s)       | PM <sub>10</sub> (g/s) | Sox (g/s) | NOz (g/s) |
| 1      | Motor compresor | 6,8490    | 748,5840     | 0,3000       | 47,0700      | 0.0016439              | 0,0050592 | 1,1396972 |
| 2      | Motor compresor | 7,2340    | 767,3530     | 0,3000       | 49,6900      | 0,0018119              | 0,0006328 | 0,4446327 |
| 3      | Motor compresor | 6,8790    | 745,5520     | 0,3000       | 50,3700      | 0,0018849              | 0,0003412 | 0,4566882 |
| 4      | Motor compresor | 7,3230    | 656,7730     | 0,3000       | 45,2700      | 0,0020237              | 0,0048267 | 0,3730780 |
| 5      | Motor compresor | 6,9640    | 735,2750     | 0,3000       | 45,3400      | 0,0016393              | 0,0028547 | 0,3331228 |
| 6      | Motor compresor | 7,0360    | 698,2370     | 0,3000       | 41,9300      | 0,0050369              | 0,0011046 | 0,7428657 |
| 7      | Motor compresor | 7,0640    | 731,0950     | 0,3000       | 45,7600      | 0,0033332              | 0,0033287 | 0,5665153 |
| 8      | Molor compresor | 7,3000    | 710,8750     | 0,3000       | 44,1500      | 0,0071826              | 0,0042119 | 1,0912520 |
| 9      | Motor compresor | 8,6050    | 850,2480     | 0,4300       | 33,0330      | 0,0186081              | 0,0270815 | 0,2291362 |
| 10     | Motor compresor | 6,7820    | 848,9950     | 0,4500       | 32,7500      | 0,0107552              | 0,0027768 | 0,2165484 |
| 11     | Motor compresor | 6,7820    | 874,7880     | 0,4500       | 29,8700      | 0,0011950              | 0,0000000 | 0,1154186 |
| 12     | Motor generador | 9,6000    | 667,0180     | 0,4300       | 16,7900      | 0.0042593              | 0,0063286 | 0,0497398 |
| 13     | Motor generador | 9,8000    | 659,7580     | 0,4300       | 20,1900      | 0,0082620              | 0,0060218 | 0,0350585 |
| 14     | Motor compresor | 7,4000    | 714,1000     | 0,2000       | 43,1000      | 0,0082500              | 0,0002520 | 0,7000000 |
| 15     | Motor compresor | 4,5990    | 718,5000     | 0,2000       | 45,6000      | 0,0016500              | 0,0002520 | 0.3400000 |
| 16     | Motor compresor | 5,0900    | 732,5000     | 0,2000       | 41,2000      | 0,0087500              | 0,0002520 | 0.4500000 |
| 17     | Motor compresor | 6,3200    | 724,2000     | 0,2000       | 45,1000      | 0,0112500              | 0,0002835 | 0,1400000 |
| 18     | Motor compresor | 5,5260    | 740,3000     | 0,0800       | 44,3000      | 0,0037500              | 0,0002835 | 0.2700000 |
| 19     | Ното            | 10,4600   | 606,6410     | 0,3400       | 15,6000      | 0,0038821              | 0,0014442 | 0,0173126 |
| 20     | Homo            | 10,4950   | 648,9490     | 0,3300       | 9,5500       | 0,0041575              | 0,0011870 | 0,0123796 |
| 21     | K38201A         | 8,5800    | 650,8300     | 0,4500       | 31,3900      | 0,0111100              | 0,0277800 | 5,8400000 |
| 22     | K38201B         | 8,5600    | 629,6200     | 0,4500       | 32,3400      | 0,0083330              | 0,0000000 | 1,0100000 |

Fuente: Documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas florefla: facilidades de tratamiento, elmacenamiento y cargue en el CPF Florefla\* para la modificación — Equitor — 2015

Fuentes fijas en proceso de instalación en la ampliación CPF Floreña

|     |                      | ruentes | rijas e | n procest | ) DA IIIZI | Biacion Vi | i ia ampi | racion GP        | LIGISII | <u> </u> |        |         |
|-----|----------------------|---------|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------------|---------|----------|--------|---------|
| No. | Fuente               | Ductos  |         | - NOx     |            | sc         | , .       | PM <sub>19</sub> |         | 00000    | Vs     | T- 40   |
|     |                      | D (m)   | H(m)    | (g/s) *** | · mg/m²    | (g/s).     | mg/m²     | (g/s)            | mg/m³   | CO (9/4) | (1m/s) | Ts (IX) |
| 1   | VRU Compressor       | 0,203   | 10      | 0,53      | 253,21     | 0,000163   | 0,08      | 0,000064         | 0,03    | 0.69     | 45,79  | 728     |
| 2   | 2nd Stage Compressor | 0,254   | 10      | 0,77      | 235,41     | 0,000256   | 0.08      | 0,000101         | 0,03    | 0.78     | 55.62  | 885.93  |
| 3   | LP Compressor        | 0,3     | 10      | 0,89      | 195,06     | 0,000256   | 0,06      | 0,000101         | 0,02    | 0.78     | 55,62  | 885,93  |
| 1   | Injection Compressor | 0,76    | 11,6    | 0,9       | 45,37      | 0,000787   | 0,02      | 0,000302         | 0,02    | 3.29     | 33     | 742     |
| 5   | Injection Compressor | 0.76    | 11,6    | 0,9       | 45,37      | 0,000767   | 0,02      | 0,000302         | 0,02    | 3,29     | 33     | 742     |

|    |                                     | Duc    | tos   | NC      | )x    | SO       | h      | PM       | ne .  | CO (g/s) | Vs    | Ts (PQ  |
|----|-------------------------------------|--------|-------|---------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|---------|
| No | Fuente                              | D (m)  | H(m)  | {g/s}   | mg/m³ | (9/3)    | rng/m² | (g/s)    | mg/m³ | CO (gra) | (m/s) | 12 ts/A |
| 6  | Injection Compressor                | 0,76   | 11.6  | 0,9     | 45.37 | 0.000767 | 0,02   | 0,000302 | 0,02  | 3,29     | 13    | 742     |
| 7  | Injection Compressor                | 0,76   | 11.6  | 0,8     | 45,37 | 0,000767 | 0,02   | 0,000302 | 0.02  | 3.29     | 33    | 742     |
| 8  | Injection Compressor                | 0,76   | 11,6  | 0,9     | 45,37 | 0,000767 | 0.02   | 0,000302 | 0.02  | 3,29     | 33    | 742     |
| 9  | Injection Compressor                | 0.76   | 11.6  | 0.9     | 45,37 | 0.000767 | 0,02   | 0,000302 | 0,02  | 3.29     | . 33  | 742     |
| 10 | Injection Compressor                | 0.76   | 11.6  | 0.9     | 45,37 | 0.000767 | 0,02   | 0,000302 | 0.02  | 3,29     | 33    | 742     |
| 11 | Centrifugel Injection<br>Compressor | 2,47   | 16.2  | 3       | 48    | 0,037    | 0.52   | 0.054    | 98,0  | 1,79     | 36,34 | 812,44  |
| 12 | TEG Reboller (Horno)                | 0.387  | 9,2   | 0,01408 | 60,17 | 0,00032  | 0.84   | 0,00123  | 3,18  | 0,01058  | 2,55  | 693     |
| 13 | TEG Reboller (Horno)                | 0,5669 | 9,2   | 0,07329 | 43,31 | 0,001381 | 0,47   | 0,005739 | 5,91  | 0,03422  | 4.49  | 693     |
| 14 | Turbo GENERATOR                     | 1,305  | 10,79 | 1,03    | 41,89 | 0,01173  | 0,48   | 0.0197   | 0,8   | 0,11     | 15,08 | 516,5   |
| 15 | Turbo GENERATOR                     | 1,305  | 10,79 | 1,03    | 41,89 | 0,01173  | 0,48   | 0,0197   | 0,8   | 0,11     | 15,08 | 616,5   |
|    | LP Flare                            | 0,405  |       |         |       |          |        | A 007450 |       |          | (7)   | 985     |
| 16 | HP Flaro                            | 0,61   | 39,6  | 1,01    | N.A   | 0.02352  | N.A    | 0,007558 | N.A   | 5,52     | 5,72  | 1 265   |
|    | Emergency Flare                     | 0,61   |       |         |       | 2 40445  |        |          |       |          | 1     | 730     |
| 17 | LT Flare                            | 0,61   | 39.8  | 0.99    | N.A   | 0,00116  | N.A    | 0.008318 | N.A   | 5.41     | 4,01  | 1 /30   |

Fuente: Documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas floreña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Floreña" para la modificación — Equión — 2015

Fuentes filas existentes en las instalaciones de Termoyopal

| No. | Fuente              | L (m)   | H (m) | Is (K) | Vs (m/s) | PM10 (g/s) | NOx (g/s) | \$02 (g/s) | CO<br>(g/s) |
|-----|---------------------|---------|-------|--------|----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 1   | Turbogenerador 30Mw | 3 x 4,2 | 9,6   | 783,15 | 28,75    | 0,09949    | 5,18384   | 0,17803    | 0,7854      |
| 2   | Turbogenerador 20Mw | 3 x 4.2 | 9,75  | 783,15 | 22,57    | 0,06633    | 11,17057  | 0,11869    | 2.8625      |
| 3   | Turbogenerador 20Mw | 3 x 4,2 | 9,75  | 783,15 | 22.57    | 0,06633    | 11,17057  | 0,11869    | 2,8625      |
| 4   | Turbogenerador 20Mw | 3 x 4.2 | 9,75  | 783,15 | 22,57    | 0,06633    | 11,17057  | 0,11869    | 2,8625      |
| 5   | Turbogenerador 20Mw | 3 x 4,2 | 9.75  | 783,15 | 22,57    | 0.06633    | 11,17057  | 0,11869    | 2,8625      |

Fuente: Documento "instalación y operación de la planta de secado de gas florena: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Florena" para la modificación – Equión – 2015

Fuentes fijas nuevas a incluir en el CPF Floreña - Planta de Secado de Gas y llenadero del CPF Floreña

| Wa  | <b>5</b>                            | Du    | ctos  | NOx    | \$02      | PM10       | CO      | Vs (m/s) | Ts (K) |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|------------|---------|----------|--------|
| No. | Fuente                              | D (m) | H(m)  | (g/s)  | (g/s)     | (g/s)      | (g/s)   | 78 (HYS) |        |
| 1   | POWER GENERATION (Turbogeneradores) | 1,27  | 5,00  | 0,4345 | 0,0149200 | 0,0083400  | 0,06584 | 5,480    | 617    |
| 2   | Homo de aceite térmico              | 1,32  | 40,00 | 1,1390 | 0,0068300 | 0,0215000  | 0,95680 | 14,800   | 693    |
| 3   | Homo ges de generación              | 0,38  | 5,00  | 0,1470 | 0,0008820 | 0,0028000  | 0,12350 | 22,940   | 693    |
| 4   | Compresor reciprocente (Intet)*     | 0,25  | 5,00  | 0,7111 | 0,0007550 | 0,0000990  | 0,67556 | 57,550   | 750,15 |
| 5   | Compresor reciprocante (Inlet)*     | 0,25  | 5,00  | 0,7111 | 0,0007550 | 0,00000990 | 0,67556 | 57,550   | 750,15 |
| 6   | Compresor reciprocente (Iniet)*     | 0,25  | 5,00  | 0,7111 | 0,0007550 | 0.0000990  | 0,67556 | 57,550   | 750,15 |
| 7   | Compresor de Gas Residual           | 0,25  | 5,00  | 0,7111 | 0,0007550 | 0,0000990  | 0,67556 | 57,550   | 750,15 |
| 8   | Compresor de Gas Residual           | 0,25  | 5,00  | 0,7111 | 0,0007550 | 0,0000990  | 0,67558 | 57,550   | 750,15 |
| 9   | Compresor de Ges Residuel           | 0,25  | 5.00  | 0,7111 | 0,0007550 | 0,0000980  | 0,67556 | \$7,550  | 750,15 |
| 10  | Compresor de Gas Residual           | 0,25  | 5,00  | 0,7111 | 0,0007550 | 0,0000990  | 0,67556 | 57,560   | 750,15 |

Fuente: Documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas fioraña: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF
Floreña" para la modificación — Equión — 2015

Ahora bien, en cuanto a las fuentes móviles, para la instalación y desmantelamiento de la Planta de Secado de Gas y llenadero del CPF Floreña, será necesario el uso de maquinaria y vehículos para el transporte de materiales y personal. En la siguiente tabla se hece la relación:

Equipos y vehículos a requerir durante la construcción, instalación y desmantelamiento de la Planta de Secado de Gas y lienadero del CPF Floreña

| ACTIVIDAD GENERAL                                  | MAQUINARIA Y EQUIPOS                                     |
|--|--|
| Adecuaciones, conformación, construcción y montaje | Reiroexcavadore (pajarita), compactador, gria, camabajas |
| Obras de geolecnia                                 | Retroexcavadore, compactadores                           |

| Acopio y tendido de tuberia   | Tiendelubos y cargatubos      |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Doblado y alineación de tubos | Deblador y Grúes              |
| Soldaduras y controles        | Matosoldador                  |
| Excavaciones menores          | Refroexcavadora               |
| Reconformación                | Retroexcavadora, compactadora |
| Transporte de personal        | Busete v camionela            |

Fuente: Complemento del ElA para la modificación - Equión - 2015

Para la fase de operación de la Planta de Secado de Gas y llenadero las fuentes móviles corresponderán a los 25 a 30 vehículos que ingresaran diariamente para el cargue del GLP. Estas fuentes se caracterizan por usar combustible para su funcionamiento y por lo tanto generan gases de combustión incompleta a la atmósfera y ruldo.

En el complemento del estudio de impacto ambiental, la Empresa presenta la modelación de calidad de aire realizada con el AERMOD VIEW, a partir del análisis de tres parámetros: PM10, SOx y NOx. Para dicho análisis tuvo en cuenta tres escenarios:

- Escenario I: Operación del EPF Floreña, incluyendo los equipos actuales, y de la ampliación, la Planta de Secado de Gas, y las instalaciones de Termoyopal.
- Escenario II: Operación del EPF Floreña, incluyendo los equipos actuales, y de la ampliación, y las instalaciones de Termoyopal.
- Escenario III: Operación del EPF Floreña, incluyendo los equipos actuales, y de la ampliación, y la Planta de Secado de Gas.

Dentro del informe allegado, se evidencia que para las modelaciones se tuvo en cuenta el entorno topográfico del sector, las condiciones meteorológicas horarias del mismo, y las características de las fuentes de emisión con respecto a los contaminantes analizados. Así mismo se tuvieron en cuenta las siguientes variables en los tres escenarios de operación:

Tasa de emisión de los contaminantes a modelar, expresada en (g/s).

- Flujo volumétrico de los gases de combustión (m3/s).
- Velocidad de salida de los gases (m/s).
- Temperatura de los gases de combustión en el ducto de salida (°K).
- Diámetro del ducto (m).
- Altura del ducto (m).
- Coordenadas de ubicación de cada uno de los ductos.

Como conclusión de la aplicación del modelo, la empresa informa que los resultados reflejan que las concentraciones totales medias y máximas de los aportes para cada uno de los escenarios y para cada uno de los contaminantes tipos analizados (PM10, SOx y NOx) en los dos tiempos de exposición (24 horas y anual), se encuentran por debajo de los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio establecidos en la Resolución 610 de 2010, por lo que considera un bajo impacto al recurso aire causado por la operación de cincuenta y cuatro (54) fuentes fijas de emisión, entre las que se encuentran las fuentes actuales y en operación del CPF (22), las fuentes de la ampliación del CPF (17), y las fuentes de la futura operación de la Planta de Secado de Gas (10) y las de las instalaciones actuales de Termoyopal (5).

# Ruido

Para predecir el impacto acústico, la Empresa realizó una modelación de los niveles de presión sonora por medio del programa de modelación CadnaA V4.5 teniendo en cuenta las diferentes fuentes de emisión acústica en tres (3) escenarios:

- Escenario I: Operación EPE Equipos ampliación, Planta de Secado de Gas y Termovopal.

- Escenario II. Operación EPF, Equipos ampliación y Termoyopal (Sin Planta de Secado de Gas).
- Escenario III: Operación EPF, Equipos ampliación y Planta de Secado de Gas (Sin Termoyopal).

Para la modeleción se tienen en cuenta datos como la ubicación de cada fuente, potencia sonora, altura, entre otras. De igual forma, la Empresa reporta que tuvo en cuenta la cartografía suministrada para confirmar la ubicación de cada fuente dentro de los planos de la plataforma.

Como resultado se reporta que la predicción de ruido para el escenario I, II y III no supera los 55 dB(A) diurnos y los 50 dB(A) nocturnos, en ninguno de los puntos receptores (viviendas) calculados dentro del área de interes.

Adicionalmente, el dique de tierra de 11 metros de altura, actúa como una barrera acústica que intercepta la propagación sonora pues abarca el área de operación del EPF. Así mismo, la diferencia de alturas de aproximadamente 15 metros, presente en la lopografía suministrada para el área de ta planta de secado de gas y la zona adyacente en el costado norte, actúa como una barrera que disipa la energía sonora.

#### CONSIDERACIONES DE LA ANLA

En cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 por el cual se reglamenta la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, la Resolución No. 619 de 1997 por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas y la Resolución 909 de 2008 por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, la instalación de diez fuentes fijas para la planta de secado de gas y lienadero de Floreña necesita permiso de emisiones atmosféricas emitido por esta Autoridad.

Para dicho permiso, la empresa entregó para la evaluación del permiso de emisiones en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental, los resultados de los modelos aplicados en el área de acuerdo con las emisiones generadas como resultado de la instalación de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña.

Para comparar las concentraciones totales en cada uno de los tres escenarios con respecto a la normalividad, se suman los aportes determinados por medio del modelo de aspersión a los valores actuales vigentes de concentración de fondo o linea base ambientel, para el PM10, SOx y NOx.

La Empresa allega la información correspondiente a les concentraciones totales, máximas y medias determinadas a través del modelo de dispersión, con las normas de calidad del aire establecidas en la Resolución 610 de 2010, para cada uno de los tres (3) escenarios estimados por medio de modelación de la dispersión atmosférica. En la siguiente tabla se relaciona el primer escenario, en el cual se incluye la globalidad de operación de cincuenta y cuatro (54) fuentes fijas puntuales de emisión, entre las que se encuentran las fuentes actuales y en operación, las de la ampliación del EPF FLOREÑA (39 fuentes), las de la futura operación de la Planta de Secado de Gas (10 fuentes), y las de las instalaciones actuales de Termoyopal (5 fuentes):

Comparación de concentraciones totales máximas y medias con las normas de calidad de aire aplicables para PM10, SOx y NOx. Escenario i.

| Essentials                    | Carris | meales<br>per on the con- | States of  | -               | Section of the control of the contro | 1                      |          |
|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------------|--|------------------------|----------|
|                               | PMn    | Márias                    |            | #4.1            |  |                        | ali-les  |
| Escenario I:                  | 1      | PRANT HOMA                | 180 pg ta  | 24, <b>85</b> % | \$4,330 pagesis <sup>3</sup>   | 46 pages <sup>3</sup>  | 14,13 %  |
| Operación del<br>EPF Moreña.  | l      | Bedie                     |            | <b>3</b> 0-     | Media  |                        |          |
| inchyendo                     |        | 24 427 110/10/            |            | 75.17 W         | 26.072.00ml  |                        | \$1,10%  |
| los equipos<br>acrunies, y de | so.    | Mirimo                    | 1          | -               | dictor   |                        | Micina   |
| la ampliación,                |        | 75,510 pg/m²              | 250 pg m." | £2,46%          | 10,021   | ******                 | P\$ #1 % |
| la Pianto de<br>Secucio de    |        | di edle                   |            | -               | di ede   | i                      | وتلوجتك  |
| Gos, y tes                    |        | 13 733 pg/m²              | <u> </u>   | 10,004          | 95,932 pp  |                        | #4,87 M  |
| Instalacionea<br>de           | NO.    | Marino                    |            | -               | -  | 1                      | Marino   |
| Termoyopa'.                   |        | 643,143 mpon*             | 100 100-1  | 4,000           | 53,201 pg/m²   | 160 mgan. <sup>4</sup> | 30.104   |
|                               |        | ace.                      | l          | M pplip         | # rection  |                        | atecto   |
|                               | l      | 21 #14 post*              | 1          | 29.12 %         | 42.585 pate*   | l .                    | 7.41%    |

Fuente: Complemento del EIA para la modificación - Equión - 2015

De acuerdo con los resultados, se evidencia que los aportes de concentración máximos y medios (más la inmisión de fondo), localizados y calculados por el modelo de dispersión, para cada uno de los tres (3) contaminantes tipo analizados (PM10, SOx y NOx), en cada uno de los dos (2) tiempos de exposición considerados (24 horas y anual), no exceden la Normatividad especificada en la Resolución 610 de 2010, razón por la cual se considera un bajo impacto al recurso aire a causarse por la operación de la globalidad de cincuenta y cuatro (54) fuentes fijas puntueles de emisión.

Ruido: la Empresa presenta en el comptemento del Estudio de Impacto Ambiental, la aplicación del programa de modelación CadnaA V4.5 para ruido tomando las fuentes de emisión del EPF Floreña, Termoyopal y de la planta de secado de ges.

De acuerdo con los resultados de la modelación, los niveles de ruido generados por las actividades en los tres escenarios evaluedos, se encuentran dentro de los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 0627 de 2006.

Por otro lado, es importante señalar que tanto la barrera de 11 metros de altura como la dilerencia de alturas entre el área donde se proyecta la instalación de la plante de secado de gas y la zone adyacente en el costado norte, actúan como barreras acústicas que permiten la disipación de la energía sonora.

De acuerdo con la información entregada por la empresa se considera que es técnicamente viable otorgar el permiso de emisiones, autorizando la entrada en operación de nuevos equipos. Este permiso se encuentra sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Dar cumplimiento a los estándares de emisiones admisibles de contaminantes establecidos en la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008 para los equipos instalados en la planta de secado de gas y llenadero de Floreña.
- Realizar un monitoreo de calidad del aire y ruido una vez Inicie el funcionamiento de los equipos nuevos dispuestos para la instalación de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña.
- Una vez instalados los equipos de la planta de secado de gas y llenado de Floreña realizar monitoreos de calidad de aire y ruido semestralmente, teniendo en cuenta el protocolo para el monitoreo de calidad del aire y el protocolo de fuentes fijas.
- Alleger en los Informes de Cumplimiento Ambiental-ICA, los resultados de los monitoreos realizados, con el análisis detallado de las medidas tomadas en caso de presentar valores superiores a la normatividad.
- Realizar los monitoreos con un laboratorio acreditado por el IDEAM; para los análisis que no requieren este aval, su ejecución debe realizarse por personal Idóneo en el terna.
- Allegar antes del inicio de las actividades de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña, las especificaciones técnicas de los equipos y las coordenadas correspondientes a la ubicación de los mismos".

Dado lo anteriormente expuesto, este Despacho encuentra procedente modificar el numeral 4 del Artículo Cuarto de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008 modificada por las Resoluciones 2139 de 29 de octubre de 2010, 0054 del 03 de febrero de 2012 y 472 del 20 de mayo de 2013, en el sentido de adicionar al permiso de emisiones las diez (10) fuentes fijas, como quedara expuesto en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

### MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Que en relación con los planes y programas, el Grupo Evaluador presentó las siguientes consideraciones en el Concepto Técnico en comento:

# Programas de Manejo Ambiental (Construcción y/o Adecuación, Operación, y Desmantelamiento y Abandono)

La Empresa presenta para la instalación y operación de la Planta de Gas, las medidas de manejo aprobadas por la Resolución 0054 del 03 de 2012, para la ampliación del CPF Floreña, debido a que manifiesta que los impactos identificados son los mismos.

Por lo tanto a continuación, se presenta la organización del Plan de Manejo Ambiental pare la empliación del CPF Floreña, autorizado mediante la Resolución 0054 de 2012 y cambios realizados en su modificación Resolución 472 del 2013 (adición de 4 fuentes fijas de emisiones y retiro de 3 autorizadas). Es importante mencionar que cumpliendo con los requerimientos ambientales de la Resolución 0054 de 3 de febrero de 2012, Equión efectuó el ajuste solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA a las fichas de manejo ambiental.

Fichas de Maneio Ambiental Área de Desarrollo Pauto

|                |                | Fichas de Manejo Ambiental Area de Desarrollo Pauto   |
|----------------|----------------|---|
| No.            |                | Medio abiótico  |
| <del>-</del> 7 | ama de manej   |   |
| 1              | AC-1A          | Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación (ZODME).   |
| 2              | AC-2B          | Manejo de taludes y áreas de corte y relieno.   |
| 3              | AC-3           | Manejo paisajistico.  |
| 4              | AC-4A          | Manajo de escorrantia.  |
| 5              | AC-5           | Apertura de la zanja, bajado y tapado de tuberla.   |
| 6              | AC-6           | Reconformación y estabilización del derecho de vía  |
| 7              | AC-7           | Señalización ambiental.   |
| 8              | AC-8           | Manejo de materiales radiactivos.   |
| Progr          | ama de manej   | o del recurso hidrico   |
| 9              | RH-1           | Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.  |
| 10             | RH-2           | Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y especiales.   |
| 11             | RH-3A          | Manejo de cruces de cuerpos de agua.  |
| 12             | RH-4           | Manejo de la captación.   |
| 13             | RH-5           | Manejo de la prueba hidrostática.   |
| 14             | RH-6           | Manejo ambiental de pozos, aljibes, песеderos у manantiales   |
| Progr          | ama de manej   | o de recurso aire   |
| 15             | RA-1A          | Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido.  |
| Progr          | ama de comp    | ensación medio abiótico   |
| 16             | RS-1           | Recuperación de suelos.   |
|                |                | Medio biótico   |
| Progi          | ama de protec  | ción y conservación de hábitats   |
| 17             | PH-1           | Manejo y conservación de hábitats.  |
| 18             | PH-2           | Manajo y protección de la fauna silvestra.  |
| 19             | PH-3           | Programe de conservación de especies vegetales y faunisticas, endémicas, con alguna categoría de amenaza en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario |
|                | ,,,,,          | nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificades.   |
| Prog           | rama de manej  |   |
| 20             | PMS-1          | Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapole.  |
| 21             | PMS-2          | Manejo de la flora.   |
| 22             | PMS-3          | Revegetalización de áreas intervenides por el Proyecto.   |
| 23             | PMS-4          | Manejo del aprovechamiento forestal.  |
|                |                | ensación para el medio biótico  |
| 24             | PC-1           | Plen de compensación.   |
|                |                | Media socioeconómico  |
| Prog           | rama de inforn | nación y participación comunitaria  |
| 25             | GS-1           | Información y comunicación a comunidades y autoridades locales.   |
| Prog           | rama de educa  | ción y capacitación al personal vinculado al proyecto   |
| 26             | G\$-2:         | Información ambiental a trabajadores.   |
| 27             | G5-3           | Atención de quejas y reclamos ambientales.  |
|                | rama de contr  | atación de mano de obra local   |
| 28             | GS-4:          | Contratación de mano de obra no calificada.   |
| Prog           | rama de arque  | ologia preventiva   |
|                |                |   |

| 29   | PMA-1         | Arqueología preventiva.  |  |
|------|---------------|--|--|
| 30   | PMA-2         | Compensación por intervención en áreas con interés histórico.            |  |
| 31   | PMA-3         | Arqueología pública.   |  |
| Prog | rama de comp  | ensación social  |  |
| 32   | GS-6:         | Compensación social.   |  |
| Prog | ramas de Gest | tión Social para la etapa de Abandono y Desmantelamiento                 |  |
| 33   | PGSAD1        | Comunicación e Información a comunidades y autoridades municipales.      |  |
| 34   | PGSAD2        | Manejo de infraestructura y predios:                                     |  |
| 35   | PGSAD3        | Manejo para el abandono de vias.   |  |
| 36   | PGSAD4        | Fortalecimiento de la economia regional.                                 |  |
| 37   | PGSAD5        | Programa de seguimiento y monitoreo para el abandono y desmantelamiento. |  |

Fuente: Documento "Instalación y operación de la planta de secado de gas florefla: facilidades de tratamiento, almacenamiento y cargue en el CPF Florefla" para la modificación – Equión – 2015

#### Medio abiótico-blótico

Para los medios abiótico y biótico, la Empresa propone acoger las fichas previamente establecidas y aprobadas por esta Autoridad para la Ampliación del CPF Floreña, pues establece que los impactos identificados son los mismos. Una vez hecha la revisión de dichas fichas y sus respectivas medidas de manejo, se considera que éstas permiten minimizar, miligar y compensar impactos que podrían presentarse en la instalación, operación y desmantelamiento de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña.

#### Medio Socioeconómico

Con relación a las medidas del PMA para el componente socioeconómico, dado que no se presentarán impactos adicionales por cuenta de la instalación y operación de la Planta de Secado de Gas del CPF Floreña que ameriten la presentación de nuevas medidas o modificación de las ya existentes y aprobadas por esta Autoridad Ambiental, se mantienen las medidas establecidas para el Área de Desarrollo Pauto.

Mediante Resolución 0054 de 3 de febrero del 2012 la cual modificó la Licencia otorgada al Proyecto en el Artículo Décimo Cuarto Numeral 7 Literal d. se solicitó a la empresa entre otras la siguiente "Remitir el desarrollo de los programas adicionales solicitados dentro del Plan de Gestión Social para la etapa de construcción, con las medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los siguientes impactos:

- Aumento en el riesgo de accidentes
- Adecuación de la via Guayaquito El Morro.
- Afectación de la infraestructura vial.

La Empresa informa en el documento de modificación " que cumpliendo con los requerimientos ambientales de la Resolución 0054 de 3 de febrero de 2012, Equión efectuó el ajuste solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA a las Fichas de manejo ambiental" y por tanto el plan de manejo para el medio socioeconómico aplica para la presente modificación; si bien como se indica anteriormente Equión diseña medidas para el manejo de impactos relacionados con el tráfico vehícular, de igual forma señala que "presenta una medida de manejo para el impacto a generarse por el uso de la via Pte. Cabuya-El Morro que será usada para el tránsito de carrotanques durante la operación de la Planta de Secado de Gas y Llenadero del CPF Floreña. GS-5 Manejo de Flujo Vehícular y Transito De Carrotanques", la cual dedo a que responde a impactos que son de gran inquietud para la comunidad por considerar que por cuenta del aumento de flujo vehículos pueden aumentar en magnitud, esta Autoridad la considera adecuada tanto para la etapa de construcción como de operación de la planta de secado de Gas.

### Programa de Seguimiento y Monitoreo

Las actividades de la presente modificación de Licencia no requieren de la modificación de las medidas de seguimiento y monitoreo, establecidas para el proyecto por tanto se mantienen vigentes.

Hoja No. 47

"Por la cual se modifica la Licencia Ambiental Global otorgada mediante la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, y se toman otras determinaciones"

## Plan de Contingencia

Para la instalación, operación y desmantelamiento de la planta de gas de secado del CPF Floreña, el Plan de Contingencia corresponde al plan actualmente vigente para el Piedemonte y el Plan aprobado por las Resoluciones 1583 de septiembre de 2011 y 0054 de febrero de 2012; no obstante, presentó el análisis/evaluación de riesgo, nível de respuesta y esquema de organización para responder a emergencias que ocurran y/o genere la planta de secado de gas.

La matriz de riesgo para las etapas de instalación y operación de la planta de secado de gas allegada por la Empresa se relaciona a continuación:

Matriz de evaluación de riesgos durante la etapa de instalación y operación

| Tipo de<br>Riesgo | Amanaya                        |   | Evaluación de Riesgos  Cal. Vuinerabilidad |   | Cal.     | Cal. | Nivel de           |  |
|-------------------|--------------------------------|---|--|---|----------|------|--------------------|--|
| พลรถิก            | Ameneza                        |   | Cal.                                       | Vuinerabilidad  |          | Uar. | riesgo             |  |
|                   |                                | Muy Eventual:                             |  | Impactos medios y no significativos                       |          |      | Aceptable          |  |
|                   | Sismos                         | Hasta 1 caso cada                         | 2  | Sin lesiones a lesiones sin<br>incepacidad                | 1        | 2    |                    |  |
| Fenomeno          |                                | 50 аños.                                  |  | Suspensión hasta de 2 días                                |          |      |                    |  |
| Natural           |                                | Probable:                                 |  | Impactos medios y no significativos                       |          |      |                    |  |
|                   | Tormentas<br>eléctricas        | Hasta 1 caso cada 5<br>años.              | 4  | Sin lesiones o lesiones sin<br>Incapacided                | 1        | 4    | Aceptable          |  |
|                   |                                |   |  | Suspensión heste de 2 dies                                |          |      | <u> </u>           |  |
|                   | Errores de                     | Probable:                                 |  |   | 2        |      | <b>Z</b> alacatita |  |
|                   | Operación                      | Hasta 1 caso cada 5<br>años               | 4  | Suspensión entre 2 y 5 días                               |          | 8    | Tolerable          |  |
|                   | Епот Нитело                    | Muy Probeble:<br>Más de 1 caso el         | 5  | Suspensión entre 2 y 5 días                               | 2        | 10   | Tolerable          |  |
|                   | Defectos de<br>Construcción    | año.<br>Ocasional:                        |  | Impactos significativos a medios, de coberture puntual    | 2        |      |                    |  |
|                   |                                | Hasta un caso cada<br>20 años             | 3  | Une o más lesiones leves con<br>incapecidad temporal      |          | 6    | Tolerable          |  |
|                   |                                | 20 ands                                   |  | Suspensión entre 2 y 5 días                               |          |      |                    |  |
|                   | Fella mecànica                 | Muy Probable:<br>Más de 1 caso al<br>año. | 5  | Suspensión hasta de 2 días                                | 1        | 5    | Aceptable          |  |
| Fenómeno          |                                | Probable:                                 | <del>-</del>                               |   | $\vdash$ | +-   | ţ.                 |  |
| Operacional       | Accidentalidad da<br>vahlculos | Hasle 1 caso cada 5<br>años.              | 4  | incepacided permanente                                    | 5        | 20   |                    |  |
|                   | Incendio /<br>Explosión de     | Improbable:                               |  | Impactos significativos de cobertura<br>regional y local  | 10       | 10   | Tolerable          |  |
|                   | e soquipe                      | Menos de 1 caso                           | 1  | Incapacidad permanente                                    | ] "      |      |                    |  |
|                   | Instalaciones                  | cada 50 años.                             | <b>_</b>                                   | Suspensión entre 30 y 60 días                             |          | ļ    | <del> </del>       |  |
|                   |                                | Probable:                                 |  | Impactos significativos a medios, de<br>cobertura puntual | 2        | 8    | Tolerable          |  |
|                   | Derrames                       | Haste 1 caso cada 5<br>años.              | 4  | Suspensión de operaciones hasta de 2 días.                |          |      |                    |  |
|                   |                                | Probable:                                 |  |   |          |      |                    |  |
|                   | Escapes de gas                 | Hasta 1 case enda 5                       |  | Suspensión de operaciones haste de 2 días.                |          | 8    | Tolerable          |  |
|                   |                                | Probable:                                 |  | Impactos significativos de cobertura puntual              | _        | 20   |                    |  |
| Fenomena          | Terrorismo                     | Heste 1 ceso cada 5 años.                 | 4  | Suspensión entre 5 y 30 dias                              | 5        |      |                    |  |
| Antrópico         | Delincuencia<br>común          | Muy Probable:<br>Más de 1 caso el<br>año. | 5  | Suspensión hasta de 2 dia                                 | ,        | 5    | Aceptable          |  |

| Tipo de | Evaluación de Riesgos      |   |      |  |      |      |                    |  |  |
|---------|----------------------------|---|------|--|------|------|--------------------|--|--|
| Riesgo  | Amenaza                    |   | Cal. | Vuinerabilidad                                       | Cal. | Cal. | Nível de<br>riesgo |  |  |
|         | Accidentes de<br>trebajo   | Muy Probable:<br>Más de 1 caso al<br>año.       | 5    | Una o más lesiones leves con<br>Incapacidad temporal | 2    | 10   | Tolerable          |  |  |
|         | Sabotaje                   | Improbable:<br>Menos de 1 ceso<br>cada 50 años. | 1    | Suspensión de operaciones entre 2 y 5 dies.          | 2    | 3    | Aceptable          |  |  |
|         | Problemes con la comunidad | Probable:<br>Hasia 1 caso cada 5<br>años.       | 4    | Suspensión entre 2 y 5 días                          | 2    | 8    | Aceptable          |  |  |

Fuente: EIA Complementario - Equion 2015,

De acuerdo a la matriz presentada, en la etapa de instalación y operación el nivel de riesgo por terrorismo y accidentalidad de vehículos son inaceptables; los demás eventos presentan un nivel de riesgo tolerable o aceptable.

Para minimizar la ocurrencia de los eventos anteriormente expuestos, Equión establece acciones como: Presencie militar, buenas relaciones con la comunidad, planes de monitoreo de equipos, inspecciones pre operacionales de vehículos, capacitaciones específicas en el tema de transporte de productos, monitoreo vehícular, dotación de equipos de atención de derrames e incendios y preparación de brigadas de emergencia, así como diferentes estrategias para los planes estratégico, operativo e informático.

Dentro del plan operativo, presenta las acciones de respuesta y/o líneas de acción según el incidente que se presente, las cuales se relacionan a continuación:

#### En caso de sismos

- Preparación previa del personal para que conozca el riesgo de caida de objetos en el área de trabajo, campamentos y oficinas.
- Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia prudencial de áreas peligrosas.
- Verificar periódicamente que los objetos pesados que se puedan caer, estén asegurados o reubicarlos.
- Tener a mano el equipo básico para este tipo de eventos (linterna, pilas, radio portátil, etc.).
- Mantener la calma; el pánico puede ser tan peligroso como el sismo.
- Si la magnitud del evento lo amerita, cortar el fluido eléctrico.
- Cubrirse debajo de escritorios, mesas, camas o marcos de puertas.
- Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos que puedan causarle daño.
- No encender f\u00f3sforos o velas.
- En el caso de que por el sismo se ocasionen derrames, explosiones o se requiera la evacuación del personal, seguir los procedimientos específicos para cada caso.

### Ante accidentes dal personal

- Se consideran lesiones menores aquéllas que no amenazan la vida del paciente y que no requieren atención médica inmediata sino únicamente primeros auxillos.
- Se consideran lesiones mayores aquellas que producen hemorragia abundante, alteraciones del estado de conciencia, dificultades respiretorias y/o deformidades anatómicas.
- Si se presenta un evento que comprometa a alguna de las personas involucradas en la operación, si las lesiones lo permiten se debe llevar el herido a la enfermería del campamento base o al centro de salud más cercano para prestarle primeros auxilios.
- Si las lesiones requieren atención inmediata se debe llamar por radio o teléfono al hospital o a una clínica, con el fin de que el médico haga la valoración y determine si el herido o enfermo debe ser trasladado.

#### · Para el control de incendios

- Se deben accionar las alarmas para reunir al personal y dar instrucciones concretas. Si se determina que el incendio no es controlable se procederá inmediatamente a la evacuación completa del personal.
- Se debe reportar el fuego al equipo de lucha contra incendios del campo y si se considera necesario se deben convocar la ayuda del cuerpo de bomberos de los municipios cercanos.
- Se deben ubicar y repartir los extintores y demés equipos de lucha contra el fuego a las cuadrillas y se procede a controlar la propagación. Si la propagación no se puede controlar con los extintores de deben construir zanjones de apoyo o lineas de fuego. El material extraído de los zanjones servirá de protección si se desea hacer un ataque directo.
- Si hay heridos se deben trasladar al municipio más cercano. Si es necesario se procederá a hacer el traslado a centros hospitalarios de ciudades cercanas.
- Una vez controlado o extinguido el fuego se procederá a hacer una valoración de los daños causados por el evento.

#### En caso de problemas de orden público

- Contestar estrictamente lo que preguntan
- Evitar dar información personal (teléfonos, nombre de familiares, dirección de residencia, entre otros)
- En caso de enfrentamientos armados no se debe observar el evento, debe mantenerse en el piso y de ser posible ocultarse debajo de los vehículos. En ningún caso se debe intentar huida del sitio corriendo y tratar de mantener siempre la calma.
- Una vez ocurrido el evento, de ser posible, se debe establecer comunicación con el coordinador del proyecto quien comunicará inmediatamente al coordinador de HSE.
- Un evento de este tipo es considerado una afectación a la salud de los trabajadores, por lo tanto se debe reportar como un incidente de trabajo dentro del programe de salud ocupacional de la empresa.

### • En caso de derrames de hidrocarburos

En la atención de emergencias cuyo evento amenazante es un derrame de hidrocarburos, juegan papel importante los puntos de control (PC) y los puntos de observación (PO). Las acciones de respuesta pueden preverse y prepararse sobre la base de la definición de estos puntos:

- PC: Son sitios seleccionados para la recolección del derrame, estos puntos se instalan una vez se conocen las características del derrame, al sitio que se seleccione se desplazan los equipos y el personal necesarios para atender la emergencie. La definición de los Puntos de Control depende de varios aspectos, entre ellos: el acceso al sitio, funcionalidad, maniobrabilidad, tiempos de respuesta y condiciones de seguridad.
- PO: Es el sitio geográfico en la ruta de un derrame que por sus características facilita instalar personal o herramientas de seguimiento del avance y comportamiento del derrame, para determinar tiempos de viaje, volúmenes aproximados y demás datos que intervienen en la toma de decisiones con respecto a su control y la prevención de daños. Por lo general, los puntos de observación se ubican en sitios como cruces de vías, puentes, alcantarillas y otras estructuras de interés en el recorrido del derrame.

### • En caso de escapes de gas

Cuando un incidente involucre el escape de gas, las características del producto (por naturaleza muy explosivo) hacen que se genere una nube de gas en el aire circundante en un lapso de tiempo relativamente breve y que se corra el nesgo de ocurrencia de incendios y/o explosiones.

La estrategia de atención a eventos de escapes de gas está enfocada a permitir la dispersión del producto, protegiendo al personal y comunidad localizada en el área de influencia del evento. Igualmente se deben dar instrucciones para evitar la generación de chispas o llamas.

Ante un derrame/escape de producto de la planta de secado de gas, Equión activará el "Plan de Contingencia contra derrames de hidrocarburos y Productos Peligrosos en el CPF Floreña", plan con el cual Equión atiende las emergencias por derrames o escapes que se presenten en las áreas de operación del Piedemonte.

#### CONSIDERACIONES DE LA ANLA

La metodología utilizada por la Empresa para la valoración de desgos se considera apropiada para ser aplicada a las actividades propuestas para la instalación y operación de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña.

Adicionalmente, considera los procesos operativos relacionados con posibles eventos que pueden presentarse por el desarrollo de las actividades objeto de la presente modificación, como lo son incendios, derrames y en especial los escapes de gas, para los cuales tiene establecido una linea de acción.

Teniendo en cuenta el Decreto 321 de 1999, PLAN NACIONAL CONTRA DERRAMES DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS se observa que el PDC presentado por la empresa, está organizado en concordancia con los niveles organizativos presentados en este documento.

El PDC presenta: diagnóstico, organización de la respuesta, roles y responsabilidades, capacitación y entrenamientos, simulacros, dotación de equipos, entre otros lineamientos incluidos en el Plan Nacional contra Derrames. Por lo anterior se considera acorde con las actividades aprobadas para esta modificación.

## Propuesta de medidas complementarias

## Consideraciones sobre el Plan de Inversión del 1%

Revisado el complemento del EIA, allegado mediante radicado número 2015035021-1-000 del 01 de julio de 2015 para la construcción de la planta de secado de gas CPF Floreña, la Empresa presenta un plan de inversión del 1% en los siguientes términos:

- El monto de la inversión del 1% de las obras civiles se estima inicialmente en un monto (...) que será
  confirmado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales una vez finalizada la construcción y dentro
  de los 6 meses siguientes de la entrada en operación del mismo.
- Las actividades en las que se propone adelantar la Inversión del 1% son las siguientes:
- Recuperación de la cobertura vegetal protectora en áreas de recarga hídrica de la cuenca del rio Cravo Sur con énfasis en las microcuencas de las quebradas Aguablanca, Morreña y Aguatoca por metodologías de restauración ecosistémica o reforestación tipo convencional.
- Adquisición de predios en áreas de nacimiento, recarga de aculferos, y rondas hidricas en la cuenca del río Cravo Sur, sub cuencas de las quebradas Aguablanca, Aguatoca y Morreña con titularidad de los predios a las autoridades ambientales.
- Obras biomecánicas para rectificación y manejo de cauces, control de erosión, obras de geotécnica y demás obras para el manejo de los suelos, aguas y vegetación del área de la cuenca y las subcuences mencionadas.
- Implementación de estaciones hidrometeorológicas.
- Acuerdos de conservación.

#### CONSIDERACIONES DE LA ANLA

De antemano es importante señalar que mediante la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (por la cual se otorga Licencia Ambiental Global para el proyecto: "Área de Desarrollo Pauto"), se estableció lo siguiente frente a la inversión del 1%:

ARTÍCULO DÉCIMO.- Aprobar transitoriamente el programa de inversión del 1% presentado por BP EXPLORATION COMPANY - COLOMBIA - LIMITED de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993 reglamentado por el decreto 1900 del 12 de junio del 2006, como cumplimiento a la inversión por las actividades de perforación dentro del ÁREA DE DESARROLLO PAUTO, (...)

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Para la ejecución y cumplimiento del programa de inversión del 1% a que hace referencia el artículo anterior, BP EXPLORATION COMPANY - COLOMBIA - LIMITED deberá cumplir con los siguientes requerimientos y allegar la siguiente información:

Respecto a la inversión del 1% para el proyecto "Área de Desarrollo Pauto", se debe incluir en el cálculo del monto de las inversiones, las actividades aprobadas en esta modificación.

(...)

Por otro lado, mediante la Resolución 0472 del 20 de mayo de 2013 emitida por esta Autoridad (por la cual se modifica la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008), se estableció lo siguiente frente a la inversión del 1%:

"...ARTÍCULO CUARTO.- Respecto la inversión del 1% se debe incluir en el cálculo del monto de las inversiones las actividades aprobadas en esta modificación...".

Teniendo en cuenta que la Empresa estimó para la presente modificación de Licencia Ambiental Global, un costo de la inversión del 1% (...)es importante señalar que La Empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 2 del Artículo 2.2.9.3.1.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, donde se indica que: "...Parágrafo 2. Con fin de ajustar el valor de la inversión 1%, calculada con base en el presupuesto inicial del proyecto, el titular de la licencia ambiental deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, dentro de los sels (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación proyecto, la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas, las cuales deberán estar certificadas por el respectivo contador público o revisor fiscal, de conformidad con lo establecido en el presente decreto...".

Por otro lado, La Empresa propone adelantar las actividades antes listadas, enmarcadas dentro de lo establecido en el Decreto 1900 de 2006, el POMCA del río Cravo Sur y la Resolución 1583 de septiembre de 2011 (por medio de la se otorgó la Licencia Global de Paulo), esta Autoridad señala que éstas se hayan dentro de lo establecido en el Articulo 2.2.9.3.1.4 del Decreto 1076 del 26 de meyo de 2015. No obstante, y considerado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Cravo Sur aprobado mediante Resolución No. 200.15.07-01333 del 31 de diciembre del 2007 (emitida por CORPORINOQUIA), se identificó que la actividad denominada acuerdos de conservación, no se encuentra dentro de los proyectos establecidos en dicho POMCA; si bien se presentan actividades de conservación, estos no obedecen a acuerdos; por lo anterior, esta actividad no se considera viable aprobar para la presente modificación. Igualmente, es importante señalar les actividades de "...Adquisición de predios en éreas de nacimiento, recarga de acuíferos, y rondas hidricas en la cuenca del rio Cravo Sur, sub cuencas de las quebradas Aguablanca, Aguatoca y Morreña con titularidad de los predios a las autoridades ambientales..." y "...Recuperación de la cobertura vegetal protectora en áreas de recarga hidrica de la cuenca del rio Cravo Sur con énfasis en las microcuencas de las quebradas Aguablanca, Morreña y Aguatoca por metodologías de restauración ecosistémica o reforestación tipo convencional..." señaladas por la Empresa para la presente modificación, ya se encuentran aprobadas transitoriamente en el Artículo Décimo de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, como

compra de predios y, conservación y recuperación de cuencas abastecedoras, humedales y cuerpos de agua y proyecto restauración ecológica de áreas de recarga, respectivamente.

Igualmente, dentro de la información allegada por la Empresa en el complemento del EIA para la presente modificación, se informa que la Empresa no solicita la modificación en los volúmenes ni sitios de captación de aguas superficiales y subterráneas ya autorizados para el proyecto "Área de Desarrollo Pauto", por lo cual se mantiene la cuenca del río Cravo Sur para la destinación de los recursos del plan de inversión del 1%, aprobada en la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008. Igualmente, la Empresa allegó el cronograma para la ejecución de las actividades planteadas. Por lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.9.3.1.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 "...ARTÍCULO 2.2.9.3.1.4. Aprobación de inversión. El solicitante de la licencia ambiental presentará simultáneamente ante la autoridad ambiental competente, el Estudio de Impacto Ambiental y el programa de inversiones correspondiente a la inversión del 1%. Este último deberá contener como mínimo la dalimitación del área donde se ejecutará, el valor en pesos constantes del año en el que se presente, las actividades a desarrollar y el cronograma de ejecución respectivo....".

Por lo anterior, se considera viable modificar el Artículo Décimo de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, en el sentido de Incluir en el programa de inversión del 1% aprobado transitoriamente, las actividades de: a). Obras biomecánicas para rectificación y manejo de cauces, control de erosión, obras de geotécnica y demás obras para el manejo de los suelos, aguas y vegetación del área de la cuenca del río Cravo Sur y las microcuencas de las quebredas Aguablanca, Morreña y Aguatoca; y b). Implementación de estaciones hidrometeorológicas.

Con base a lo señalado en el anterior párrafo, es necesario modificar el Artículo Décimo Primero de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, en el sentido de incluir los siguientes requerimientos, los cuales deberán ser presentados por la Empresa dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de iniciarse las actividades relacionadas con la planta de secado de gas en el CPF Floreña, para su evaluación y aprobación:

- a) Obras biomecánicas para rectificación y manejo de cauces, control de erosión, obras de geotécnica y demás obras para el manejo de los suelos, aguas y vegetación del área de la cuenca del rio Cravo Sur y las microcuencas de las quebradas Aguablanca, Morreña y Aguatoca;
- Titulo y objetivos.
- Criterios de selección de la(s) corriente(s) de agua seleccionada(s).
- Localización de la(s) corriente(s) seleccionada(s), incluido el(los) respectivo(s) plano(s) e escala 1:10.000 o más detellada, en coordenadas planas XY datum Magna Sirga – origen Bogotá.
- Plano(s) de ubicación de la(s) obra(s) y/o activided(es) a ejecutar, a escala 1:10.000 o más detallada, en coordenadas planas XY datum Megne Sirga – origen Bogotá.
- Justificación y descripción de la necesidad de la(s) obra(s) y/o actividad(es) e realizar. La selección de los sitios específicos para la ubicación de la(s) obre(s) y/o actividad(es), debe estar sustentada en criterios técnicos y ambientales.
- Pronunciamiento de la Corporación Autónoma Regional competente, sobre la ublicación aspecífica de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a realizar, y necesidad de solicitud de permisos de ocupación de cauces ante la respectiva Corporación.
- Identificación y caracterización físico-biótica del área a intervenir, Incluyendo el respectivo registro fotográfico.
- Identificar las posibles afectaciones de la vegetación presente en el área de interés.
- Nombre(s) del(os) predio(s) y propietario(s) donde se ubicarán la(s) obra(s) y/o actividad(es) a realizar, y la garantía en el tiempo de su permanencia.
- Tipo de obra(s) y/o actividad(es) a realizar, con sus respectivas especificaciones técnicas y diseños detallados (a escala apropiada).
- Costos unitarios de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a implementar.
- Cronograma detallado de ejecución.
- Determinación de quién recibirà la(s) obra(s) y/o actividad(es) a implementar.

 Pronunciamiento del compromiso por parte de la Autoridad Ambiental o de la Autoridad Municipal que relacione el mantenimiento de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a implementar.

Se puede destinar parte del monto de la inversión para los disaños y estudios de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a implementar. Dicho monto debe contemplar un porcentaje no superior al 10% del valor de la inversión, para garantizar la disponibilidad de los recursos del 1% para la ejecución de otras inversiones que se logren materializar en la cuenca.

Una vez aprobada dicha actividad, la Empresa deberá presentar en los siguientes Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, el avance de la implementación de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a realizar, para lo cual deberá incluir la descripción de la(s) obra(s) y/o actividad(es) construidas, registro fotográfico de soporte, georreferenciación y costos incurridos.

La obligación se dará por cumplida una vez la entidad, autoridad o responsable del mantenimiento de la(s) obra(s) y/o actividad(es) construidas, emita un acte de recibo a satisfacción de la(s) obra(s) y/o actividad(es) construidas.

# b). Implementación de estaciones hidrometeorológicas:

- Titulo y objetivos.
- Criterios de selección de la(s) corriente(s) de agua seleccionada(s).
- Localización de la(s) corriente(s) seleccionada(s), incluido el(los) respectivo(s) plano(s) a escala
   1:10.000 o más detallada, en coordenadas planas XY datum Magna Sirga origen Bogotá.
- Georreferenciación de la ubicación de la(s) estación(es), incluido el(los) respectivo(s) plano(s) a escala 1:10.000 o más detallada, en coordenadas planas XY detum Magna Sirga — origen Bogotá.
- Tipo de actividad a desarrollar: Implementación o automatización.
- Linea base del(os) lugar(es) donde se ubicará(n) la(s) estación(es) con el respectivo registro fotográfico, incluyendo el(los) nombre(s) del(os) predio(s), propietario(s) y la garantía en el tiempo de su permanencia.
- Identificar el tipo de estación: convencional, automática con comunicación y automática sin comunicación.
- Tipo de variables a medir.
- Descripción de las obras o acciones a efectuar.
- Especificaciones de los cerramientos.
- Suministro de energía (para estaciones automáticas).
- Costos unitarios.
- Cronograma detallado de ejecución.
- Acta de acuerdo con la autoridad ambiental regional, IDEAM o responsable de su operación o mantenimiento, en la que se comprometa a recibir y operar la(s) estación(es) previa puesta en marcha de la(s) misma(s).

Una vez aprobada dicha actividad, la Empresa deberá presentar en los siguientes Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, el avance de la implementación de las estaciones hidrometeorológicas, para lo cual deberá incluir la descripción de las obras o acciones realizadas, registro fotográfico de soporte, georreferenciación, costos incurridos y tablas con los resultados de las pruebas realizadas a la(s) estación(es).

La obligación se dará por cumplida una vez la entidad, autoridad o responsable de la operación y mantenimiento de la(s) estación(es), emita un acta de recibo a satisfacción de la(s) estación(es).

Con el fin de ajustar el valor de la inversión del 1%, calculado con base en el presupuesto inicial presentado pera la presente modificación, la Empresa deberá presentar ante esta Autoridad dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación de la planta de secado de gas en el CPF Floreña, la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas, las cuales deberán estar certificadas

por el respectivo contador público o revisor fiscal, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 2.2.9.3.1.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

Respecto a la inversión del 1% para el proyecto "Área de Desarrollo Pauto", se debe Incluir en el cálculo del monto de las inversiones, las actividades aprobadas en esta modificación."

Respecto a la recomendación realizada por el grupo técnico evaluador relacionada con modificar el Artículo Décimo Cuarto de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, se evidenció que el artículo en comento nada tiene que ver con lo requerido en el Concepto Técnico 4277 del 24 de agosto de 2015, en tal sentido y con el fin de que la empresa EQUION ENERGIA LIMITED de cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 188 de 2013, ésta será incluida como una nueva obligación.

Adicionalmente y teniendo en cuenta Ficha GS-4 denominada "Contratación de mano de obra no calificada" incluida en el Programa de contratación de mano de obra local, esta Autoridad considera que no tiene competencia funcional para imponer como obligación la contratación de personas o exigir cargos específicos, así como tampoco considera como mecanismo idóneo para exigir dicha contratación la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental y aunque se ha venido realizando bajo la presunción de legalidad de los actos administrativos a través de los cuales se adoptaron los términos de referencia, los cuales son documentos soporte para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, y con base en ellos se han proferido los actos administrativo de licenciamiento ambiental que se encuentran vigentes, no quiere decir que mediante esta interpretación se aparte de la legalidad existente, sino simplemente de interpretar las normas que regulan y determinan la competencia de las diversas autoridades en el marco de los mecanismo de exigibilidad de las autorizaciones, mandatos o prohibiciones legales.

Ahora bien, el Decreto 2089 de 17 de octubre de 2014, proferido por el Ministerio del Trabajo, tiene como objeto establecer medidas para facilitar y fortalecer la contratación de mano de obra local en los municipios en los que se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

En este sentido, el artículo quinto del mencionado decreto establece la competencia del seguimiento de las medidas impuestas para la contratación de mano de obra local en cabeza de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

Así las cosas teniendo en cuenta que subnumeral 1.15 del artículo décimo de la Resolución 1835 de 21 de octubre de 2008 acerca de contratación de mano de obra local. "... Esta obligación si bien es cierto se contempló en el concepto técnico, por exigencia de los términos de referencia, la misma no podrá establecerse debido a que la contratación de mano de obra local es un derecho y una garantía de libertad empresarial y autonomía contractual de la que goza constitucional y legalmente la empresa y sobre ello, no tiene competencia la ANLA, pues su mecanismo de exigibilidad es propio de la Ley General Laboral, Leyes especiales que la contemple o por los contratos de concesión el que el concesionante se obligó a contratar mano de obra local, en los cuales se encuentren consignadas de manera clara y expresa esta obligación. Esta exigencia no podrá ser objeto de Imposición como obligación en la licencia y por supuesto de seguimiento, lo cual no obsta para que el seguimiento y en el momento en que exista quejas y reclamos sociales que evidencie presunto incumplimiento de la Ley Laboral y de los contratos de concesión, se recoja las quejas o se envíen a la autoridad competente de acuerdo con el artículo 21 del CPACA, esto es a los Inspectores de Trabajo y a las Agencias titulares de la concesión otorgada."

En ese mismo sentido, y en relación con las Fichas PMA-1 Arqueología preventiva y PMA-3 Arqueología pública contenidas en el Programa de arqueología preventiva, y conforme con el articulo 7 de la Ley 1185 de 2008, mediante la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de la Cultura, es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, la entidad competente con respecto a los programas de arqueología preventiva y los planes de manejo arqueológico.

<sup>3</sup> Memorando 4120-3-37-7774 de febrero 26 de 2014, expedido por la Oficina Asesora Jurídica - ANLA

En este orden de ideas, en la parte dispositiva de este acto administrativo, esta Autoridad procederá a excluir las Fichas PMA-1 Arqueología preventiva y PMA-3 Arqueología pública contenidas en el Programa de arqueología preventiva, y la Ficha GS-4 denominada "Contratación de mano de obra no calificada" incluida en el Programa de contratación de mano de obra local, aprobadas mediante el Articulo Décimo Cuarto de la Resolución 054 del 03 de febrero de 2012 por la cual se modificó la Licencia Ambiental Global otorgada mediante Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, para el proyecto en comento.

Que de conformidad con el Concepto Técnico 4277 del 24 de agosto de 2015, el cual se acoge mediante el presente acto administrativo, se considera que la información contenida en los documentos presentados para la modificación de la Licencia Ambiental Global otorgada a la empresa EQUION ENERGIA LIMITED., mediante Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, modificada por las Resoluciones 2139 de 29 de octubre de 2010, 0054 del 03 de febrero de 2012 y 472 del 20 de mayo de 2013, para el proyecto denominado "Área de Desarrollo Pauto", localizado en jurisdicción del municipio de El Yopal en el departamento del Casanare, es suficiente para pronunciarnos frente a la viabilidad o no de modificación del citado instrumento de manejo ambiental de conformidad con las condiciones que se establecerán en la parte resolutiva del presente acto administrativo

Que como consecuencia de la evaluación técnica y jurídica, esta Autoridad procederá a modificar el Artículo Segundo, numerales 3 y 4 del Artículo Cuarto, Artículo Noveno, Artículo Decimo y Artículo Undécimo de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, modificada por las Resoluciones 2139 de 29 de octubre de 2010, 0054 del 03 de febrero de 2012 y 472 del 20 de mayo de 2013.

Que en mérito de lo anterior,

#### RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Articulo Segundo de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, modificada por las Resoluciones 2139 de 29 de octubre de 2010, 0054 del 03 de febrero de 2012 y 472 del 20 de mayo de 2013, en el sentido de adicionar las siguientes actividades:

"ARTÍCULO SEGUNDO.- La Licencia Ambiental Global que se otorga, autoriza la realización de las siguientes actividades:
(...)

7. Autorizar la instalación y operación de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña.

7.1. Las actividades previstas para la instalación de secado de gas y llenadero de Floreña:

| ETAPA                                    | ACTIVIDADES   |
|--|---|
| PREOPERATIVA                             | Información a la comunidad  |
|  | Aprovechemiento forestal  |
|  | Movilización de maquinaria, equipos y vehículos y transporte de personal        |
| INSTALACIÓN PLANTA                       | Instalación de equipos y montejes electromecánicos.                             |
| SECADO DE GAS – CPF                      | Obres civiles complementaries   |
| FLOREÑA                                  | Tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas.                       |
|  | Tratemiento y disposición de residuos sólidos domésticos.                       |
|  | Manejo de residuos sólidos industriales (soldaduras, tarros de pintures, etc.). |
|  | Prueba de arrenque y puesta en marcha de equipos                                |
|  | Tratamiento de gas  |
| OPERACIÓN PLANTA                         | Generación de energía   |
| SECADO DE GAS - CPF                      | Tratamiento y disposición de residuos sólidos industriales                      |
| FLOREÑA                                  | Tretemiento y disposición de residuos sólidos domésticos                        |
|  | Tratamiento y disposición de aguas residuales industriales                      |
|  | Tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas.                       |
|  | Movilización de maquinaria, equipos   |
| DECMANTE! AMENTO V                       | Retiro de infraestructura y trestado de equipos                                 |
| DESMANTELAMIENTO Y<br>RESTAURACIÓN FINAL | Demotición de estructuras   |
| RESTAURACION FINAL                       | Recuperación y reconformación de Áreas.   |
|  | Revegelalización  |

| ETAPA | 14.00 p. 15.00 p. 15.00 | ACTIVIDADES |
|-------|-------------------------|-------------|
|       | Actividades de Cierre   |             |

9.1 Las actividades principales que comprende la instalación y operación de la planta de secado de gas y llenadero del EPF Floreña son las siguientes:

| No. | ACTIVIDADES  | DESCRIPCIÓN  |
|-----|--|--|
| 1   | Instalación y operación da una planta de<br>secado de gas para recuperación de gas<br>licuado de patróleo y sus componentes puros<br>(propano y bulano) compacta (paquetizada) | Conformada por los siguientes servicios: compresión de gas de alimentación, filtración, deshidratación, recuperación y estabilización de liquidos, bombeo de productos, compresión de gas residual, almacenamiento y control de calidad, entre otros.  Incluye el transporte de equipos al área, instalación y montaje de equipos.  La Planta de secado de gas tendrá los siguientes sistemas auxiliares:  Sistema de aceite térmico, que se utilizará como madio de calentamiento para los rehervidores de las torres de fraccionamiento. Este sistema viene paquetizado y hace parte de los equipos y/o sistemas que hacen parte de la Planta. El sistema es un circuito carrado e incluye un homo de fuego directo cuyos quemadores utilizan gas combustible, una vasija de expansión, filtros y bombas de recirculación. |
|     |  | Sistema de relevo de seguridad con sus respectivos cabezales interconectados al sistema existente de las teas del CPF. Sistema contra-incendio interconectado al sistema existente del CPF. Generación de energia eléctrica interconectado a la red del CPF.   |
| 2   | Instelación de beles y esferes para almacenamiento operativo   | Pera una capacidad total instalada de almacenamiento de 25.000 barriles de<br>producto. Incluye el transporte de equipos al área, instalación y montaje de<br>aquipos.   |
| 3   | Instelación y operación del llenadero de GLP o<br>de sus productos puros (propano y butano)  | para su venta y transporte.  Los componentes principales de las fecilidades de cargue son los que se enuncian a continuación:  Porteria de ingreso y salida de vehículos cistema de transporte de GLP.  Islas de cargue de GLP.  Areas administrativas.  Area de descanso de conductores de vehículos cistema de GLP.  Vias internas de acceso a las islas da cargue de GLP.  Via perimetral alredador del trenadero de GLP.  Lineas de despacho desde la Planta de secado de gas hasta el tlenadero y lineas de retorno hacia las facilidades de retevo.  |
| 4   | Construcción de obras civiles complementarias  | Incluye el transporte de equipos al área, instalación y monteje de equipos.  Corresponden el sistema de drenaje de aguas fluvias y aceitosas, porteria, edecuación de via interna (lienadero), señalización, etc.  |
| 5   | Mantenimiento de equipos, instrumentos y<br>accesorios instalados en la Planta y llenadero.<br>Así como de las áreas donde se ubicen.  |  |
| 6   | Recuperación de éreas intervenidas   | No apiica  |
| 7   | Desmantelamiento y abandono de las éreas intervenidas  | Quando se determina que un on continuara la recuneración de GLP o de sus   |

9.2 Equipos e infraestructura: autorizar la instalación de equipos para la planta de secado de gas y llenadero de Floreña. Los equipos autorizados para la presente modificación se muestran a continuación:

| No. | Fuente                              |
|-----|-------------------------------------|
| 1   | POWER GENERATION (Turbogeneredores) |
| 2   | Homo de acalle térmico              |
| 3   | Homo gas de generación              |
| 4   | Compresor reciprocente (Inlet)*     |
| 5   | Compresor reciprocante (Inlet)*     |
| 6   | Compresor reciprocente (Inlet)*     |
| 7   | Compresor de Gas Residual           |
| 8   | Compresor de Ges Residual           |
| 9   | Compresor de Ges Residual           |
| 10  | Compresor de Gas Residual           |

ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el numeral 3 del Artículo Cuarto de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008 modificada por las Resoluciones 2139 de 29 de octubre de 2010, 0054 del 03 de febrero de 2012 y 472 del 20 de mayo de 2013, en el sentido de adicionar al permiso de aprovechamiento forestal 108 individuos arbóreos (pertenecientes a la unidad de rastrojo alto), equivalentes a un volumen comercial y total de 65,05 m² y 74,21 m³ respectivamente, inventariados al 100%, georreferenciados y presentados por la empresa EQUION ENERGIA LIMITED en el documento respectivo para la presente modificación.

# Obligaciones:

Para el aprovechamiento forestal de individuos arbóreos con presencia de epifitas, en el marco de las actividades autorizadas en la presente modificación, la empresa EQUION ENERGIA LIMITED deberá tener en cuenta lo establecido y autorizado en la Resolución 0445 del 11 de abril del 2012 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No se autoriza la tala de individuos arbóreos bajo alguna categoría de amenaza, endémicos o en veda.

Las especies forestales autorizadas para realizar el aprovechamiento forestal son las establecidas en el inventario forestal presentado en la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal de la presente modificación, el cual se encuentra en el Estudio de Impacto Ambiental soporte de la actual modificación de licencia ambiental.

La empresa EQUION ENERGIA LIMITED deberá presentar en el respectivo ICA, un mapa a escala adecuada (en coordenadas planas XY datum Magna Sirga – origen Bogotá) y de forma georreferenciada los individuos talados.

En relación con la compensación de los impactos causados por la remoción de la cobertura vegetal y la afectación del uso del suelo por las actividades autorizadas en la presente modificación, se considera viable la propuesta presentada por la empresa EQUION ENERGIA LIMITED la cual es concordante con lo estipulado el Numeral 3 del Artículo Cuarto de la Resolución 1583 del 11 de septiembre del 2008, donde se establece que por una (1) hectárea de rastrojo alto (Ra) a intervenir, se compensará con cinco (5) hectáreas. Por lo anterior y para cuantificar el área total intervenida de rastrojos altos en el área a ocupar por la planta de secado de gas CPF Floreña, se deberán incluir en el respectivo ICA, los diseños definitivos y fotografías actuales donde se identifiquen los sectores donde se registra dicha cobertura vegetal, de manera tal que se permita verificar el área real intervenida.

Con el propósito de asegurar un adecuado manejo de los recursos naturales, especialmente del recurso forestal aprovechado, la empresa EQUION ENERGIA LIMITED deberá adelantar las acciones de manejo previstas en las fichas PH-1: Manejo y conservación de hábitats, PH-2: Manejo y protección de la fauna silvestre, PH-3: Programa de conservación de especies vegetales y faunisticas, endémicas, con alguna categoria de amenaza en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas, PMS-1: Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote, PMS-2: Manejo de la flora, PMS-3: Revegetalización de áreas intervenidas por el Proyecto, y PMS-4: Manejo del aprovechamiento forestal, aprobadas y acogidas en la Resolución 0054 de 3 de febrero de 2012.

Las demás obligaciones establecidas en el Numeral Tercero del Artículo Cuarto de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, relacionadas con el aprovechamiento forestal y compensación por la remoción de la cobertura vegetal y afectación del uso del suelo, para las actividades autorizadas en la presente modificación, permanecen vigentes.

ARTÍCULO TERCERO. Modificar el numeral 4 del Artículo Cuarto de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008 modificada por las Resoluciones 2139 de 29 de octubre de 2010, 0054 del 03 de febrero de 2012 y 472 del 20 de mayo de 2013, en el sentido de adicionar al permiso de emisiones las diez (10) fuentes fijas que se muestran a continuación:

"ARTÍCULO CUARTO.- La Licencia Ambiental que se otorga lleva implicito el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables indicados a continuación: (...)

4. CALIDAD DE AIRE Y RUIDO

Resolución No.

Se otorga permiso de emisiones atmosféricas a la Empresa BP EXPLORATION COMPANY - COLOMBIA - LIMITED, para el desarrollo del ÁREA DE DESARROLLO PAUTO, teniendo en cuenta lo siguiente: (...)

| .,  |  | Ductos     |       | NOx         | SO2       | PM10      | co      | Vs     | T- (16) |
|-----|--|------------|-------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| No. | Fuente                                 | D (m) H(m) |       | (g/s) (g/s) |           | (g/s)     | (g/s)   | (m/s)  | Ts (K)  |
| 1   | POWER GENERATION<br>(Turbogeneradores) | 1,27       | 5,00  | 0,4345      | 0.0149200 | 0,0083400 | 0,06584 | 5,480  | 817     |
| 2   | Homo de aceita térmico                 | 1,32       | 40.00 | 1,1390      | 0.0068300 | 0,0216000 | 0,95680 | 14,800 | 693     |
| 3   | Homo gas de generación                 | 0,38       | 5,00  | 0,1470      | 0,0008820 | 0,0028000 | 0,12350 | 22,940 | 693     |
| 4   | Compresor reciprocante                 | 0,25       | 5,00  | 0,7111      | 0,0007550 | 0,0000990 | 0,67556 | 57,550 | 750,15  |
| 5   | Compresor reciprocante (Inlet)*        | 0,25       | 5,00  | 0,7111      | 0,0007550 | 0,0000990 | 0,67556 | 57,550 | 750,15  |
| 6   | Compresor reciprocante (iniel)*        | 0,25       | 5,00  | 0,7111      | 0,0007560 | 0,0000990 | 0,67556 | 57.550 | 750,15  |
| 7   | Compresor de Gas Residual              | 0,25       | 5.00  | 0,7111      | 0,0007550 | 0,0000990 | 0,67556 | 57.550 | 750,15  |
| 8   | Compresor de Gas Residual              | 0,25       | 5,00  | 0,7111      | 0,0007550 | 0,0000990 | 0,67556 | 57,550 | 750,15  |
| 9   | Compresor de Gas Residual              | 0,25       | 5,00  | 0,7111      | 0,0007550 | 0,0000990 | 0,67556 | 57,550 | 750,15  |
| 10  | Compresor de Gas Residual              | 0,25       | 5,00  | 0,7111      | 0,0007550 | 0,0000990 | 0,67556 | 57,550 | 750,15  |

## Obligaciones

En cuanto al permiso de emisiones atmosféricas la Empresa deberá:

a. Der cumplimiento a los estándares de emisiones admisibles de conteminantes establecidos en la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008 para los equipos instalados en la planta de secado de gas y llenadero de Floreña.

- b. Realizar un monitoreo de calidad del aire y ruido una vez inicie el funcionamiento de los equipos nuevos dispuestos para la instalación de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña.
- c. Una vez instalados los equipos de la planta de secado de gas y llenado de Floreña realizar monitoreos de calidad de aire y ruido semestralmente, teniendo en cuenta el protocolo para el monitoreo de calidad del aire y el protocolo de fuentes fijas.
- Allegar en los Informes de Cumplimiento Ambiental-ICA, los resultados de los monitoreos realizados, con el análisis detallado de las medidas tomadas en caso de presentar valores superiores a la normatividad.
- e. Realizar los monitoreos con un laboratorio acreditado por el IDEAM; para los análisis que no requieren este aval, su ejecución debe realizarse por personal idóneo en el tema.
- f. Allegar antes del inicio de las actividades de la planta de secado de gas y llenadero de Floreña, las especificaciones técnicas de los equipos y las coordenadas correspondientes a la ubicación de los mismos."

ARTÍCULO CUARTO. Modificar el Artículo Noveno de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, en el sentido de incluir la medida de manejo GS-5 Manejo de Flujo Vehicular y Transito De Carrotanques", la cual deberá incluirse dentro del Plan de Manejo Ambiental específico. Esta medida aplicará para las etapas de construcción y Operación.

ARTÍCULO QUINTO. Modificar el Artículo Décimo de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, en el sentido de adicionar en el programa de inversión del 1% aprobado transitoriamente, las actividades de: a). Obras biomecánicas para rectificación y manejo de cauces, control de erosión, obras de geotécnica y demás obras para el manejo de los suelos, aguas y vegetación del área de la cuenca del río Cravo Sur y las microcuencas de las quebradas Aguablanca, Morreña y Aguatoca; y b). Implementación de estaciones hidrometeorológicas.

ARTÍCULO SEXTO. Modificar el Artículo Undécimo de la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, en el sentido de adicionar los siguientes requerimientos para la ejecución y cumplimiento del programa de inversión del 1% a que hace referencia el artículo anterior, los cuales deberán ser presentados por la empresa EQUION ENERGIA LIMITED dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de iniciarse las actividades relacionadas con la planta de secado de gas en el CPF Floreña, para su evaluación y aprobación:

- 1) Obras biomecánicas para rectificación y manejo de cauces, control de erosión, obras de geotécnica y demás obras para el manejo de los suelos, aguas y vegetación del área de la cuenca del río Cravo Sur y las microcuencas de las quebradas Aguablanca, Morreña y Aguatoca:
  - Título y objetivos.
  - Criterios de selección de la(s) corriente(s) de agua seleccionada(s).
  - Localización de la(s) corriente(s) seleccionada(s), incluido el(los) respectivo(s) plano(s) a escala 1:10.000 o más detallada, en coordenadas planas XY datum Magna Sirga – origen Bogotá.
  - Plano(s) de ubicación de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a ejecutar, a escala 1:10.000 o más detallada, en coordenadas planas XY datum Magna Sirga – origen Bogotá.
- Justificación y descripción de la necesidad de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a realizar. La selección de los sitios específicos para la ubicación de la(s) obra(s) y/o actividad(es), debe estar sustentada en criterios técnicos y ambientales.
- Pronunciamiento de la Corporación Autónoma Regional competente, sobre la ubicación especifica de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a realizar, y necesidad de solicitud de permisos de ocupación de cauces ante la respectiva Corporación.
- Identificación y caracterización físico-biótica del área a intervenir, incluyendo el respectivo registro fotográfico.
- Identificar las posibles afectaciones de la vegetación presente en el área de interés.

- Presentar los nombre(s) del(os) predio(s) y propietario(s) donde se ubicarán la(s) obra(s) y/o
  actividad(es) a realizar, y la garantía en el tiempo de su permanencia.
- Tipo de obra(s) y/o actividad(es) a realizar, con sus respectivas especificaciones técnicas y diseños detallados (a escala apropiada).
- Costos unitarios de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a implementar.
- Cronograma detallado de ejecución.
- Determinación de quién recibirá la(s) obra(s) y/o actividad(es) a implementar.
- Pronunciamiento del compromiso por parte de la Autoridad Ambiental o de la Autoridad Municipal que relacione el mantenimiento de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a implementar.

Se puede destinar parte del monto de la inversión para los diseños y estudios de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a implementar. Dicho monto debe contemplar un porcentaje no superior al 10% del valor de la inversión, para garantizar la disponibilidad de los recursos del 1% para la ejecución de otras inversiones que se logren materializar en la cuenca.

Una vez aprobada dicha actividad, la Empresa deberá presentar en los siguientes Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, el avance de la implementación de la(s) obra(s) y/o actividad(es) a realizar, para lo cual deberá incluir la descripción de la(s) obra(s) y/o actividad(es) construidas, registro fotográfico de soporte, georreferenciación y costos incurridos.

La obligación se dará por cumplida una vez la entidad, autoridad o responsable del mantenimiento de la(s) obra(s) y/o actividad(es) construidas, emita un acta de recibo a satisfacción de la(s) obra(s) y/o actividad(es) construidas.

- 2) Implementación de estaciones hidrometeorológicas:
- Titulo y objetivos.
- Criterios de selección de la(s) corriente(s) de agua seleccionada(s).
- Localización de la(s) corriente(s) seleccionade(s), incluido el(los) respectivo(s) plano(s) a escala 1:10.000 o más detallada, en coordenadas planas XY datum Magna Sirga – origen Bonotá.
- Georreferenciación de la ubicación de la(s) estación(es), incluido ef(los) respectivo(s) plano(s) a escala 1:10.000 o más detallada, en coordenadas planas XY datum Magna Sirga – origen Bogotá.
- Tipo de actividad a desarrollar: Implementación o automatización.
- Línea base del(os) lugar(es) donde se ubicará(n) la(s) estación(es) con el respectivo registro
  fotográfico, incluyendo el(los) nombre(s) del(os) predio(s), propietario(s) y la garantía en el
  tiempo de su permanencia.
- Identificar el tipo de esteción: convencional, automática con comunicación y automática sin comunicación.
- Tipo de variables a medir.
- Descripción de las obras o acciones a efectuar.
- Especificaciones de los cerramientos.
- Suministro de energia (para estaciones automáticas).
- Costos unitarios.
- Cronograma detallado de ejecución.
- Acta de acuerdo con la autoridad ambiental regional, IDEAM o responsable de su operación o
  mantenimiento, en la que se comprometa a recibir y operar la(s) estación(es) previa puesta en
  marcha de la(s) misma(s).

Una vez aprobada dicha actividad, la Empresa deberá presentar en los siguientes Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, el avance de la implementación de las estaciones hidrometeorológicas, para lo cual deberá incluir la descripción de las obras o acciones realizadas, registro fotográfico de

soporte, georreferenciación, costos incurridos y tablas con los resultados de las pruebas realizadas a la(s) estación(es).

La obligación se dará por cumplida una vez la entidad, autoridad o responsable de la operación y mantenimiento de la(s) estación(es), emita un acta de recibo a satisfacción de la(s) estación(es).

No se autoriza a la empresa EQUION ENERGIA LIMITED la actividad denomínada \*acuerdos de conservación\* en la destinación de los recursos del plan de inversión del 1%, por lo expuesto con antelación en el presente acto administrativo.

Con el fin de ajustar el valor de la inversión del 1%, calculado con base en el presupuesto inicial presentado para la presente modificación, la empresa EQUION ENERGIA LIMITED deberá presentar ante esta Autoridad dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación de la planta de secado de gas en el CPF Floreña, la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas, las cuales deberán estar certificadas por el respectivo contador público o revisor fiscal, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 2.2.9.3.1.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

Respecto a la inversión del 1% para el proyecto "Área de Desarrollo Pauto", la empresa EQUION ENERGIA LIMITED debe incluir en el cálculo del monto de las inversiones, las actividades aprobadas en esta modificación.

ARTICULO SÉPTIMO. La empresa EQUION ENERGIA LIMITED deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 188 de 2013, por medio de la cual se actualiza el manual de seguimiento ambiental de proyectos, con el fin de adoptar el modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) en los ICA. Así mismo, deberá tener en cuenta la actualización de la base de datos y almacenamiento geográfico de la información de compensaciones e inversión 1% que aparece disponible en la página web de la ANLA a partir del 24 de febrero de 2015.

ARTICULO OCTAVO. Previo al inicio de actividades, la empresa deberá informar a los habitantes de la vereda El Morro y autoridades del municiplo de Yopal en el departamento del Casanare, respecto a las actividades aprobadas en la presente modificación, presentado los soportes en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental que evidencien el cumplimiento de esta obligación.

ARTICULO NOVENO. Excluir las Fichas PMA-1 Arqueología preventiva y PMA-3 Arqueología pública contenidas en el Programa de arqueología preventiva, y la Ficha GS-4 denominada "Contratación de mano de obra no calificada" incluida en el Programa de contratación de mano de obra local, aprobadas mediante el Artículo Décimo Cuarto de la Resolución 054 del 03 de febrero de 2012 por la cual se modificó la Licencia Ambiental Global otorgada mediante Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO. Las demás obligaciones establecidas en la Resolución 1583 del 11 de septiembre de 2008, modificada por las Resoluciones 2139 de 29 de octubre de 2010, 0054 del 03 de febrero de 2012 y 472 del 20 de mayo de 2013, continúan vigentes.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo y en la normatividad ambiental vigente dará lugar a la imposición y ejecución de las medidas preventivas y sanciones que sean aplicables según el caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o cuando quiera que las condiciones y exigencias establecidas en la Licencia Ambiental y sus modificaciones no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en los actos administrativo de expedición, se dará aplicación del artículo 62 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal de la empresa EQUION ENERGIA LIMITED, o a su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Alcaldia del municipio de El Yopal, departamento del Casanare; a la Corporación Regional de la Orinoquia- Corporinoquia; a la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH; y a la Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Así mismo se deberá disponer una copia del presente acto administrativo en la Alcaldía y Personeria del municipio de El Yopal, para consulta de los interesados.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Publicar la presente Resolución en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en los términos establecidos en la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante esta Autoridad por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, conforme con lo dispuesto por los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá, D.C., a los

FERNANDO IREQUIMEJIA

Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Revisó: Sonia Guevara Cabrera – Abogada revisora Grupo Hidrocarburos - ANLA Proyectó: Delsy Susana Cebellos – Abogada Hidrocarburos - ANLA DALLA

Expediente N°. LAM4021 (Concepto Técnico N°4277 del 24 del agosto de 2015)



## Subdirección Administrativa y Financiera Atención al Ciudadano

# NOTIFICACIÓN PERSONAL Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011

En Bogotá D. C., el <u>16 de septiembre de 2015</u>, siendo las 9:32 a. m. se notificó personalmente del contenido y decisión de la <u>Resolución No. 1116</u> proferido(a) el <u>7 de septiembre de 2015</u>, del expediente No. 4021, al señor(a) DIANA CAROLINA SANCHEZ ROLDAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 35198384, en calidad de Autorizada de: <u>EQUION ENERGIA LIMITED</u>; haciéndole saber que contra este acto administrativo procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito ante esta Autoridad en la diligencia de Notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella bajo las condiciones, requisitos y términos contemplados en los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se hace entrega de copia íntegra, autéritica y gratuita del acto administrativo en mención en 62 páginas útiles.

| Mericion en <u>oz</u> paginas utiles.  |
|--|
| El notificado:   |
| DIANA CAROLINA SANCHEZ ROLDAN  |
| C. C. N° 35198384  |
| Persona debidamente facultada por: EQUION ENERGIA LIMITED Teléfono fijo: 고하십자나 |
| Celular: 3017832662  |
| Dirección: (194 # 991-02 of 815 Bogs   |
| Autorizo la Notificación electrónica Si  No  No  Email:                        |
| Quien Notifica:  |
| ALEXANDRA BAUTISTA MARTINEZ Profesional Grupo de Atención al Ciudadano         |

Calle 37 No. 8 - 40 Bogotá, D.C. Edificio anexo

PBX: 254 01 00 www.anla.gov.co

Expediente: 4021



